



ODBĚRATEL

DODAVATEL

ČESKÝ ROZHLASzřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99**LKQ CZ s. r. o.**
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

RS Jihlava: 97077

tel.: mobil:

e-mail:

vyřizuje:

AutoPresto Jihlava, Stonařov 236, 588 33 Jihlava

mobil:

e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáme:
na vozidle RZ:

Servisní prohlídka a výměnu gumových koberečků

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: BŘEZEN'24 10. - 11. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena 1.200,- Kč + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 18. 03. 2024

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model

VOLKSWAGEN CADDY (2K) (04-11)

Výpočet

Číslo případu

Datum vytvoření

08.03.2024 08:22:38

Datum kalk./změny

13.03.2024 09:27:33

Datum ceníku ND

05.03.2024

GT Estimate Web

3.00.2171.0+89239e65d99e35478f094
956583a674a9d3c22dc

Podmínky

Český rozhlas - JI-97077

Číslo schválení

Stav případu

Výpočet

Systém lakování

Bez lakování

Zákazník

Společnost

LKQ CZ s.r.o.

Adresa

Ocelářská 891/16
19000 Praha 9
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič

Majitel

Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ

Značka - model

VOLKSWAGEN CADDY (2K) (04-11)

Kód barvy výrobce

Datum registrace

Stav KM

130 938 km

VIN

Kód modelu

Začátek opravy

07.03.2024

Konec opravy

11.03.2024

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT Z

KAROSERIE DLOUHÝ ROZVOR SE 2 BOČNÍMI DVEŘMI
VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ BOČNÍ SKLO ZAD. BLATNÍKU Z L
VNĚJŠÍ VÝBAVA TERMICKÉ ZADNÍ SKLO
VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ BOČNÍ SKLO ZAD. BLATNÍKU PŘ L
VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘIDAVNÁ SVĚTLA PRO JÍZDU VE DNE
VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ SKLO BOČNÍCH DVEŘÍ P

INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDEC

INTERIÉR ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA NAD PŘÍSTROJOVOU DESKOU

INTERIÉR BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKÁNÍ

INTERIÉR 3. ŘADA SEADEL

INTERIÉR CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM

MOTOR ALTERNÁTOR 140 A

MOTOR NORMA EU4

ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PODVOZEK NÁHRAD. KOLO NORMAL

PODVOZEK 205/55 R 16..H

PODVOZEK ŘÍZENÍ TRAKCE

PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ

DODATKOVÁ VÝBAVA ZDVIH PRUŽINY 21
VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ BOČNÍ SKLO ZAD. BLATNÍKU Z P
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZADNÍ STĚRAČ
VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ SKLO BOČNÍCH DVEŘÍ L
VNĚJŠÍ VÝBAVA PEVNÉ BOČNÍ SKLO ZAD. BLATNÍKU PŘ P
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ SFÉRIKÉ VELKÝ ÚHEL L

INTERIÉR PŘÍPRAVA NA AUTORÁDIO

INTERIÉR VYPÍNÁNÍ AIRGABU SPOLUJEZDCE

INTERIÉR PŘEDNÍ SKLÁPĚCÍ

INTERIÉR CONFORT

INTERIÉR KLIMATIZACE

SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE

MOTOR 1896 ccm 77 kW (105)

MOTOR BATERIE 61 AH

TYPOVÉ OZNAČENÍ ZADNÍ DVEŘE

PODVOZEK 6.0JX16"

PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 312 X 25 MM

Náhradní díly

Kód	Popis	jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O+ DO RG902631	Sada gumových koberců - Sada gumových koberců	1,00				
A FI K1111	Kabinový filtr FILTRON (FILTRON, A)	1,00				

Číslo případu/schválení

RZ/VIN

Značka - model VOLKSWAGEN CADDY (2K) (04-11)

*	Drobný materiál	1,00					
	Materiál celkem před slevou						
	Sleva						
	Materiál celkem po slevě						

A - AM díl, O - OEM díl, L - Aplikována limitní cena, \$ - Přeceněný díl, # - Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Práce

	Kód	Popis	hod	Cena (Kč/hod)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
M2	85181950	Výměna pylový filtr	0,10				
M2	01350002	Servisní prohlídka 12.rok	0,70				
		Práce celkem před slevou					
		Sleva					
		Práce celkem po slevě					

- Změněno uživatelem, + - Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem (Kč)		1 153,80
Sleva		0,00
Cena bez DPH		1 153,80
DPH	21%	242,30
Cena s DPH		1 396,10
Zaokrouhlení		0,00
Celkem k úhradě		1 396,10