

Příloha č.1 k objednávce č. 24\_635200

---

Vyřizuje:  
Telefon:  
Mobil:  
E-mail:  
Datum: 21.3.2024

KONE, a.s.

Evropská 423/178

160 00 Praha 6 - Vokovice

IČO: 001 76 842

e-mail:

Objednáváme u Vás na základě zajištění odstranění škody a následnou opravu u automatických dveří na objektu „Karviná - žst.-výpravní budova“, IC6000385092, označení dveří č. 43913491 a 43813483 dle Vaší cenové nabídky T-0007271773 ze dne 20.3.2024, *ve smyslu rámcové dohody č. E635-S-13/2024.*

K faktuře je nutné dodat Podepsaný zakázkový list odpovědným pracovníkem Správy železnic, státní organizace, OŘ Ostrava, SPS Ing. Lucii Šajerovou, potvrzenou objednávkou s uvedením jména a příjmením hůlkovým písmem, podpisem a datem, taktéž tuto přílohu č.1

Děkuji.

Dohodnutá cena: 52.230,-Kč bez DPH

Termín: 28.4.2024

Jedná se o činnost mimo OUA, škodní událost V773Z3521582.

~  
přednosta SPS OŘ OVA

Přílohy: Cenová nabídka T-0007271773 ze dne 21.3.2024



Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.  
Evropská 423/178  
160 00, Praha 6 - Vokovice

Na Zákopě 664/1  
772 00 Olomouc

[www.kone.cz](http://www.kone.cz)

Nabídka číslo: T-0007271773

21.03.2024

## Karviná - výměna skel dveřních křídel automatických dveří

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad našim servisním pracovníkem Vám zaslám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,



## Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: POSUVNÉ DVEŘE SPEDOS (43913491). Na adrese: NÁDRAŽNÍ 695/7, 734 01, KARVINÁ. Lokace zařízení: VSTUP Z ULICE VNITŘNÍ.			
<b>Oprava automatických dveří - výměna skla dveřního křídla:</b> bezpečnostní sklo, lepené Connex 44.2 práce likvidace starého skla			
Zařízení: POSUVNÉ DVEŘE KONE FIT KIT (43813483). Na adrese: NÁDRAŽNÍ Lokace zařízení: VSTUP NA 1. NÁSTUPIŠTĚ.			
<b>Oprava automatických dveří - výměna skla dveřního křídla:</b> izolační dvojsklo, Connex 33.1/6/Connex 33.1 práce likvidace starého skla  zajištění odstranění škody			
<b>Celková prodejní cena, bez DPH</b>			<b>52 230,00 Kč</b>

## Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:  
 100% po provedení práce  
 Faktura se splatností 30 dní

## Dodávka a Záruka

Termín dodání je dle dohody po obdržení písemné objednávky a po vyjasnění technických detailů (termín dodání je orientační).  
 O přesném termínu dodání bude zhotovitel informovat zástupce objednatele a / nebo správce objektu před zahájením prací)

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.  
 Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení).  
 Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce  
[www.kone.cz](http://www.kone.cz)

## Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0007271773.  
 Závazně objednáváme práce v plném rozsahu.

### Zákazník

Místo, datum OSTRAVA 21.3.2024

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka



Hlášenka škodní události č. 6352401582

## Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 13.03.2024 17:00
Zakázka: V773Z3521582	Vznik v kraji: Moravskoslezský
Místo: ŽST Karviná hl. n.	
Popis: Poškození 2ks skleněných vstupních dveří do vestibulu.	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

## Údaje o viníkovi

Viník škody: Známý
--------------------

## Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda:	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 14.03.2024 8:50:59  
uživatel (os. číslo 7716).

podpíš

