

Vyřizuje  
Telefon:  
Mobil:  
E-mail:  
Datum: 28.03.2024

**KONE, a.s.**

Evropská 423/178

160 00 Praha 6 - Vokovice

IČO: 001 76 842

e-mail:

Objednáváme u Vás na základě rámcové dohody E635-S-13/2024 výměnu pohonu u kyvných dveří na objektu „**Bruntál - žst.-výpravní budova č.43/1095**“, **IC6000383333, označení dveří č. 43813508** dle Vaší cenové nabídky T-0007284180 ze dne 26.3.2024.

K faktuře je nutné dodat Podepsaný zakázkový list odpovědným pracovníkem Správy železnic, státní organizace, OR Ostrava, SPS Ing. Zuzanou Krulovou, potvrzenou objednávkou s uvedením jména a příjmením hůlkovým písmem, podpisem a datem, taktéž tuto přílohu č.1

Děkuji.

**Dohodnutá cena: 131 290.00,-Kč bez DPH**

**Termín: do 30.4.2024**

**Jedná se o činnost v režimu OUA.**

přednosta SPS OR OVA



Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.  
Evropská 423/178  
160 00, Praha 6 - Vokovice

Na Zákopě 664/1  
772 00 Olomouc  
Tel: ...  
Mail:

[www.kone.cz](http://www.kone.cz)

Nabídka číslo: T-0007287180

28.03.2024

## Bruntál – výměna pohonů kyvných automatických dveří

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,



## Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: KYVNÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE CAME (43813508). Na adrese: NÁDRAŽNÍ 1095/43, 792 01, BRUNTÁL. Lokace zařízení: VSTUP DO VESTIBULU VPRAVO.			

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
<b>Oprava kyvných dveří - výměna pohonů FAAC:</b>			
pohon FAAC 950N2	2 ks		
tažné rameno	2 ks		
digitální ovládání	1 ks		
kabel Master - Slave	1 ks		
radar Eagle Artek	1 ks		
bezpečnostní senzor IXIO	1 ks		
senzor Flatscan, levý a pravý	2 sady		
práce - 2 technici	16 hod		
<b>Celková prodejní cena, bez DPH</b>			<b>131 290,00 Kč</b>

## Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:

100% po provedení práce  
Faktura se splatností 30 dní

## Dodávka a Záruka

Termín dodání je dle dohody po obdržení písemné objednávky a po vyjasnění technických detailů (termín dodání je orientační. O přesném termínu dodání bude zhotovitel informovat zástupce objednatele a / nebo správce objektu před zahájením prací)

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení).

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce [www.kone.cz](http://www.kone.cz)

## Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0007287180.  
**Závazně objednáváme práce v plném rozsahu.**

## Zákazník

Místo, datum 28.3.2024 .....

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka

Číslo zakázky:

OBJEDNATEL:



Datum: 13 03 2024

KONE, a.s.  
Evropská 178  
160 00 Praha 6

Objekt: SŽ  
Ulice: Nádražní 4D  
Město a PSČ: Brumtal  
Číslo zařízení: 43813508  
Lokace: ul. p. Zulice  
Výrobce/typ: Came

DVEŘE   
VRATA  ZÁVORA   
BRÁNA  MŮSTEK

ZÁPIS Z ODBORNÉ PROHLÍDKY

Vrata / Brány

( sekční  rolovací  posuvné  otvíravé):

- Vizuální kontrola základních konstrukčních částí
- Kontrola ukotvení nosných částí
- Kontrola vodících částí
- Kontrola vodorovné vyváženosti brány (sekční)
- Kontrola chování brány při ztrátě napětí
- Kontrola stavu a funkčnosti elektroniky a motoru
- Kontrola chodu a funkčnosti spínačů a bezpečnostních prvků
- Promazání vodících částí a kloubových spojů
- Očištění
- Kontrola funkčnosti a stavu motoru
- Kontrola funkčnosti radarů a fotobuněk
- Kontrola funkčnosti elektrického zámku
- Kontrola funkčnosti mechanického zámku
- Kontrola stavu ozubeného řemene
- Kontrola stavu akumulátoru
- Mazání, čištění

Závora  Můstek

- Kontrola elektrických částí
- Kontrola mechanických částí
- Kontrola bezpečnostních prvků
- Komunikace (čtečka, snímače, ovládání)
- Mazání, čištění

Automatické dveře ( posuvné  kyvné):

- Kontrola vozíků, dráhy a zavěšení křidel
- Kontrola funkčnosti a stavu řídicí jednotky

POPIS ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

vacné pohony

STAV ZAŘÍZENÍ:

<input type="checkbox"/>	VYHOVUJE
<input type="checkbox"/>	VYHOVUJE S VÝHRADOU
<input checked="" type="checkbox"/>	NEVYHOVUJE

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ:

Podpis zákazníka