

Stadler Service AG IČ / ID: CHE-214.966.186 DIČ / VAT: CHE-286.235.756 Ernst-Stadler-Strasse 4 9565 Bussnang, Švýcarsko	Dopravní podnik Ostrava, a. s. 702 00 Ostrava, Česká Republika Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava IČ / ID: 61974757; DIČ / VAT: CZ61974757 Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 5708761/0100 Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104
--	---

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘÍZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA
 YOUR LETTER REF./DATED: OUR BRAND: HANDLES/PHONE/EMAIL OSTRAVA

ST_08M_2024_3210_1734_069

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č. 1734 v rámci pravidelné údržby SP
 We are sending you a quotation for extraordinary repairs of vehicle (1734) within the framework of regular maintenance

HI

Práce Work	Cena celkem Total cost	Cena práce Work cost	Cena materiál Material cost	Cena subdodávky Sub-delivery cost
ST_08M_2024_3210_1734_069_001 z 04.03.2024 OTOČIT PODVOZKY O 180° / Turn the boggies by 180° MONTÁŽ / MONTÁŽ KOLEJNICOVÝCH BRZD - demontáž / montáž, modifikace / MODIFICATION OF RAIL BRAKE SUSPENSIONS - disassembly / assembly, modification MODIFIKACE PISKOVACU / MODIFICATION OF SAND BLOWERS Oprava 6ks plent Posunutí kabelové průchodky od sedadla řidiče cca. 10 cm ST_08M_2024_3210_1734_069_002 z 18.03.2024 2. 1., 2., podvozek: Prasklé blatníky 3. Poškozené hubice pískovaču - 5 ks 4. 2. podvozek: Poškozená hadice pískovače 5. Výměna všech 12 tlumičů za repasované 8. 1. podvozek: Vúle vzpěr snímačů otáček - 2 ks 10. 3. podvozek: Poškozená izolace přechodu kabelu do kab. Oka 12. 2. podvozek: Ohnutá konzola pískovaču 17. 1. podvozek: Uvolněná příchytka SCHEL + 1 ks chybějící příchytky 18. 3. podvozek: Prasklá ochranná hadice 19. 1. podvozek: Poškozený kabel (izolace) - kabeláž nápravového sběrače 21. 1. podvozek Chybí plynová vzpěra + 1 vzpěra je poškozená 22. 2. podvozek: Zaizolovat průchodku snímače otáček 23. Výměna ochranných hadic KB - všechny 25. 3. podvozek: Chybějící úchyt rsgu zemnicího kabelu 27. 2. podvozek: Chybějící úchyt rsgu zemnicího kabelu 28. 3. podvozek: Významné znečištěné průhledítko převodovky 6. nápravy 29. 1. podvozek: Prořfžený přívod KB Výměna brzdových obložení 12 ks ST_08M_2024_3210_1734_069_003 z 19.03.2024 2. Vyměnit gumový doraz na pantografu 6. Utržená vzpěra víka kontejneru klapky a ventilátoru 8. Prasklá hadice el. rozvodů nad měchem 9. Upravit trasování hadic (zlomená hadice u hartingu) 12. Mechanické poškození OZ 13. Doplnit dorazy OZ 16. Opravit modrou izolaci vzduchového potrubí - celý vůz 18. Chybí zadrzné lanko čelního laminového krytu 20. Utržená konzola čelního laminového krytu (pravá strana) 24. Chybí zadrzné lanko + konzola na zadním lam. čele 26. Poškozený žlutý protiskluzový pásek u 4., 3. a 2. dveří 27. Opravit sparování nástupních hran u všech dveří 32. Doplnit chybějící péřka sedáku 33. Uvolněná ochranná lišta u vyvýšeného sedadla (3. dveře - vlevo) 37. Poškozené spárování altra + odlepené altro - 2., 3. - dveře 43. Poškozený protiskluzový povrch v plošině 47. U 1. dveří chybí u spirálového kabelu koncovka (s-ka páska) 48. Chybí gumová krytka pedálu otačení sedadla řidiče 49. Vyměnit aretaci dveří řidiče + podlepit mechovkou horní lištu 51. Opravit těsnění víka (výklopná) pod sed. sypače - 1. dveře vpravo 52. Výměna kluznic točny 53. Nefunkční průchod maziva - vyčistit + doplnit mazivo 54. Přeřtát díry nylonových vodiček roletky řidiče - přední roleta Posunutí kabeláže u sedadla řidiče (STORNO z CN_01) ST_08M_2024_3210_1734_069_004 z 05.04.2024 Oprava pedálu pískovače Přední plastový kryt ID:12566783 Plastový běžec ID: 12576080	Celkem k úhradě / Total amount	464 044,47 CZK		

1. Dodací lhůta / Delivery time Termín zhotovení navrhovaných prací, včetně víceprací dle zákazového listu na vozidle je do: 12.04.2024 The deadline for completion of the proposed works, including multiple works according to the order sheet on the vehicle is by: 12.04.2024	
2. Platební podmínky / Payment conditions Úhrada nákladů bezhotovostním platebním převodem na základě vystavené faktury se splatností 45 dnů ode dne vystavení. Reimbursement of costs by wire transfer on the basis of an invoice with a due date of 45 days from the date of issue.	
3. Záruka / Warranty Na předmět opravy se vztahuje záruka platná na opravu SP ode dne konečné přejímky vozidla v místě plnění. The subject of the repair is covered by the warranty valid for the HI repair from the date of final acceptance of the vehicle at the place of performance.	
4. Dotazy / Inquiries V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obraťte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací. If you have any questions about the job, please contact the applicant listed for each job.	
5. Místo plnění / Place of performance Vyrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.	
6. Platnost nabídky do / Validity of the offer until CN01 06.03.2024 CN02 20.03.2024 CN03 21.03.2024 CN04 08.04.2024	7. Vyhotovil - Dne / Made it - Date 04.03.2024 18.03.2024 19.03.2024 05.04.2024
Zkontroloval / Checked: 6.3.2024 19.3.2024 20.3.2024 8.4.2024	
Schválil / Approved: 6.3.2024 19.3.2024 20.3.2024 8.4.2024	

V Ostravě dne / Ostrava on:

V Ostravě dne / Ostrava on: