

Doklad OBV - 59

Číslo objednávky **54/24/KA****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v OstravěNa Bělidle 7
702 00 Ostrava

IČ 71009167 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Org. složka státu

ODBĚRATEL - dodací adresaKHS MSK se sídlem v Ostravě
Územní pracoviště KarvináTěřeškovové 2206
734 01 Karviná - Mizerov

kont. osoba: [REDACTED]

DODAVATEL

LIFT SERVIS s.r.o.

Závodní 542/53
735 06 Karviná
Česká republika

IČ 25382357 DIČ CZ25382357

Datum vystavení 09.04.2024 Číslo jednací

Datum odeslání 09.04.2024 Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby Převodním příkazem

Objednáváme si u Vás pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 2:

- výměnu oleje u pravého výtahu viz. NV-170/2024 dle protokolu z revize z 20.1.2024
- opravu levého výtahu viz. NV-171/2024 dle protokolu z revize z 23. 1. 2024

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Vystavil(a)

Přibližná celková cena

53 434.81 Kč

Razítko a podpis

Upozornění:

Na faktuře uvádějte celý, přesný název naší organizace a údaj o spisové značce. V opačném případě Vám nemůžeme fakturu proplatit.