

## Zápis o stavu motorového vozidla

### Základní údaje:

RZ:	9AK4465	VIN: TMBJH8NX9PY017795	Číslo TP: UN157098	Do provozu: 07.09.2022	
Stav tachometru:	28 892			Záruka:	
Model:	1.5			Nehavarané: Ne	
Barva:				Typ laku: metalíza	
Druh vozidla:	Osobní	Počet dveří:	5	Počet míst:	5
Karoserie:	Kombi	Počet majitelů:	1		
Palivo:	CNG	Klíče od mech. zabezp. zař.:	<input type="checkbox"/>		
Převodovka:	DSG	St.:		Dálkové ovládání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Pohon:	Přední náhon			Servisní knížka:	<input checked="" type="checkbox"/>
Původ vozu:	Česká republika			Palubní literatura:	<input checked="" type="checkbox"/>
Celkový stav:	perfektní			Dálniční známka:	<input type="checkbox"/>

### Popis technického stavu:

1. MOTOR	ROZVODOVÝ MECHANISMUS	2. PŘEVODOVKA
Odpovídá počtu ujetých km <input checked="" type="checkbox"/>	Doporučená kontrola, příp. výměna <input type="checkbox"/>	Původní <input checked="" type="checkbox"/>
Prov. únik oleje <input type="checkbox"/>	Servis plán <input type="checkbox"/>	Odpovídá počtu ujetých km <input checked="" type="checkbox"/>
Doporučená kontrola <input type="checkbox"/>	Nutná výměna <input type="checkbox"/>	Provoz. únik oleje <input type="checkbox"/>
Zvýšený únik oleje <input type="checkbox"/>	Po výměně <input type="checkbox"/>	Zvýšený únik oleje <input type="checkbox"/>
Nižší výkon <input type="checkbox"/>	Výměna při km <input type="checkbox"/>	Doporučená kontrola, příp. oprava <input type="checkbox"/>
Zvýšená hlučnost <input type="checkbox"/>	<b>OLEJ</b> <input type="checkbox"/>	Zjevná závada, nutná oprava <input type="checkbox"/>
Nutná oprava <input type="checkbox"/>	Olej <input type="checkbox"/>	Hlučná <input type="checkbox"/>
	Poslední výměna <input type="checkbox"/>	
Motor - Poznámka		Převodovka - Poznámka

3. SPOJKA	4. CHLADÍČÍ SOUSTAVA	5. VÝFUKOVÁ SOUSTAVA
Původní <input checked="" type="checkbox"/>	Původní <input checked="" type="checkbox"/>	Původní <input checked="" type="checkbox"/>
Doporučená kontrola, příp. oprava <input type="checkbox"/>	Doporučená kontrola, příp. oprava <input type="checkbox"/>	Koroze, netěsnost <input type="checkbox"/>
Nutná oprava <input type="checkbox"/>	Netěsnost, únik kapaliny <input type="checkbox"/>	Počáteční koroze <input type="checkbox"/>
Vyměněná <input type="checkbox"/>	Nutná oprava <input type="checkbox"/>	Zvýšená hlučnost <input type="checkbox"/>
		Nutná oprava/výměna <input type="checkbox"/>
Spojka - Poznámka	Chlazení - Poznámka	Výfuk. soust. - Poznámka

### 6. ELEKTRICKÁ INSTALACE

Stav	Provozní opotřebení	Akumulátor	Provozní opotřebení	Klimatizace - funkční	Ano
		Na hranici životnosti <input type="checkbox"/>			
		Snížená účinnost <input type="checkbox"/>			
Poznámka					

7. KAROSERIE	8. STAV LAKU	9. ČALOUNĚNÍ
Původní <input checked="" type="checkbox"/>	Původní <input checked="" type="checkbox"/>	Původní <input checked="" type="checkbox"/>
Opravovaná <input checked="" type="checkbox"/>	Provozní poškození, oděrky <input type="checkbox"/>	Zvýšené opotřebení <input type="checkbox"/>
Opravovaná po nehodě <input type="checkbox"/>	Četná lakovaná poškození <input type="checkbox"/>	Znečištěný interiér <input type="checkbox"/>
Počínající koroze <input type="checkbox"/>	Opravovaný <input checked="" type="checkbox"/>	
Zvýšená koroze <input type="checkbox"/>	Puchýře <input type="checkbox"/>	

Koroze nosných částí

Karoserie - Poznámka  
Provozní opotřebení

Lak - Poznámka  
Provozní opotřebení

Čalounění - Poznámka  
Provozní opotřebení

Lakováno - Poznámka  
Lakovaný přední nárazník

Poškození - Poznámka

## 10. NÁPRAVA

### Přední náprava

Původní   
Provozní vůle v uložení a závěsech   
Nadměrná vůle v uložení a závěsech   
Nutná oprava   
Doporučená kontrola, příp. oprava   
Přední náprava - Poznámka

### Zadní náprava

Původní   
Provozní vůle v uložení a závěsech   
Nadměrná vůle v uložení a závěsech   
Nutná oprava   
Doporučená kontrola, příp. oprava   
Zadní náprava - Poznámka

## 11. BRZDY

Původní   
Snížená účinnost   
Nutná oprava   
Provedena oprava/výměna (viz.pozn)   
Doporučená kontrola, příp. oprava   
Brzdy - Poznámka

## 12. ŘÍZENÍ

Původní   
Doporučená kontrola, příp. oprava   
Dop. kontrola/Seřízení geometrie   
Nutná oprava   
Řízení - Poznámka

## 13. TLUMIČE

Původní   
Doporučená kontrola, příp. oprava   
Snížená účinnost   
Nutná výměna   
Tlumiče - Poznámka

## 14. PNEUMATIKY A DISKY

Disky *Provozní opotřebení*  
Pneumatiky **Stav** *Provozní opotřebení*  
Výrobce/Rozměr  
**Hloubka dezénu (%)**  
LP **PP**  
LZ **PZ**  
**Druhá sada kol**  
Pneumatiky  **Pozn.:**  
Disky  **Pozn.:**  
Umístění  **Pozn.:**  
Rezervní kolo  **Hever**   
Dojezdové rez. kolo  **Klíč**   
Sada na opravu pneu.   
Pneu - Poznámka

## 15. ÚDRŽBA

Údržba prováděna v autoriz. servisu   
Záruka mobility   
Údržba prováděna v neautoriz. servisu

Údržba - Poznámka

Předal:.....

Převzal:.....