

KONE, a. s.
Evropská 423/178
160 00 Praha 6 - Vokovice

IČO: 00176842 DIČ: CZ00176842

Datum: 15. 04. 2024

Na základě Rámcové dohody č. E635-S-14/2024 u Vás objednáme zajištění opravy dvoukřídlé brány č. 45 403 429 (výměna kyvných pohonů FAAC), na základě zjištěné závady, v Olomouci – administrativní budově (IC6000315233), dle cenové nabídky T-0007339202.

Zakázka: E211Z3520MSE

Termín: červen 2024

Dohodnutá cena: 57.760,- Kč (bez DPH)

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635230004

Přílohy:

Cenová nabídka č. T-0007339202

Protokol – zjištění závady



Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: BRÁNA FAAC – AUTOMATICKÁ DVOUKŘÍDLOVÁ (45403429). Na adrese: NERUDOVA 773/1, 77900, OLOMOUC. Lokace zařízení: 11 - VJEZD DO DVORA.			
Oprava brány - výměna kyvných pohonů FAAC:			
pohony FAAC 422	2 ks		
práce- 2 technici	10 hod		

Celková prodejní cena, bez DPH

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:

100% po provedení práce
Faktura se splatností 30 dní

Dodávka a Záruka

Termín dodání je 5-6 týdnů po obdržení písemné objednávky a po vyjasnění technických detailů (termín dodání je orientační. O přesném termínu dodání bude zhotovitel informovat zástupce objednatele a / nebo správce objektu před zahájením prací)

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení).

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce www.kone.cz

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0007339202. **Závazně objednáваме práce v plném rozsahu.**

Zákazník

Místo, datum

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka

Záznam z opravy hlášené zákazníkem



Číslo opravy 9ACZ10248210
Jméno volajícího / Datum a čas hovoru 4/12/2024 6:42:57 AM
Telefon volajícího 702117297
Popis závady Dveře - brána dvoukřídlá, vrčí motorek a nezastaví, když se otevře
Číslo objednávky 24_635200067

Zákazník Sprava železnic, statni organizace
Název místa NERUDOVA 1, OLOMOUC
Typ zařízení Dvere
Evidenční číslo zařízení 45403429
Výrobní číslo zařízení BRÁNA AUTO. DVOUKŘÍDLOVÁ
Umístění 11 - VJEZD DO DVORA
Ulice NERUDOVA 773/1
Město OLOMOUC

Jména servisních techniků

Datum a čas přijetí technikem 12/04/2024 09:14:18
Datum a čas ukončení technikem 12/04/2024 14:27:53

Stav zařízení při příjezdu Není v provozu - Hlucnost zařízení nebo hlucnost při doví

Popis práce Kontrola funkce brány, nutná výměna pohonu (pozkozeno) - nepravidelné

► Kontrola funkce

Důvod závady Provozem opotrebovany material – vymena

► OVLÁDÁNÍ DVERÍ, ELEKTRICKÁ INSTALACE - Motor - PDB Motor

Stav zařízení při odchodu Zařízení v provozu, normální provoz

Záznamy techniků

Daniel LINHART 12.04.2024 12:00 - 12.04.2024 13:02

Komentář pro zákazníka

Podpis zákazníka

Jméno zákazníka