




## ZÁPIS O ZJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ÚKONŮ

k Výzvě k provedení běžné opravy č. 175420122

	Typ vozidla:	RZ vozidla:	Číslo <i>Požadavkového listu</i> , ke kterému se zjištění vztahuje:
	T-815 8x8 Multilift MKIV	298-77-43	PL 30/2017
Popis provedených zkoušek a testů	Provádění prací na základě PL 30		
Popis vlastního kontrolního zjištění a návrh na odstranění závady	V průběhu prací na opravě vozidla byly zjištěny další závady, které je nutné opravit k zajištění správné funkce. Návrh na odstranění – viz. Příloha č. 1 a 2.		
Počet hodin na zjištění rozsahu poruchy (závady)	Zjištěno v průběhu prací podle PL 30	Náklady na vlastní úkony na provedení dalších úkonů	97 200,- Kč
Přehled a ceny potřebného materiálu	Viz. Příloha 1 a 2		58 858,31- Kč
Přehled a ceny potřebných kooperací			28000, Kč
Ostatní náklady zhotovitele			13 988,43- Kč
Návrh termínu zahájení díla	Po podpisu Zápisu o DÚ	Návrh termínu ukončení díla	Do 45 dnů po podpisu Zápisu o DÚ
Celková cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč bez DPH	198 046,74- Kč	Celková cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč s DPH	239 636,56- Kč
Technická dokumentace zhotovitele	dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163		
Podpis zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických a razítko	Dne 9. 6. 2017	Ing. Josef Zik	 

<p>Vyjádření ZOVT</p>	<p>S provedením dalších úkonů v plném rozsahu souhlasím – <del>nesouhlasím</del></p> <p>Požádám odborný dozor nad jakostí – konečnou kontrolu*  Požádám konečnou kontrolu  nepožádám*</p> <p>Datum: kpt. Bc. Jan SALABA</p> <p><i>razítka a podpis</i></p>
<p>Vyjádření ZSOJ k provedení SOJ</p>	<p><i>SOJ bude provedeno podle požadavku.</i></p> <p>Telefon: 585 083 136 Datum: 26.06.2017 Ing. </p> <p><i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítka a podpis</i></p>

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Zápisu o zjištění DÚ a ukončí do 45 dnů po písemném potvrzení tohoto zápisu.

Ředitel  
Vojenského technického ústavu, s.p.  
Mgr. Jiří PROTIVA

Mgr. Jiří Protiva Digitálně podepsal Mgr. Jiří Protiva  
Datum: 2017.06.30 14:05:18 +0200

podepsáno elektronicky

Ředitelka  
odboru logistiky, zabezpečení a podpory  
sekce vyzbrojování a akvizic MO  
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

podepsáno elektronicky



CENOVÁ NABÍDKA č. 030/2017

Kontrolní zjištění, Výzva č. 175420122

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl


Číslování shodně s protokolem z DEFECTACE




**Defektace dle kontrolního zjištění**

- 1 Prorazavělá kabina pod čelním oknem, lze nacenit mimo přílohu 9
- 2 Poškozené čelní okno ve výhledu řidiče, lze nacenit pol.32 přílohy 9 O
- 3 Únik oleje ze servořízení vadné zadní čerpadlo, lze nacenit mimo přílohu 9
- 4 Z důvodu rozebrání nutno přetěsnit pístnice akčního členu ramene háku, lze nacenit pol. 14 přílohy 9
- 5 Seřízení zámků pístnic akčního členu ramene háku, lze nacenit mimo přílohu 9
- 6 Výměna poškozené hadice turba, lze nacenit mimo přílohu 9
- 7 Poškozená olejová hadice serva, lze nacenit mimo přílohu 9
- 8 Poškozená olejová hadice serva, lze nacenit mimo přílohu 9
- 9 Poškozené gufero kaple ventilátoru, lze nacenit mimo přílohu 9
- 10 Poškozený spojkový válec, lze nacenit mimo přílohu 9

## ZÁPIS O ZJIŠTĚNÍ DALŠÍCH ÚKONŮ Č. 2

k Výzvě k provedení běžné opravy č. 175420122

	Typ vozidla:	RZ vozidla:	Číslo <i>Požadavkového listu</i> , ke kterému se zjištění vztahuje:
	T-815 8x8 Multilift MKIV	298-77-43	PL 30/2017
Popis provedených zkoušek a testů	Provádění prací na základě PL 30		
Popis vlastního kontrolního zjištění a návrh na odstranění závady	V průběhu prací na opravě vozidla byly zjištěny další závady, které je nutné opravit k zajištění správné funkce. Návrh na odstranění – viz. Příloha č. 1 a 2.		
Počet hodin na zjištění rozsahu poruchy (závady)	Zjištěno v průběhu prací podle PL 30	Náklady na vlastní úkony na provedení dalších úkonů	34 560,- Kč
Přehled a ceny potřebného materiálu	Viz. Příloha 1 a 2		109 046,40- Kč
Přehled a ceny potřebných kooperací			0, Kč
Ostatní náklady zhotovitele			10 914,09- Kč
Návrh termínu zahájení díla	Po podpisu Zápisu o DÚ	Návrh termínu ukončení díla	Do 45 dnů po podpisu Zápisu o DÚ
Celková cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč bez DPH	154 520,49- Kč	Celková cena v součtu všech uvedených nákladů za provedení dalších úkonů uvedená v Kč s DPH	186 969,79- Kč
Technická dokumentace zhotovitele	dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163		
Podpis zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických a razítko	Dne 14. 6. 2017	Ing. Josef Zikr	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">         VOJSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, a.s.          oddělení závodní výroby          Via Nováckého 596          502 01 vltava          IČ 243 32 522          PŘÍLOHA       </div>

<p>Vyjádření ZOVT</p>	<p>S provedením dalších úkonů v plném rozsahu souhlasím – <del>nesouhlasím</del></p> <p>Požaduji odborný dozor nad kvalitou – konečnou kontrolu*  Požaduji konečnou kontrolu  Nepožaduji*</p> <p>Datum kpt. Bc. Jan SALABA</p> <p></p> <p><small>2017 výběr roční z možností provedení SOJ</small></p> <p><small>razítka a podpis</small></p>
<p>Vyjádření ZSOJ k provedení SOJ</p>	<p><i>SOJ bude provedeno podle požadavků</i></p> <p>Telefon 585 083 136 Datum 26-06-2017</p> <p></p> <p></p> <p><small>..... hodnost, titul, jméno, příjmení, razítka a podpis</small></p>

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Zápisu o zjištění DÚ a ukončí do 45 dnů po písemném potvrzení tohoto zápisu.

Ředitel  
Vojenského technického ústavu, s.p.  
Mgr. Jiří PROTIVA

Mgr. Jiří Protiva Digitálně podepsal Mgr. Jiří Protiva  
Datum: 2017.06.30 14:05:42 +02'00'

podepsáno elektronicky

Ředitelka  
odboru logistiky, zabezpečení a podpory  
sektoru vyzbrojování a akvizic MO  
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

podepsáno elektronicky



CENOVÁ NABÍDKA č. 030/2017

Kontrolní zjištění č. 2. Výzva č. 175420122

**PŘEHLED ÚKONŮ**

O - Oprava; ND-náhradní díl

*Číslování shodné s protokolem z DEFEKTACE*

**Defektace dle kontrolního zjištění**

- 1 Opotřebované brzdové pakny všech náprav, lze nacenit mimo přílohu 9
- 2 Poškozené brzdové bubny předních náprav, lze nacenit mimo přílohu 9
- 3 Poškozené brzdové bubny zadních náprav, lze nacenit mimo přílohu 9

Elektronický podpis - 29.6.2017

Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Pavlína Čermáková  
Vydán : ACAeHDC - Qualified  
Platnost do : 1.6.2018