

Předávací protokol - Příloha č. 1

Firma: Město Stod

se sídlem na adrese nám. ČSA 294, Stod, 33301, Česká republika

IČ: 00257265 , DIČ: CZ00257265

Jednající:

(Prodávající)

VeaCom s.r.o.

se sídlem na adrese Praha 5-Smíchov, Strakonická 3367, PSČ 15000

IČO: **27581063**, DIČ: **C227581063**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116995

Bankovní spojení: 209628659/0300, Československá obchodní banka

Jednající: Jan Brož, jednatel

(Kupující)

dále spolu jako „Smluvní strany“

I.

Prodávající tímto předává Kupujícímu Předmět prodeje: UNC 060 VIN: [REDAKCE] specifikovaný v Kupní smlouvě, která byla uzavřena mezi Smluvními stranami dne 22.5.2024 (dále jako „Kupní smlouva“).

II.

Kupující tímto prohlašuje a stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že Předmět prodeje specifikovaný v Kupní smlouvě a jeho příslušenství specifikované shora převzal. Současně Kupující stvrzuje převzetí dokumentace nutné pro řádné užívání a provoz Předmětu prodeje (zejména velkého a malého technického průkazu v případě motorového vozidla).

Kupující si Předmět prodeje podrobně prohlédl a je-li Předmětem prodeje pojízdné vozidlo, absolvoval zkušební jízdu min. 5 km. Kupující poté prohlašuje, že na Předmětu prodeje neshledal technické nedostatky nad rámec jeho běžného opotřebení a výše uvedených závad.

Stav tachometru při převzetí: N/A

Závady: Rozbité světlo, Svařovaná část kozlíku (věže) nakladače, Svařované rameno podkopy, Lžice jsou opotřebované, Občas v provozu, Stav MTH nezjištěn, Hydraulické hadice mohou být zpuchřelé, Poškrábané okno od stěračů, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Povrchová koroze karoserie, Provozní vůle v ovládní, Provozní vůle v uložení, Roztržená sedačka, Únik oleje z hydrauliky, Znečištěný interiér

Předáno v:

Předáno dne: 28.5.2024

Město Stod

Jan Brož, jednatel

VeaCom s.r.o.