

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Datum: 05. 06. 2024

KONE, a. s.

Evropská 423/178

160 00 Praha 6 - Vokovice

IČO: 00176842 DIČ:CZ00176842

Na základě Rámcové dohody č. E635-S-14/2024 u Vás objednááme zajištění výměny rolovacích vrat č. 45 403 474, na základě zjištěné závady při pravidelné prohlídce, ve Valašském Meziříčí – výpravní budově (IC6000384817), dle cenové nabídky T-0007482959.

Zakázka: E216H6321ZPU

Termín: srpen 2024

Dohodnutá cena: 112 950,- Kč (bez DPH)

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635230004

přednosta SPS OŘ Ostrava

Přílohy:

Cenová nabídka č. T-0007482959

Protokol z pravidelné prohlídky



Předmět nabídky

| Popis | Množství | Jednotková cena | Celková cena bez DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------|
| Zařízení: SEKČNÍ ROLETA NA RUČNÍ POHON (45403474). Na adrese: NÁDRAŽNÍ 545/12, 75701, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - KRÁSNO NAD BEČVOU. Lokace zařízení: 9 - PODCHOD. | | | |
| Výměna rolovacích vrat: | | | |
| elektrická rolovací vrata AG77, rozměr 2 930 x 2 900 mm, barva šedá | 1 ks | | |
| klíčový spínač, nesjednocené vložky | 2 ks | | |
| práce | 16 hod | | |
| Celková prodejní cena, bez DPH | | | 112 950,00 Kč |

Poznámka – přívod elektrické energie k rolovacím vratům zajistí zákazník.

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:
100% po provedení práce
Faktura se splatností 30 dní

Dodávka a Záruka

Termín dodání je dle dohody po obdržení písemné objednávky a po vyjasnění technických detailů (termín dodání je orientační. O přesném termínu dodání bude zhotovitel informovat zástupce objednatele a / nebo správce objektu před zahájením prací).

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 12 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení)

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce www.kone.cz

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0007482959. **Závazně objednááme práce v plném rozsahu.**

Zákazník

Místo, datum 5.6. 2024

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka

Číslo zakázky:

OBJEDNATEL:



Datum:

KONE, a.s.
Evropská 178
160 00 Praha 6

Objekt B7
Ulice Ve dřvažní 12
Město a PSČ Valašsko Režický
Číslo zařízení 454 034 74
Lokace počchod / schody
Výrobce/typ _____

DVEŘE
VRATA ZÁVORA
BRÁNA MŮSTEK

ZÁPIS Z ODBORNÉ PROHLÍDKY

Vrata / Brány

(sekční rolovací posuvné otvíravé):

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Vizualní kontrola základních konstrukčních částí | <input type="checkbox"/> Kontrola funkčnosti a stavu motoru |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola ukotvení nosných částí | <input type="checkbox"/> Kontrola funkčnosti radarů a fotobuněk |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontrola vodících částí | <input type="checkbox"/> Kontrola funkčnosti elektrického zámku |
| <input type="checkbox"/> Kontrola vodorovné vyváženosti brány (sekční) | <input type="checkbox"/> Kontrola funkčnosti mechanického zámku |
| <input type="checkbox"/> Kontrola chování brány při ztrátě napětí | <input type="checkbox"/> Kontrola stavu ozubeného řemene |
| <input type="checkbox"/> Kontrola stavu a funkčnosti elektroniky a motoru | <input type="checkbox"/> Kontrola stavu akumulátoru |
| <input type="checkbox"/> Kontrola chodu a funkčnosti spínačů | <input type="checkbox"/> Mazání, čištění |

a bezpečnostních prvků

- Promazání vodících částí a kloubových spojů
 Očištění

Závora Můstek

- Kontrola elektrických částí
 Kontrola mechanických částí
 Kontrola bezpečnostních prvků
 Komunikace (čtečka, snímače, ovládání)
 Mazání, čištění

Automatické dveře (posuvné kyvné):

- Kontrola vozíků, dráhy a zavěšení křidel
 Kontrola funkčnosti a stavu řídicí jednotky

POPIS ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

rolota ve velmi špatném stavu

STAV ZAŘÍZENÍ:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | VYHOVUJE |
| <input type="checkbox"/> | VYHOVUJE S VÝHRADOU |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NEVYHOVUJE |

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ:

Podpis technika

Podpis zákazníka