

OBJEDNÁVKA č.: 2024/101-ZK

Značka: 2024/101-ZK

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

MGVIVA a.s.

Křenkova 438/3

Praha 6

162 00

Datum: 24.06.2024

Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení

- | Č. | Objednávaný úkon | Údaje o zařízení |
|----|----------------------|---|
| 1. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: LAPAROSKOPICKÁ SESTAVA /2
Typ zařízení: WOLF
Výr. číslo: číslo 2
Inv. číslo: HM01388
Umístění: centrální operační sály |
| 2. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: ARTROSKOPICKÁ SESTAVA
Typ zařízení: PANOVIEX
Výr. číslo: 5212,101
Inv. číslo: HM01033
Umístění: centrální operační sály |
| 3. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: ELEKTROCHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ
Typ zařízení: ERBE VIO 300 D
Výr. číslo: 11284942
Inv. číslo: HM00674
Umístění: porodní-gyn ambulance |
| 4. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: ELEKTROCHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ
Typ zařízení: ERBE VIO 300 D
Výr. číslo: 11284940
Inv. číslo: HM00675
Umístění: centrální operační sály |
| 5. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: MORCELÁTOR
Typ zařízení: R.WOLF
Výr. číslo: 5675U0902R
Inv. číslo: HM00710
Umístění: porodní-gynekologie |
| 6. | Technická kontrola 1 | Název zařízení: HYSTEROSKOPICKÁ SADA
Typ zařízení: R. WOLF
Výr. číslo: HM00942
Inv. číslo: HM00942
Umístění: centrální operační sály |

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



7.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	LAPAROSKOPICKÁ SESTAVA /3 WOLF číslo 3 HM01704 centrální operační sály
8.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	PŘÍSTROJ ELEKTROCHIRURGICKÝ ERBOTROM VIO 300 D 11445233 HM01704-04 centrální operační sály
9.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	LAPAROSKOPICKÁ PUMPA PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1707CE0901 HM01704-02 centrální operační sály
10.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	HLAVA KAMERY 3 ČIPOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100409713 HM01704-08 centrální operační sály
11.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	ENDOKAMERA LOGIC HD PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100421646 HM01704-07 centrální operační sály
12.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	ZDROJ SVĚTLA ENDOLIGHT LED 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100417443 HM01704-10 centrální operační sály
13.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	INSUFLÁTOR S OHŘEVEM A ODS. KOUŘE PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100421118 HM01704-01 centrální operační sály
14.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	LCD MONITOR RADIANCE 26HD G2 PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 13-215198 HM01704-05 centrální operační sály
15.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	MONITOR NEOVO X19A PŘÍSLUŠENSTVÍ K ARTR. SESTAVĚ PANOVIE TAX19B0A41800353 HM01033-06 centrální operační sály

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



16. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	ZDROJ SVĚTLA XENON PŘÍSLUŠENSTVÍ K ARTR. SESTAVĚ PANOVIE 060858 HM01033-08 centrální operační sály
17. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	ENDOKAMERA PŘÍSLUŠENSTVÍ K ARTR. SESTAVĚ PANOVIE 060574 HM01033-09 centrální operační sály
18. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	PC- DAR Comesa Praha PŘÍSLUŠENSTVÍ K ARTR. SESTAVĚ PANOVIE HM01033-10 centrální operační sály
19. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	MONITOR NOEVO 24" PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF L1HX240HD2800039 HM01388-1 centrální operační sály
20. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	MONITOR NOEVO 24" PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF L1HX240HD1900091 HM01388-2 centrální operační sály
21. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	ZDROJ SVĚTLA XENON PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 011548 HM01388-3 centrální operační sály
22. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	PUMPA LAPARO PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1503CE0851 HM01388-4 centrální operační sály
23. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	ENDOKAMERA LOGIC PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100173755 HM01388-5 centrální operační sály
24. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	HLAVA KAMERY PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100174893 HM01388-6 centrální operační sály

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



25. Technická kontrola 1	Název zařízení:	INSUFLÁTOR
	Typ zařízení:	PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF
	Výr.číslo:	021246
	Inv.číslo:	HM01388-7
	Umístění:	centrální operační sály
26. Technická kontrola 1	Název zařízení:	HLAVA KAMERY
	Typ zařízení:	PŘÍSLUŠENSTVÍ K ARTR. SESTAVĚ PANOVIÉ
	Výr.číslo:	5000278434
	Inv.číslo:	HM01033-12
	Umístění:	centrální operační sály

Dobrý den,
požadujeme BTK na výše uvedené přístroje.
Domluvte se předem na oddělení:
COS [REDACTED]
Porodní [REDACTED]

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]
Biomedicínský inženýr
[REDACTED]

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.

