

Předávací protokol - Příloha č. 1

Firma: Městské služby Rýmařov, s.r.o.

se sídlem na adrese Palackého 1178/11, Rýmařov, 79501, Česká republika

IČ: 60320613 , DIČ: CZ60320613

Jednající:

(Prodávající)

VeaCom s.r.o.

se sídlem na adrese Praha 5-Smíchov, Strakonická 3367, PSČ 15000

IČO: **27581063**, DIČ: **CZ27581063**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116995

Bankovní spojení: 209628659/0300, Československá obchodní banka

Jednající: Jan Brož, jednatel

(Kupující)

dále spolu jako „**Smluvní strany**“

I.

Prodávající tímto předává Kupujícímu Předmět prodeje: WISCONSIN YUKIN W5033 **RZ: T005652 VIN: 080499** specifikovaný v Kupní smlouvě, která byla uzavřena mezi Smluvními stranami dne 7.8.2024 (dále jako „**Kupní smlouva**“).

II.

Kupující tímto prohlašuje a stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že Předmět prodeje specifikovaný v Kupní smlouvě a jeho příslušenství specifikované shora převzal. Současně Kupující stvrzuje převzetí dokumentace nutné pro řádné užívání a provoz Předmětu prodeje (zejména velkého a malého technického průkazu v případě motorového vozidla).

Kupující si Předmět prodeje podrobně prohlédl a je-li Předmětem prodeje pojízdné vozidlo, absolvoval zkušební jízdu min. 5 km. Kupující poté prohlašuje, že na Předmětu prodeje neshledal technické nedostatky nad rámec jeho běžného opotřebení a výše uvedených závad.

Stav tachometru při převzetí: 5674 MTH

Závady: NEPOJÍZDNÝ, Vadná převodovka, Některé pohyblivé části mohou být zatuhlé či zarezlé, Deformace na více místech, Poškozená přední část od kamínků, Provozní oděrky a poškození, Škrábance na karoserii, Opatřebený interiér, Polámané plastové části, Provozní vůle v ovládání, Provozní vůle v uložení, Silná koroze kabiny, Silná koroze nástavby, Slabý akumulátor, Únik oleje z hydrauliky, Úniky provozních kapalin, Znečištěný interiér

Předáno v:

Předáno dne:

.....
Městské služby Rýmařov, s.r.o.

