

KUPNÍ SMLOUVA

Daniel Skřivánek

Pod Kaštany 107, 43401 Most, CZ

IČ: 72593083

na jedné straně,

dále jen „prodávající“

a

MOP BRNO, spol. s r.o.

Žebětínská 821/7062300 Brno

IČ: 48910546

na druhé straně,

dále jen „kupující“

uzavírají podle ustanovení § 2085 a násl. Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVU

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Proávající je podle vlastního prohlášení výlučným vlastníkem vozidla o následující specifikaci:

Značka a typ: Piaggio Porter 1.3i

Číslo karoserie:

1. registrace: 17.8.2010

Stav najetých Km: 36 198 km

(to celé dále jen „**Předmět koupě**“).

2. Proávající prohlašuje, že Předmět smlouvy byl používán pro firemní účely. Z toho vyplývá nadměrné opotřebení všech skupin vozidla.

3. Proávající prohlašuje, že je oprávněn s Předmětem koupě disponovat a že na něm nevážnou žádné právní povinnosti, zejména zástavní právo, věcná břemena a práva třetích osob.

4. Proávající dále prohlašuje, že:

- a) ohledně Předmětu koupě nejsou vedena žádná řízení, na základě kterých by mohlo dojít ke změně vlastnického práva k Předmětu koupě nebo k jakémukoli omezení výkonu vlastnického práva k Předmětu koupě;
- b) Předmět koupě je prostý jakýchkoli právních vad;
- c) Je plně a bez omezení oprávněn nakládat s Předmětem koupě;
- d) Není v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- e) Uzavřením této smlouvy neporušuje žádnou svou smluvní nebo zákonnou povinnost;
- f) Není založen právní důvod pro odporovatelnost této kupní smlouvy jako právního úkonu podle ustanovení § 589 a násl. Občanského zákoníku.

Článek II.

Prodej a koupě

1. Prodávající prodává touto smlouvou kupujícímu Předmět koupě včetně rezervního kola, heveru a klíče na kola ve stavu, v jakém jej byl oprávněn užívat a v jakém jej užíval.
2. Kupující touto smlouvou předmět koupě od prodávajícího kupuje a přijímá.
3. Kupující prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem Předmětu koupě, a dále s vadami, které jsou uvedeny v „zápisu o stavu vozidla“, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy.
4. Prodávající neodpovídá za vady, které vzniknou nesprávným používáním předmětu koupě.
Kupující potvrzuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že byl s jeho stavem seznámen a že ho v tomto stavu za níže uvedenou kupní cenu kupuje.
5. Vzhledem ke stáří, počtu najetých Km se záruka na skryté vady sjednává na dobu 1.měsíce od předání vozidla.
6. Prodávající poskytl kupujícímu slevu ve výši 17 000,- + DPH na opravy vozidla. Kupující se dohodli, že veškeré záruční opravy budou prováděny na adrese prodávajícího. Náklady na dopravu Předmětu koupě jdou na vrub kupujícího.

Článek III.

Kupní cena a způsob její úhrady

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena po za Předmět koupě včetně přepisu činí po slevě 171 000,- Kč + DPH
2. Platba podle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude uhrazena na základě vystavené faktury.
3. Smluvní strany shodně potvrzují, že kupní cena odpovídá stáří i technického stavu Předmětu koupě.

Článek IV.

Předání Předmětu koupě

1. Vlastnické právo k Předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem zaplacení plné kupní ceny.
2. Okamžikem převzetí Předmětu koupě kupujícím přechází na kupujícího rovněž nebezpečí škody na Předmětu koupě.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smíru dosáhnout, budou spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu v České republice.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každému z účastníků této smlouvy náleží po jednom vyhotovení smlouvy.
4. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1, zápis o stavu stroje.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.

V Mostě

dne: 21.8.2024

Prodávající:



V Mostě

dne: 21.8.2024

Kupující:



Zápis o stavu stroje

Značka:	Piaggio
Typ:	Porter 1.3i
VIN:	
1.reg.:	17.8.2010
Stav najetých Km:	36 198 Km

Motor: opotřebený k počtu najetých Km, netěsnosti ve spojích, snížený výkon, sporadicky nepravidelný chod, zvýšená hlučnost

Palivový systém: opotřebený, netěsnost, snížený výkon, LPG systém funkčnost nevyzkoušena – možné ovlivnění chodu motoru

Výfuk: povrchová koroze, po opravě,

Převodová skříň: opotřebená, netěsnosti ve spojích

Spojka: funkční opotřebená

Přední náprava: opotřebená, vůle v převodu

Zadní náprava: opotřebená, zvýšená hlučnost, netěsnosti ve spojích

Řízení: úměrně opotřeбенé k počtu najetých Km

Brzdy: funkční, koroze brzdových trubek

Rám vozidla: původní, povrchová koroze

Karosérie: původní, povrchová koroze

Lak: po opravě

Elektroinstalace: funkční. Vzhledem ke stáří je možné poškození izolace nebo konektorů vodičů. Svítí kontrolka motoru

Kabina: původní, po opravě, nejrůznější důlky a poškození

Ostatní: LPG systém není zapsaný v TP

V Mostě dne: 21.8.2024

Prodávající:

Kupující: