

Protokol z místního šetření

na akcích připravovaných s. p. Povodí Ohře v rámci údržby břehových porostů a kácení dřevin z důvodů provozní bezpečnosti v období 2023-2025.

Účastníci:



Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí
Povodí Ohře, s. p., závod Karlovy Vary

Místo, datum šetření:

Vodní toky a pozemky ve správním území Magistrátu města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, 11.09.2023

Předmět protokolu

Dnešního data se sešli výše uvedení účastníci, aby si ujasnili postupy kácení dřevin podle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), při navržených akcích údržeb porostů, které provádí Povodí Ohře, s. p. jako správce vodních toků při péči o břehové porosty ve správním území Magistrátu města Karlovy Vary, odbor životního prostředí.

Dřeviny určené k odstranění byly označeny při prohlídkách, které v průběhu vegetačního období prováděli správci toků. Při prohlídkách byly označeny stromy poškozené, suché, stromy napadené chorobami a stromy s obnaženým kořenovým systémem, které již neplní stabilizační funkci koryta vodního toku a které by mohly vzhledem k umístění, poškození nebo nedobrému stavu způsobit nebezpečí vzniku či zhoršení povodňových situací a ohrožení životů a zdraví osob, pohybujících se v blízkosti vodních toků. U olší v břehových porostech se projevuje zejména onemocnění plísní olšovou (*Phytophthora alni*), které urychluje odumírání porostů. V případech odstranění zapojených (nespojitéch) porostů se jedná hlavně o náletové dřeviny – křoviny, stromy a pařezové výmladky s průměrem kmene do 10 cm – rostoucí v korytech vodních toků, které snižují průtočnou kapacitu koryta.

Akce budou provedeny v co nejbližším termínu, při pracích v blízkosti vodního toku budou použity stroje a nástroje s biologicky odbouratelnými náplněmi a bude v co největší míře zamezeno zásahům do vodního toku (přejíždění koryta, spád větví, pilin apod.) Využitelná dřevní hmota bude odvezena, křoviny a větve stromů zlikvidovány na místě.

Po prohlídce břehových porostů jednotlivých akcí bylo zjištěno a dohodnuto:

1. **Vitický potok – Dalovice C**, v rámci pravidelných kontrol správce vodního toku byla provedena zdravotní probírka břehového porostu VT Vitický potok, na pozemku p. č. 211/1 v k. ú. Dalovice. Taxace byla provedena v úseku ř. km 2,169 – 2,670. Jedná se o odstranění 100 kusů stromů a 300 m² křovin. Ke kácení byly označeny olše lepkavé vykazující známky napadení houbovým patogenem, plísní olšovou (*Phytophthora alni*), dále stromy s vyhnílou dutinou v kmeni, stromy nebezpečně nakloněné k zástavbě v obci Dalovice a dále 300 m² křovin, s dominancí střemchy, které se nachází v průtočném profilu vodního toku. Kácení je plánováno na klidové období od 1.10.-31.3. nejpozději však do konce roku 2025. V terénu jsou stromy určené ke kácení označeny žlutou barvou.
- Bylo dohodnuto, že na uvedené zásahy nebude žádáno o závazné stanovisko k zásahu do VKP, protože tímto zásahem nedojde k poškození významného krajinného prvku nebo oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce a zároveň se

nejedná o souvislý břehový porost. V oznámení bude uvedena druhová skladba dřevin, počty a obvody dřevin a bude přesně určena parcela.

Zapsal:



Podpisy účastníků:

