



PCR01ETRpo145752147

Č. j. KRPS-136676-9/ČJ-2024-0100AO

Počet listů: 6

Přílohy: 3/12

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany


Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO: 751 51 481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 19-507432881/0710
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**prodávající**“)

a

TRAK, spol. s r.o.

Zastoupená: Davidem Svátkem, jednatelem
Sídlo: Dukelských Hrdinů 1991, 269 01 Rakovník
IČ: 14801353
DIČ: CZ 14801353
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: j3s73c6

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka C 1407

(dále jen „**kupující**“)

a dále také jen „**smluvní strany**“

Čl. II Předmět smlouvy

1. Na základě výsledku veřejné soutěže: „**Odprodej a ekologická likvidace nepotřebného movitého majetku - služebních dopravních prostředků Výřad 1/2024**“ na zajištění odprodeje nepotřebného, vyřazeného majetku České republiky Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, vyhlášené dne 9. 09. 2024 pod KRPS-136676-8/ČJ-2024-0100AO se prodávající zavazuje dodat kupujícímu již nepoužívané **dopravní prostředky v celkovém počtu 44 ks** (dále jen „**předmět koupě**“, a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj řádně a včas sjednanou kupní cenu. Podrobný popis a specifikace majetku je uvedena v příloze č. 1 této kupní smlouvy, která je její nedílnou součástí.
2. Prodávající prohlašuje, že Česká republika je vlastníkem předmětu koupě, se kterým je na základě ust. § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, příslušné hospodařit Krajské ředitelství policie Středočeského kraje. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě je pro něj majetkem přebytečným a tudíž nepotřebným.

Čl. III Kupní cena

1. Kupní cena za předmět koupě se rovná nejvyšší nabídkové ceně na odprodej předmětu koupě (uvedená v příloze č. 1, této smlouvy) a činí **325 000,- Kč** (slovy: tři sta dvacet pět tisíc korun českých).
2. Částku uhradte na číslo účtu **19-507432881/0710**, Variabilní symbol **209 697**.
3. Za tuto cenu kupující předmět koupě kupuje do svého výlučného vlastnictví.
4. Tato cena zahrnuje veškeré náklady a zisk kupujícího.

Čl. IV Doba a místo plnění

1. Fyzické předání a převzetí předmětu koupě se uskuteční mezi zástupci prodávajícího a kupujícího nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne úplného zaplacení kupní ceny, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu koupě.
2. Kupující zabezpečí odvoz předmětu koupě na vlastní náklady, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne fyzického předání a převzetí předmětu koupě. Adresy umístění odstavených vozidel jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek.
3. Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem fyzického předání a převzetí předmětu koupě dle odst. 1 tohoto článku.

4. Kontaktními osobami za stranu prodávajícího jsou:

Bc. Martin Beneš, technický pracovník – obměna SDP automobilní oddělení,



5. Kontaktními osobami za stranu kupujícího jsou:



Čl. V Platební podmínky

1. Úhrada za předmět koupě bude provedena fakturací prodávajícího. Splatnost faktury je 14 kalendářních dní po jejím doručení kupujícímu.
2. Faktura bude vystavena na odprodej **44 kusů** vyřazených dopravních prostředků.
3. Kupní cena se považuje za proplacenou okamžikem připsání celé částky na účet prodávajícího.

Čl. VI Zvláštní ujednání

1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si přiměřenou součinnost při administrativním převodu vozidla.
2. Kupující je povinen do 10 pracovních dnů od fyzického převzetí předmětu koupě (motorových vozidel) zajistit na své náklady evidenční kontroly.
3. U vozidel určených k ekologické likvidaci je kupující povinen dodat prodávajícímu do 3 pracovních dnů od fyzického převzetí předmětu koupě protokoly o ekologické likvidaci vozidla.
4. Kupující je povinen, po vzájemné dohodě, dostavit se na registrační místo Ministerstva vnitra ČR s protokoly o evidenční kontrole a doklady od vozidla, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od vystavení evidenčních kontrol, k provedení nezbytných úkonů ke změně vlastníka vozidla. Součástí změny vlastníka vozidla může být registračním místem kupující vyzván k uhrazení ekologických poplatků za motorová vozidla nesplňující emisní normy. Veškeré správní nebo ekologické poplatky hradí kupující.
5. Kupující se zavazuje, že v období od faktického převzetí vozidla kupujícím do provedení změny provozovatele z prodávajícího na kupujícího zápisem v registru silničních vozidel, uhradí prodávajícímu veškeré pokuty nebo jiné sankce udělené příslušnými orgány policie, státní správy nebo samosprávy v souvislosti s používáním předmětného vozidla kupujícím

nebo zaviněním osoby, která vozidlo užívala s jeho souhlasem v rozporu s příslušnými právními předpisy. Pokud je v takovém případě pokuta nebo jiná sankce vyměřena přímo prodávajícímu jako provozovateli vozidla, je prodávající oprávněn pokutu nebo jinou sankci bez dalšího uhradit (např. určenou částku dle § 125h zák. č. 361/2000 Sb.) a veškeré náklady spojené s úhradou této pokuty nebo jiné sankce vyúčtovat kupujícímu. Prodávající není povinen kupujícího o vyměřené pokutě předem informovat.

Čl. VII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. V případě, že bude kupující v prodlení s převzetím předmětu koupě, uhradí prodávajícímu **smluvní pokutu ve výši 50,- Kč** za každý den prodlení.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. Výše sankce není omezena. Současně je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikne.

Čl. VIII

Ostatní ujednání

1. Kupující prohlašuje, že si je vědom, že předmět koupě je věc již použitá. Kupující dále prohlašuje, že je mu stav předmětu koupě znám, neboť prodávající ho s jeho technickým stavem seznámil, a v tomto stavu jej kupuje.
2. Kupující se ve smyslu ustanovení § 1916 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vzdává všech svých případných práv z titulu vad, které se případně vyskytnou na předmětu koupě, a to včetně tzv. skrytých vad, které existovaly ke dni předání předmětu koupě.
3. Prodávajícímu nejsou známy takové závady předmětu koupě, na které by měl povinnost kupujícího upozornit.
4. Prodávající neposkytuje kupujícímu na předmět koupě žádnou záruku, opravu, servis ani dodávky náhradních dílů.
5. **Prodávající nepřipouští další přeprodej vozidel ve vlastním areálu. Vstup do areálů je možný pouze pověřeným osobám kupujícího a vstup těchto osob musí schválit pověřený pracovník prodávajícího.**

Čl. IX Odstoupení od smlouvy

1. V případě podstatného porušení podmínek této smlouvy ze strany kupujícího, zejména neuhrazení celé kupní ceny ve lhůtě dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany kupujícího odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy kupujícímu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

Čl. X Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 čl. IX. smlouvy.
5. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu kupujícího.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
8. Tato smlouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis; prodávající obdrží jeden (1) stejnopis a kupující obdrží jeden (1) stejnopis smlouvy. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.

9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na veřejně přístupném elektronickém portálu – Registru smluv. Prodávající se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka Výřad 1/2024, příloha se sestává z 10 stran textu.

Příloha č. 2 – Krycí list, příloha se sestává z 1 strany textu.

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení, příloha se sestává z 1 strany textu.

Za prodávajícího:

04 -10- 2024

V Praze dne



plk. Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



Za kupujícího:

11 -10- 2024

V Rakovníku dne.....

.....

David Svátek

jednatel TRAK, spol. s r.o.



	B	RZ	Název nomenklatury	Barva	Km	Rok v. Váha Objem	Kategorie Směrnice EHK	Uloženo	Popis/technický stav	Hodnota v Kč.
1.	61848		Ford Transit 130 2,0 - 84 kW	ČERVENÁ TMAVÁ	175970	1996 2019 1998	M2 93/59	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Podvozek je poškozen rozsáhlou korozí, která nejen že neumožňuje zvednutí vozidla, ale zároveň nesplňuje kritéria pro získání tech. osvědčení – nutná kompletní rekonstrukce podvozku, včetně výměny několika konstrukčních celků vozidla. Interiér celkově zašlý, vybledlý, místy znečištěný a poškozený opotřebením. Řízení a brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	6 000,00 Kč
2.	61932		VW Transporter 2,5 – 85 kW	ČERVENÁ	403810	1996 1655 2461	M1 92/12 S2	Kutná Hora	Vozidlo má poruchu motoru – nadměrný únik oleje z bloku motoru. Koroze karoserie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžné opotřebené a brzdy odpovídají stáří vozidla. Interiér vozidla celkově zašlý, vybledlý a místy znečištěný.	8 000,00 Kč
3.	69717		Š. Fabia 1,4 – 44 kW	ZELENÁ SVĚTLÁ	375110	2001 1580 1397	M1 1999/102B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Podvozek funkční – odpovídá stáří vozidla. Interiér odpovídá stáří vozidla, místy je zašlý a vybledlý. Řízení je funkční, odpovídá stáří a počtu najetých km. Brzdy vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebeného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém.	4 000,00 Kč

4.	69806		Š. Fabia 1,4 – 55 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	262217	2002 1605 1390	M1 1999/102B	Kutná Hora	Rozsvěcí se kontrolka elektroniky motoru. Mírná koroze, poškrábaný lak od provozu a nácviku ŠPS. Podvozek vykazuje mírné vůle zavěšení a uložení kol, opotřebeno stářím a provozem. Za jízdy přestává fungovat servořízení – nebezpečné. Interiér je zašlý, opotřebovaný užíváním, provozem a nácvikem. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	4 000,00 Kč
5.	69865		Š. Fabia 1,4 – 50 kW	MODROZELENÁ ZÁKLADNÍ	219680	2002 1580 1397	M1 1999/102B	Kutná Hora	Lehký únik oleje v motoru. Koroze karoserie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, lehká vůle řízení, brzdy funkční. Interiér vozidla je celkově zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Vozidlo má po pádu stromu rozbíté boční okno a poničený interiéru.	4 000,00 Kč
6.	69898		Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	231366	2002 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Motor je opotřebovaný, vykazuje vůle, hůře startuje. Vadná lambda sonda a vadný katalyzátor. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku a vůle na řízení. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	4 000,00 Kč
7.	69899		Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	208479	2002 1610 1930	M1 83-05B	Kutná Hora	Silně opotřebovaný motor, hůře startuje, únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru. Koroze karoserie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku a vůle řízení. Interiér vozidla je vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	4 000,00 Kč
8.	70229		Š. Fabia 1,4 – 50 kW	MODROZELENÁ ZÁKLADNÍ	313240	2002 1580 1397	M1 1999/102B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Vozidlo je značně poškozeno po silném větru, dešti a pádu stromu.	4 000,00 Kč

9.	70230		Š. Fabia Combi – 1,4, - 50 kW	MODROZELENÁ ZÁKLADNÍ	245573	2002 1615 1397	M1 1999/102B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Interiér je místy zašlý a vybledlý. Koroze podvozku, vydržené a korodované kotouče, sjeté segmenty. Vůle ve skříní řízení. Vzhledem k silné korozi blatníků a počínající korozi karosérie, značnému opotřebení a počtu najetých km by byla oprava nerentabilní.	4 000,00 Kč
10.	70286		Š. Fabia Combi 1,4 - 50 kW	MODROZELENÁ ZÁKLADNÍ	337490	2003 1615 1397	M1 1999/102B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Interiér vozidla je místy zašlý a vybledlý. Koroze podvozku, řízení funkční, brzdy vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti rozvodu brzdové kapaliny. Nutná oprava elektroinstalace - nedobří. CVIČNÉ VOZIDLO AUTOŠKOLY - dvojí ovládání	4 000,00 Kč
11.	70460		Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	345796	2003 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Vozidlo je poškozeno v zadní části vozidla po silném větru, dešti a pádu stromu. Rozbité okno u zadních pátých dveří.	4 000,00 Kč
12.	70463		Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	226650	2003 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Porucha motoru a netěsnost (nutná vždy kontrola hladiny oleje), hůře startuje. Silná koroze karoserie, prahů, blatníků dveří, má vliv na tuhost karoserie. Koroze podvozku, řízení vykazuje vůle. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	4 000,00 Kč
13.	70472		Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	288990	2003 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení funkční – odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	4 000,00 Kč

14.	70482		Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	228824	2003 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Silná koroze karosérie, prahů, blatníků dveří, má vliv na tuhost karoserie. Koroze podvozku, řízení funkční – odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	4 000,00 Kč
15.	70605		Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	256395	2003 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Silně opotřebovaný motor – studený klepe, hůře startuje, únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru. Silná koroze karosérie, prahů, blatníků dveří, má vliv na tuhost karosérie. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované, závada na brzdové soustavě – slabě brzdí – nesvítlí brzdová světla. Interiér vozidla je vybledlý a místy znečištěný.	4 000,00 Kč
16.	70907		Š. Fabia 1,4 – 55 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	238241	2003 1575 1390	M1 2002/80B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, špatná funkce spojky, vůle řízení a malá účinnost brzd. Interiér vozidla je vybledlý a místy znečištěný.	4 000,00 Kč
17.	70964		Š. Fabia 1,4 – 55 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	275867	2003 1605 1390	M1 2002/80B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	4 000,00 Kč
18.	70997		Š. Octavia 1,6 – 75 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	232364	2003 1790 1595	M1 1999/102B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení - vůle ve skříni řízení, odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Brzdy opotřebované, ale funkční. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.	6 000,00 Kč
19.	71041		Š. Octavia 1,6 – 75 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	207384	2003 1790 1595	M1 1999/102B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení - vůle ve skříni řízení, odpovídá stáří vozidla a počtu najetých km. Brzdy opotřebované, ale funkční. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.	6 000,00 Kč

20.	71310		Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	244555	2004 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Vozidlo má silně opotřebovaný motor – studený klepe, hůře startuje, únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru. Silná koroze karosérie, prahů, blatníků dveří, má vliv na tuhost karosérie. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Závada na brzdové soustavě – velmi málo brzdí - nutno užít velkou sílu k zabrždění vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.	4 000,00 Kč
21.	71314		Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	259790	2004 1610 1390	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení a brzdy odpovídají stáří vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.	4 000,00 Kč
22.	71658		Š. Octavia 4x4 1,8 - 110kw	MODRÁ ZÁKLADNÍ	233343	2004 1930 1781	M1 1999/102A	Kutná Hora	Vozidlo je nepojízdné, poškozená převodovka/rozvodovka – vytekl olej – oprava cca 50 000,-- oprava nerentabilní Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Celopolep karosérie folií silně poškozen od slunečního záření. Koroze karosérie odpovídá stáří vozidla. Interiér vozidla je zašlý a místy znečištěný. Koroze podvozku a brzdy odpovídají stáří a počtu najetých km.	6 000,00 Kč
23.	71846		Renault Megane Combi 2,0 – 98,5 kW	MODRÁ	250296	2005 1870 1998	M1 2001/100B	Kutná Hora	Vozidlo má silně opotřebovaný motor, hůře startuje, únik oleje z motoru, nepravidelný chod motoru. Vadné lambda sondy a sníženou účinnost katalyzátoru. Silná koroze karosérie, prahů, blatníků dveří, má vliv na tuhost karosérie. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	3 000,00 Kč
24.	72024		Š. Fabia 1,4 – 55 kW	ZELENÁ TMAVÁ METLÍŽA	161746	2005 1575 1390	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebované. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Vozidlo poškozeno silným větrem, deštěm a pádem stromu na pravé straně vedle řidiče. Chybí boční okénko.	4 500,00 Kč

25.	72141		Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	288283	2005 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřeбенé. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	4 500,00 Kč
26.	72228		Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	220455	2005 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřeбенé. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	4 500,00 Kč
27.	72229		Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	293911	2005 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřeбенé. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	4 500,00 Kč
28.	72230		Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	199425	2005 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřeбенé. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	4 000,00 Kč
29.	72235		Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	BÍLÁ	275696	2005 1610 1390	M1 83-05B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Začínající koroze karoserie, poškrábaný a otlučený lak běžným provozem. Koroze podvozku, vůle ve skříní řízení. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém. Vůle ve skříní řízení. Interiér vozidla je celkově zašlý, vybledlý a místy znečištěný.	5 000,00 Kč
30.	72709		Š. Octavia 1,9 TDi - 74 kW	MODRÁ ZÁKLADNÍ	229110	2006 1855 1896	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřeбенé. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	7 000,00 Kč

31.	72847		Š. Octavia 1,9 TDi – 74 kW	BÍLÁ	181521	2006 1855 1896	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	7 000,00 Kč
32.	73117		Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	302100	2006 1610 1390	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	5 000,00 Kč
33.	73119		Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	213175	2006 1610 1390	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Brzdy odpovídají počtu najetých km a stáří vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.	5 000,00 Kč
34.	73121		Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	312381	2006 1610 1390	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Brzdy odpovídají stáří vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.	3 000,00 Kč
35.	73281		Š. Octavia 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	277170	2006 1790 1595	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný.	6 000,00 Kč
36.	73438		Š. Fabia 1,4 – 55 kW	BÍLÁ	227780	2006 1575 1390	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	6 000,00 Kč

37.	73523		Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	329117	2006 1930 1595	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Brzdy odpovídají počtu najetých km a stáří vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Vozidlo je v zadní části poškozeno po silném větru a dešti. Rozbité okno u pátých dveří.	6 000,00 Kč
38.	73531		Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	329117	2006 1930 1595	M1 2003/76B	Kutná Hora	Nutná oprava motoru – cena cca 120 000,- Kč. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, nutná oprava převodovky a spojky – cena cca 50 000,- Kč. Oprava vozidla je nerentabilní – cena opravy by převyšovala obecnou cenu vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km. Vozidlo má rozité okno u zadních pátých dveří.	7 000,00 Kč
39.	73631		Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	326741	2006 1930 1595	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny, celkově opotřebovaný brzdový systém vozidla. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	6 000,00 Kč
40.	73632		Š. Octavia II Combi 1,6 – 75 kW	BÍLÁ	272934	2006 1930 1595	M1 2003/76B	Kutná Hora	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Koroze podvozku, řízení běžně opotřebené. Interiér vozidla je zašlý, vybledlý a místy znečištěný. Brzdy odpovídají stáří vozidla a počtu najetých km.	7 000,00 Kč

41.	70676		Volkswagen LT 46 2,5 TDi - 80 kW	POLICIE - BÍLÁ	81480	2003 4600 2461	M2 2001/27A	Dymokury	Motor vykazuje vůle, vyšší spotřeba oleje. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Podvozek, řízení a brzdy funkční, odpovídají stáří a počtu najetých km. Interiér místy zašlý a vybledlý. Vozidlo zvláštního určení, Policejní, v TP nepřestavěné. Cena opravy a zpětné přestavby převyšuje hodnotu vozidla. Překročeny limity životnosti stáří a ujetých km. Vozidlo určeno k ekologické likvidaci a zániku.	10 000,00 Kč
42.	200562		VW Transporter 2,0 TDi 132 kW Monitoring	POLICIE - STŘÍBRNÁ	284559	2015 3200 1968	M1 630/2012K	Dymokury	Nepojízdné - závada motoru, nutná jeho výměna. Lak matný, poškrábaný a otlučný. Podvozek koroze, jinak odpovídá stáří a počtu najetých km. Brzdy - vzhledem k delším stání vozidla nutná kontrola brzdových kotoučů a brzdových destiček, jinak běžné opotřebení. Vozidlo zvláštního určení, Policejní, v TP nepřestavěné. Cena opravy a zpětné přestavby převyšuje hodnotu vozidla. Překročeny limity životnosti stáří a ujetých km. Vozidlo určeno k ekologické likvidaci a zániku.	55 000,00 Kč
43.	200574		VW Transporter 2,0 TDi 132 kW Monitoring	POLICIE - STŘÍBRNÁ	283660	2015 3200 1968	M1 630/2012K	Dymokury	Nepojízdné - závada motoru, nutná jeho výměna. Koroze karosérie, matný a poškrábaný lak. Podvozek a řízení funkční. Brzdy vzhledem k najetým km nelze vyloučit netěsnosti opotřebovaného rozvodu brzdové kapaliny. Interiér vybledlý a místy znečištěný. Vozidlo zvláštního určení, Policejní, v TP nepřestavěné. Cena opravy a zpětné přestavby převyšuje hodnotu vozidla. Překročeny limity životnosti stáří a ujetých km. Vozidlo určeno k ekologické likvidaci a zániku.	55 000,00 Kč
44.	204355		BMW R 1250 RT	POLICIE - STŘÍBRNÁ	8611	2019 505 1254	LZ 2018/295	Dymokury	Nepojízdné - poškozeno po DN. Vozidlo zvláštního určení, Policejní, v TP nepřestavěné. Cena opravy a zpětné přestavby převyšuje hodnotu vozidla. Překročeny limity životnosti stáří a ujetých km. Vozidlo určeno k ekologické likvidaci a zániku.	10 000,00 Kč
										325 000,00 Kč

Vozidlo uvedené s poznámkou "určeno k ekologické likvidaci a k zániku": vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, nebo které není možné identifikovat a stalo se odpadem a nebo vozidlo v provedení Policejní, SG policejní a vozidlo zvláštního určení, které je zastaralé, opotřebované, poruchové, poškozené nebo překračuje orientační normy životnosti do té míry, že další provoz takového vozidla by byl nerentabilní a náklady na zpětnou přestavbu vozidla na civilní provedení, převyšují hodnotu vozidla, jsou určena výhradně k ekologické likvidaci a zániku na náklady kupujícího.

Krycí list nabídky
Žádost o odprodej vyřazeného vozidla

Fyzická osoba:

Zájemce (jméno, příjmení, titul) :

Rodné číslo: /

Adresa trvalého bydliště: PSČ

Telefonické spojení / e-mail zájemce: /

Právnícká osoba:

Název a adresa firmy:

TRAK, spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 1991, Rakovník

PSČ: 269 01

Zastoupená (jméno, příjmení, titul) :

David Svátek, statutární orgán

IČO / DIČ : 14801353 / CZ14801353



Nabídka na odprodej vyřazeného vozidla:


1. Soubor 44 kusů odprodávaných služebních prostředku Výřad 1/2024, viz. příloha č. 1_Nabídky_č.j.:KRPS-136676-7/ČJ-2024-0100AO.

2. Nabídnutá kupní cena: 325 000,- Kč

Řádně jsem se seznámil s podmínkami soutěže a návrhem kupní smlouvy a s těmito souhlasím. Současně prohlašuji, že souhlasím s použitím mých osobních údajů uvedených v krycím listu nabídky/žádosti na odprodej vyřazeného vozidla pro účely registrace vozidla a zpracování kupní smlouvy.

23.9.2024

Datum



**Veřejná soutěž: " ODPRODEJ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE NEPOTŘEBNÉHO
MOVITÉHO MAJETKU – SLUŽEBNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

TRAK, spol. s r.o., Dukelských hrdinů 1991, 269 01 Rakovník, IČ: 14801353

(Obchodní firma, místo podnikání, IČ)

V souladu s požadavkem vyhlášovatele obchodní soutěže čestně prohlašuji, že:

- nemáme v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,
- nemáme v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanci,
- nejsme v likvidaci a nebylo proti nám vydáno rozhodnutí o úpadu, není nařízena nucená správa, není proti nám vedeno exekuční řízení,
- nejsme vedeni v Registru plátců DPH jako nespolehlivý plátcce DPH,
- právnická osoba a každý člen statutárního orgánu nebyl v zemi svého sídla pravomocně odsouzen pro: trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestný čin proti majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti), trestné činy hospodářské (sjednání výhody při zadání veřejné soutěže, pletichy při veřejné soutěži, poškození finančních zájmů Evropské unie), trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných (proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci).

V Rakovníku dne 23.9.2024

