



Fotodokumentace k ZL02 - Demontáž vnitřního vybavení budovy a montáž (demontáž) lešení

Rozvody ZTI, VZT





Dřevěné obložení stěn



Plynosilikátové příčky vyztužené ocelovými dráty



Tapety



Fotodokumentace k ZL03 – Přeložka slaboproudu pro CETIN a.s. a NEJ.cz

Stávající s trasa v prostoru budoucího výkopu stavební jámy objektu SO.02







Fotodokumentace k ZL04 – Likvidace podkladu pod parkovištěm

Betonová plocha tvořená panely



Část demontovaných betonových panelů



Demontáž plochy z betonových panelů



Frézování živичné vrstvy parkoviště





Vrstva živičného materiálu



Fotodokumentace k ZL05 – Likvidace Požární nádrže

Rozměry požární nádrže





Fotodokumentace k ZL06 – Likvidace monolitické nádrže

