

Kupní smlouva

Č.j. KRPC-110146/ČJ-2024-0200VO-VZL

Část B

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Prodávající: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje**
Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice

Zastoupená:



Bankovní spojení: Česká národní banka České Budějovice

Číslo účtu: 19-64133881/0710

IČO: 75151511

Není plátce DPH

Datová schránka: eb8ai73

(dále jen „prodávající“) na jedné druhé

a

Kupující: **Dovoz-Cars, s.r.o.**

sídlo: Havlova 851, 50901 Nová Paka

Zastoupen: Miroslav Brádle, jednatel společnosti

IČO: 275 32 691

DIČ: CZ27532691

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

E-mail:

Datová schránka: dyezpxf

zapsán: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 24509

(dále jen „kupující“) na straně druhé

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je odprodej nepotřebných dopravních prostředků (dále jen „zboží“), specifikovaných v příloze této smlouvy, která je její nedílnou součástí. Zboží je prodáváno jako celek. Kupující podpisem této smlouvy stvrzuje, že se předem dostatečně seznámil se stavem zboží, čímž bere na vědomí jeho technický stav, který je ovlivněn stářím, běžným provozem, dopravní nehodou nebo dlouhodobým skladováním. Současně je si vědom i možnostmi změny užitných vlastností, ke kterým mohlo dojít ze shora uvedených důvodů.

III.

Kupní cena

Kupní cena za zboží uvedené v příloze této kupní smlouvy činí **1 575 000,00 Kč (Slovy: jedenmilionpětsetšedesátpěttisíckorunčeských)** a bude uhrazena bezhotovostním

převodem na účet Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice vedený u České národní banky, pobočka České Budějovice, č. účtu **19-64133881/0710, variabilní symbol 1101462024**. Celá částka bude na účet prodávajícího převedena **do 1 dne** od podpisu této smlouvy.

IV.

Přeprava a převzetí zboží

Kupující je oprávněn převzít zboží neprodleně poté, kdy byla splacena celá kupní cena. K tomuto úkonu je povinen telefonicky vyzvat pracovníka automobilního oddělení Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje: [REDAKCE] nejméně 24 hodin předem. Kupní cena se považuje za splacenou v okamžiku připsání celé částky na účet prodávajícího. Přepravu zboží ze skladu prodávajícího hradí a zabezpečuje kupující v celém rozsahu. Zboží bude vyskladněno v předem dohodnutém pořadí a množství. Zboží bude před každým odběrem připraveno na místě vhodném k manipulaci a jeho nakládání na odtahové vozidlo. Při každém jednotlivém odběru zboží bude na jeho konci proveden soupis, který bude potvrzen odpovědnou osobou obou smluvních stran a bude dokladem o rozsahu předaného zboží k určitému dni. Přebírání zboží musí být dokončeno nejpozději do 30-ti dnů od složení celé kupní ceny na účet prodávajícího. Veškeré zaplacené zboží, které po této lhůtě zůstane nevyzvednuto ve skladech prodávajícího, je prodávající oprávněn zlikvidovat bez nároku na vrácení příslušné kupní ceny. Doklady ke zboží prodávající předá samostatným protokolem do 14-ti kalendářních dnů od okamžiku převzetí prodávaných vozidel.

V.

Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu při převzetí každé dílčí dodávky ve skladu prodávajícího a to pouze na tu část, které se předání týká.

VI.

Zabezpečení vzniku škody

Prodávající je povinen zboží vyskladnit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Neodpovídá však za poškození zboží, které vzniklo při nakládání na odtahové vozidlo kupujícím, ani vzniklo-li při přepravě, nebo kdykoliv později od okamžiku podpisu předávacího protokolu. Za poškození v tomto smyslu nelze považovat změny vyplývající z předchozího užívání z dopravní nehody, nebo vzniklé dlouhodobým skladováním. Kupujícímu byly tyto změny známy již před podpisem smlouvy, a tyto zohlednil v ceně. Z tohoto důvodu je při přebírání nelze jako poškozené nebo opotřeбенé uplatnit.

VII.

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího

P r o d á v a j í c í :

- je povinen před převodem zboží v registru motorových vozidel MV zabezpečit evidenční kontrolu předmětného zboží;
- po zaplacení ekologické daně na zboží kupujícím se bude podílet na převodu zboží na kupujícího v registru motorových vozidel MV;
- je povinen po telefonické výzvě umožnit převzetí zboží v pracovních dnech v době od 08,00 hod. do 15,00 hod;
- je povinen ve shora uvedené době umožnit do areálu Krajského ředitelství policie Jčk, Letiště České Budějovice, obec Planá vjezd nákladního automobilu s příslušným počtem osob provádějící převzetí zboží;
- je povinen poskytnout jemu dostupnou manipulační techniku na převzetí zboží s obsluhou;

- je povinen umožnit fyzickou přejímku zboží odpovědné osobě kupujícího;
- je povinen spolupodepsat vzájemně odsouhlasený předávací protokol při každém dílčím odběru zboží;
- je povinen poskytnout potřebnou součinnost, zejména osobní přítomností pracovníka skladu s hmotnou odpovědností při předávání zboží;
- je oprávněn odmítnout výdej zboží není-li celá kupní cena připsána na účet organizační složky státu;
- je oprávněn požadovat jmenný soupis pracovníků, včetně čísel OP a SPZ vozidla, který bude předán pracovníku ostrahy areálu, před prvním odběrem zboží a dojde-li ke změnám při každé změně, která nastane.

Kupující:

- je povinen v souladu s ustanovením § 37e zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, zaplatit ekologickou daň na zboží;
- po zaplacení ekologické daně na zboží, se bude podílet s prodávajícím na převodu zboží v registru motorových vozidel MV;
- je povinen dohodnout v potřebném předstihu harmonogram jednotlivých odběrů zboží u vedoucího automobilního oddělení Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje České Budějovice;
- předat jmenný seznam pracovníků na vjezdu do areálu, včetně čísel OP a SPZ vozidla a stejným způsobem hlásit jakoukoliv změnu;
- fyzicky převzít zboží při každém odběru, dle příslušného předávacího protokolu;
- podpisem na předávacím protokolu potvrdit rozsah každého dílčího předání;
- stanovit osobu, která je oprávněna jednat za kupujícího:




VIII.

Závěrečná ustanovení


Tato smlouva je vyhotovená ve dvou (2) výtiscích, jeden (1) výtisk obdrží prodávající a jeden (1) výtisk obdrží kupující. Může být měněna pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků. Je uzavírána na dobu do úplného převzetí veškerého zboží, uvedeného v příloze této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je prodávající. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Seznam dopravních prostředků na část B

Prodávající:



Kupující:



č.	B	RZ	TYP SDP	VIN	Km	Rok v.	Poznámka	cena
1	69 117		Cagira V12.2H1 350		18 855	2000	Vozidlo odpovídá stříh, nutná výměna všech provazů a špiček a prou. Nutné provedení kompletní servisní prohlídky. UPOZORNĚNÍ: výrobce již není předjetí zastoupen v EU a nelze objednat servisní součásti díly.	10.000,-Kč.
2	74 958		Octavia II 6 - 75 kW		228 199	2003	Výrazné opotřebení karoserie a interiéru náročností výkonu služby, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, odpovídá stříh, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranici životnosti, nutná kontrola chladicího okruhu. Nutná kontrola servořízení. Vozidlo po dopravní nehodě - poškození LP a 12 kolo a zadní náprava narázarem do obrubníku, vystřelený 2x air-bag.	10.000,-Kč.
3	74 964		Octavia II Combi 1,8 - 118 kW		68 568	2003	Značné provozní odtěry na karosérii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nepravdivý chod motoru, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, korozní výlukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby.	20.000,-Kč.
4	74 967		Octavia II Combi 1,8 - 118 kW		211 097	2003	Karoserie za hranici životnosti. Interiér poškozený po demontáži policejní výbavy (demontáž sedadel), značné korozní, silně znečištěný a opotřebený interiér provozem, nutná výměna alternátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Vozidlo za hranici životnosti. Vozidlo sloužilo k výcviku - PIT manévry.	10.000,-Kč.
5	75 111		Octavia II 8 - 118 kW		149 734	2003	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosetá sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon motoru, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, korozní karoserie.	20.000,-Kč.
6	75 201		Octavia I 8 - 118 kW		151 315	2003	Karoserie opotřebená provozem výkonu služby, stopy po demontáži policejní výbavy, prosetá sedadla řidiče, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon motoru, vůle v podvozkových částech, spojka na hranici životnosti, akumulátor nefunkční, korozní karoserie.	25.000,-Kč.
7	75 206		Octavia I 8 - 118 kW		99 841	2003	Karoserie za hranici životnosti, interiér po demontáži policejní výbavy, značné korozní, silně znečištěný a opotřebený interiér provozem, nutná výměna akumulátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Vozidlo za hranici životnosti. Vozidlo sloužilo k výcviku - PIT manévry.	5.000,-Kč.
8	75 209		Octavia I Combi 1,6 - 75 kW		193 420	2003	Výrazné opotřebení karoserie (za hranici životnosti) a interiéru, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranici životnosti. Vozidlo celkové za hranici životnosti. Vozidlo sloužilo k výcviku - PIT manévry.	5.000,-Kč.
9	75 582		Octavia I 1,8 - 118 kW		81 214	2008	Značné provozní odtěry na karosérii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, korozní výlukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby.	25.000,-Kč.
10	77 867		Octavia I 1,8 - 118 kW		100 641	2010	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosetá sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, korozní karoserie. Nutná výměna pneu.	40.000,-Kč.
11	77 872		Octavia I Combi 1,6 - 75 kW		173 099	2010	Značné provozní odtěry na karosérii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, korozní výlukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby.	40.000,-Kč.
12	77 874		Octavia I Combi 1,6 - 75 kW		155 686	2010	Značné opotřebení karoserie náročným výkonem služby, stopy po demontáži policejní výbavy, prosetá přední sedadla, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka - odpovídá stříh a ujetím km, poškození přední oho, pneu - nutná výměna.	40.000,-Kč.
13	77 887		Octavia II 1,6 - 75 kW		201 729	2010	Značné provozní odtěry na karosérii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, korozní výlukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby. Značné poškození motoru.	10.000,-Kč.
14	78 630		Octavia II 1,6 - 75 kW		197 191	2011	Karoserie poškozená po demontáži policejní výbavy, značné korozní, silně znečištěný a opotřebený interiér provozem, nutná výměna alternátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Závada airbagu.	40.000,-Kč.
15	78 632		Octavia II Combi 1,6 - 75 kW		211 838	2011	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosetá sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, korozní karoserie. Nutná výměna pneu.	45.000,-Kč.
16	200 683		Hyundai IX35 2,0 - 122 kW 4x4		93 886	2015	Značné opotřebení karoserie, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka - odpovídá stříh a ujetím km, pneu - nutná výměna. Nefunkční systém Star-Stop.	75.000,-Kč.
17	201 179		Octavia III 1,4 - 110 kW		110 640	2015	Vozidlo po tažení dopravní nehodě. Karoserie dle poškození po demontáži policejní výbavy, silně znečištěný a opotřebený interiér.	15.000,-Kč.
18	201 180		Octavia III 1,4 - 110 kW		194 157	2015	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosetá sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, korozní karoserie. Nutná výměna pneu.	70.000,-Kč.
19	201 684		Octavia III 1,4 - 110 kW		172 587	2015	Vozidlo nese známky výrazného opotřebení náročným provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosetá sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Akumulátor nefunkční, korozní karoserie. Motor má nepravdivý chod.	75.000,-Kč.
20	201 685		Octavia III 1,4 - 110 kW		288 400	2015	Značné opotřebení karoserie, stopy po demontáži policejní výbavy, prosetá sedadla řidiče, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka na hranici životnosti, akumulátor nefunkční, korozní karoserie. Motor nelze nastartovat.	35.000,-Kč.
21	201 686		Octavia III 1,4 - 110 kW		161 478	2015	Značné opotřebení karoserie, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka - odpovídá stříh a ujetím km, poškození přední oho, pneu - nutná výměna. Nefunkční systém Star-Stop.	75.000,-Kč.
22	201 686		Octavia III 1,4 - 110 kW		186 770	2015	Značné opotřebení karoserie náročným výkonem služby, stopy po demontáži policejní výbavy, prosetá přední sedadla, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka - odpovídá stříh a ujetím km, poškození přední oho, pneu - nutná výměna. Nefunkční stahovací PP oho.	75.000,-Kč.
23	201 690		Octavia III 1,4 - 110 kW		193 311	2015	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosetá sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, korozní karoserie. Nutná kontrola brzdového systému.	70.000,-Kč.
24	201 691		Octavia III Combi 1,4 - 110 kW		169 574	2015	Vozidlo po dopravní nehodě, na základě znaleckého posudku není ekonomické vozidlo opravovat. Karoserie dle poškození po demontáži policejní výbavy. Interiér - poškozen dopravní nehodou - vystřelení všech airbagů a provedení demontáží policejní výbavy.	25.000,-Kč.
25	202 131		Octavia II Combi 1,8 - 132 kW		186 688	2016	Karoserie a interiér poškozený po demontáži policejní výbavy, značné korozní, silně znečištěný a opotřebený interiér provozem, nutná výměna alternátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Závada airbagu.	75.000,-Kč.
26	202 131		Octavia II Combi 1,8 - 132 kW		168 000	2016	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosetá sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, korozní karoserie. Nutná výměna pneu.	75.000,-Kč.
27	202 141		Octavia II Combi 1,8 - 132 kW DSG 4x4		216 277	2016	Výrazné opotřebení provozem, stopy po demontáži policejní výbavy, prosetá sedadla řidiče, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka na hranici životnosti, akumulátor nefunkční, korozní karoserie. Nejezdí motor.	40.000,-Kč.
28	202 142		Octavia III 8 - 132 kW		173 557	2016	Značné opotřebení karoserie, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, spojka - odpovídá stříh a ujetím km, poškození přední oho, pneu - nutná výměna. Nefunkční klimatizace.	75.000,-Kč.
29	202 143		Octavia III 8 - 132 kW		186 473	2016	Výrazné opotřebení karoserie a interiéru, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech, odpovídá stříh, nutná kontrola elektroinstalace, akumulátor za hranici životnosti. Motor běží v nouzovém režimu.	60.000,-Kč.
30	202 144		Octavia III 8 - 132 kW		222 270	2016	Značné provozní odtěry na karosérii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, závada v elektroinstalaci, značné vůle v podvozkové části, korozní výlukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby.	70.000,-Kč.
31	202 147		Octavia III 8 - 132 kW 4x4 DSG		160 655	2016	Karoserie a interiér poškozený po demontáži policejní výbavy, značné korozní, silně znečištěný a opotřebený interiér provozem, prosetá sedadla, nutná výměna alternátoru, kontrola brzdového systému. Nutná kontrola chladicího systému a klimatizace. Značné vůle v podvozkové části. Korozní výlukového systému. Vozidlo celkové za hranici životnosti.	40.000,-Kč.
32	202 441		BMW F 600 GT		14 120	2017	Motorový poškozený po dopravní nehodě - neopravený. Dle je karoserie poškozená po demontáži policejní výbavy. Motorový je nedostupný.	25.000,-Kč.
33	203 721		Hyundai Tucson 1,6 - 130 kW 4x4 automat		91 583	2017	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosetá sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, korozní karoserie. Nutná výměna pneu.	100.000,-Kč.
34	203 722		Hyundai Tucson 1,6 - 130 kW 4x4 automat		84 819	2017	Značné provozní odtěry na karosérii, silně znečištěný interiér, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, nefunkční alternátor, značné vůle v podvozkové části, korozní výlukového systému, nutná kontrola brzd. Stav odpovídá náročnosti provozu ve výkonu služby. Porucha motoru - motor klepe - neschopen jízdy.	35.000,-Kč.
35	203 723		Hyundai Tucson 1,6 - 130 kW 4x4 automat		114 741	2017	Karoserie poškozená po demontáži policejní výbavy, značné korozní, silně znečištěný a opotřebený interiér provozem. Vozidlo vytopeno za jízdy - poškozené všechny části vozidla. Nelze nastartovat.	35.000,-Kč.
36	203 723		Hyundai Tucson 1,6 - 130 kW 4x4 automat		211 381	2017	Značné opotřebení karoserie provozem při výkonu služby, silně znečištěný interiér, prosetá sedadla, stopy po demontáži policejní výbavy, zvýšená spotřeba paliva a oleje, snížený výkon, vůle v podvozkových částech. Nutná kontrola spojky a převodovky, akumulátor nefunkční, korozní karoserie.	85.000,-Kč.
37							Celková nabídková cena	1.575.000,-Kč.