



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	2103/DO/2024
Smlouva č.:	ZZS/306/22
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	30. 9. 2024
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 č. ú.: IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 č. ú.: IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nádražní 1573/60, 150 00 Praha 5 nebo Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: do 30. 12. 2024 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
Obsah objednávky:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AH 7072 IČV 128 č. stř.: 11512	
1. Oprava vozidla dle ZL-362/2024	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	165.000,-Kč
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzuji převzetí objednávky 2103/DO/2024 ARC vehicles s.r.o. 25.10.2024



ARC VEHICLES ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16 155 21 Praha 5 Česká republika IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609 Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u Městského soudu v Praze.	ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA	ZL-362/2024
	Zákazník: Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy Korunní 2456/98 101 00 Praha 10 Česká republika IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927 Kontaktní osoba: Umístění: Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 2103/DO/2024	

Předmět servisu:

IČV:

128

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

30.09.2024

Datum dokončení:

31.12.2024

SPZ:

7AH 7072

Rok výroby:

2018

VIN:

WDB9061531N758675

Stav PHM:

90%

Počet km:

140 390

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:*Specifikace závady:*

- nefunkční couvací kamera
- občas nevyjíždí úplně boční schod
- vůz cuká při nízkých otáčkách
- uhnulá objímka žárovky na PP světle

Závady z kontroly vozidla:

- rozbitá sedadla záchranáře
- nefunkční zámek skříňky vakuové matrace
- vadné pásy v kabině řidiče
- stůl nosítek nepruží

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Servis stolů nosítek STEM EDEN	h	15	700,00	10 500,00
Drobný spotřební materiál	x	4	247,00	988,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
22523600 Trojcestné zámky Standard-Nova, Modulární systém 24 mm, Standard-Nova, backset 40 mm	ks	1	300,00	300,00
ABS opěradlo opěradlo sedačky	ks	1	700,00	700,00
A642140146064 Ventil výfukových plynů	ks	1	14 306,70	14 306,70
KITR000024 KIT RICAMBIO ASSIEME PREMOTAGGIO MOTORE ELETTRICO GE-2017	ks	1	17 492,00	17 492,00
KITR000055 KIT MOLLA A GAS 156.225.15 RS3B-TZ3	ks	1	1 116,00	1 116,00
KITMANUT-EDEN opravná sada	ks	1	4 900,00	4 900,00
KITPROTMICRO-EDMICROSWITCH SAFETY KIT FOR EDEN	ks	1	1 187,00	1 187,00
A9068205700 světlomet	ks	1	8 784,00	8 784,00
DIS0004195 krytka levá	ks	1	42,00	42,00



ARC VEHICLES		ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA		ZL-362/2024	
DIS0004196	krytka pravá	ks	1	42,00	42,00
KITR000003	akumulátor odpružení	ks	1	14 129,00	14 129,00
TAPPO20020	doraz	ks	2	20,00	40,00
KITR000040	řídící jednotka	ks	1	11 200,00	11 200,00
KITR000026	čelní panel KIT	ks	1	1 048,00	1 048,00
CAM 44	Dometic kamera couvací	ks	1	19 800,00	19 800,00
A9068600285649A86	bezpečnostní pás	ks	2	6 283,30	12 566,60
	D/M pásu	h	2	680,00	1 360,00
	D/M kamery	h	1	990,00	990,00
	D/M světla	h	2	680,00	1 360,00
	D/M EGR ventilu	h	4	680,00	2 720,00
	Materiál brusný, řezný, spojovací	x	1	300,00	300,00
	Kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
	Oprava schodů	h	5	990,00	4 950,00
	Oprava sedačky	h	1	990,00	990,00
	Oprava nábytku	h	1	990,00	990,00
	Provedení zkušební jízdy	h	1	680,00	680,00
Celkem bez DPH:				134 821,30 Kč	