

KUPNÍ SMLOUVA

Č. j.: KRPL-46420-22/ČJ-2024-1800AO

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupená:
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec
IČ: 72050501
DIČ: CZ72050501
bankovní spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 19-0084548881/0710

na straně jedné jako „prodávající“

a

J U K R spol. s r. o.

Zastoupená:
se sídlem: Žižkova 438, Sobědruhy, 415 10 Teplice 10
IČ: 62740377
e-mail: jukrsro@seznam.cz
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 8675

na straně druhé jako „kupující“

uzavírají na základě ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu:

Článek I. Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá předmět koupě:

1. osobní automobil VW Transporter 2.5 TDI - 96 kW, 4 x 4, šedobílé barvy, VIN:WV2ZZZ7HZ6H134723, registrační značky 3U3 3629, první registrace vozidla v roce 2006
2. osobní automobil Škoda Octavia II 1.6 - 75 kW, barvy šedé pastelové metalízy, VIN: TMBDA61Z282237412, registrační značky 2L4 0759, první registrace vozidla v roce 2008
3. osobní automobil Škoda Octavia II 1.8 TSI – 118 kW, barvy šedé pastelové metalízy, VIN: TMBCK61Z182241833, registrační značky 2L4 7483, datum první registrace v roce 2009
4. osobní automobil Škoda Octavia II TSI Combi 1.8 - 118 kW, barvy šedé pastelové metalízy, VIN: TMBHK61Z2B2015426, registrační značky 3L4 4901, první registrace vozidla v roce 2010

5. nákladní automobil Fiat Doblo Cargo Combi 2.0 JTD – 99 kW, barvy šedé metalízy, VIN: ZFA26300009057929, registrační značky 3L4 5037, první registrace vozidla v roce 2010
6. osobní automobil Škoda Octavia II 2.0 FSI – 110 kW, barvy zelené tmavé metalízy, VIN: TMBBD21Z862248936, registrační značky 1AK 9325, první registrace v roce 2006
7. osobní automobil Renault Trafic kombi 2.5 D – 107 kW, barvy modré metalízy orage, VIN: VF1JLBVBSBY364891, registrační značky 4L1 3058, první registrace v roce 2010

(dále též „předmět koupě“ či „vozidla“) a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj řádně a včas kupní cenu.

(2) Prodávající prohlašuje, že Česká republika je vlastníkem předmětu koupě, se kterým je na základě ust. § 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, příslušné hospodařit Krajské ředitelství policie Libereckého kraje. Prodávající dále prohlašuje, že předmět koupě je pro něj majetkem přebytečným a tudíž nepotřebným.

(3) Další specifikace předmětu koupě: viz přílohy č. 1 až 7 - technický popis vozidel, vady.

Článek II. Kupní cena

(1) Kupní cena za předmět koupě se rovná druhému nejvyššímu podání kupujícího v elektronické aukci na odprodej vozidel (účastník aukce, který dal nejvyšší podání, odmítl kupní smlouvu uzavřít, tudíž byl v souladu s čl. VII. odst. 5 předmětné aukční vyhlášky osloven kupující, jakožto účastník aukce, který se umístil na dalším místě, tedy dal druhé nejvyšší podání) a činí **277 000,- Kč** (slovy: Dvěstěsedmdesátisíc korun českých). Za tuto cenu kupující předmět koupě kupuje do svého výlučného vlastnictví.

(2) Celá kupní cena bude kupujícím uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího č. ú.: **19-0084548881/0710 (VS pro platbu: 46420)** se splatností 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

(3) V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ve stanovené lhůtě splatnosti, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. Současně je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikne.

Článek III. Ostatní ujednání

(1) Vozidla budou fyzicky předána kupujícímu do 15 kalendářních dnů ode dne úplného zaplacení kupní ceny, a to na základě protokolu o předání a převzetí vozidel. K fyzickému předání vozidel dojde na adrese: objekt centrálního skladu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Janov č. p. 178, Janov u Nového Boru.

Za prodávajícího vozidla předá pan [redacted] a za kupujícího je převezme pan [redacted] společnost, nebo jím písemně pověřená osoba (na základě plné moci).

(2) Spolu s vozidly budou kupujícímu protokolárně předány 2 ks klíče od každého vozidla, originál technického průkazu od každého vozidla a osvědčení o registraci vozidla od každého vozidla.

(3) Kupující se zavazuje, že bude mít ke dni předání vozidel k těmto sjednáno vlastní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jinak nebudou vozidla ze strany prodávajícího, až do splnění této podmínky, předána. Kupující sjednání pojištění k vozidlům doloží zelenou kartou vydanou podle zákona č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

(4) Kupující se zavazuje do 3 pracovních dnů ode dne fyzického převzetí vozidel nechat provést evidenční kontrolu vozidel. Kupující je pro účely provedení zápisu změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel povinen neprodleně po provedení evidenční kontroly vozidel, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne fyzického převzetí vozidel, osobně nebo doporučeně poštou doručit prodávajícímu tyto dokumenty:

- originál protokolu o evidenční kontrole každého vozidla,
- originál osvědčení o registraci vozidla od každého vozidla,
- originál technického průkazu od každého vozidla,
- originál zelené karty, vydané podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ke každému vozidlu.

(5) Žádost o zápis změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel na registračním místě oddělení správy movitého majetku Ministerstva vnitra, Na Pankráci 72, 140 00 Praha 4 (dále jen „registrační místo“) podají prodávající a kupující společně (příp. jen prodávající, pokud kupující prodávajícího k provedení tohoto úkonu zmocní plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k vozidlům na kupujícího, tzn. ode dne jejich fyzického předání. Nebude-li možné podat žádost o zápis změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel ve výše uvedené lhůtě z důvodu překážky na straně kupujícího, odpovídá za nedodržení této lhůty kupující. Po provedení zápisu změny vlastníka vozidel do registru silničních vozidel budou kupujícímu ze strany prodávajícího vráceny dokumenty uvedené v odst. 4 tohoto článku vyjma originálu protokolu o evidenční kontrole vozidel a originálu technického průkazu od každého vozidla, které si ponechá registrační místo.

(6) Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dnem fyzického předání a převzetí předmětu koupě dle odst. 1 tohoto článku.

(7) V případě, že bude kupující v prodlení s převzetím celého předmětu koupě, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

(8) Kupující prohlašuje, že si je vědom, že vozidla jsou použita a vadná (viz čl. I. odst. 3 této smlouvy). Kupující prohlašuje, že je mu stav vozidel znám, neboť prodávající ho s jejich technickým stavem seznámil, a v tomto stavu je kupuje.

(9) Kupující se ve smyslu ustanovení § 1916 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vzdává všech svých případných práv z titulu vad, které se případně vyskytnou na předmětu koupě, a to včetně tzv. skrytých vad, které existovaly ke dni předání předmětu koupě. Kupující neposkytuje na předmět koupě žádnou záruku.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv prodávající.

(2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.

(3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Po jejím podpisu obdrží kupující jeden výtisk a prodávající dva výtisky.

(4) V případě podstatného porušení podmínek této smlouvy ze strany kupujícího, zejména neuhrazení celé kupní ceny ve lhůtě dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany kupujícího odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy kupujícímu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

(5) Pokud není v této kupní smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Smluvní strany prohlašují, že k podpisu této kupní smlouvy přistoupily po vzájemné dohodě, svobodně a dobrovolně, nikoliv však v tísní a za podmínek nápadně pro ně nevýhodných.

(7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 až 7 - technický popis vozidel, vady.

Za prodávajícího:

V Liberci dne 11. 11. 2024



Kupující:

V ... dne 7. 11. 2024



Technický popis vozidel, vady

PHM: Diesel		Barva: šedobílá	
Typ: VW Transporter 2.5 TDI - 96 kW, 4 x 4	Druh: osobní automobil	Stav paliva : 1/1	
RZ: 3U3 3629	Obsah válců: 2461 cm3	VIN: WV2ZZZ7HZ6H134723	Počet míst: 2 + 3
	První registrace: 2006	TP: UH 119932	
Stav tachometru: 221 804 km	Technická kontrola : 05/2024	ORV: UBA 127003	
	Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.		

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční. Zašpiněný motorový prostor a místy se vyskytuje oxidace. Akumulátor bez kapacity.

Karoserie

Karoserie vozidla je znečištěná a opotřeбенá z provozu. Na střeše jsou stopy po demontáži služebního vybavení, stejně jako v levé části předního nárazníku. Koroze obou prahů a všech blatníků. Víko zavazadlového prostoru je značně zkorodované, stejně tak okolo vnější zásuvky na levé straně vozu. Viditelné stopy po odstranění polepů.

Interiér

Interiér je značně znečištěný a opotřeбенý provozem. Prosezená a zašpiněná přední sedadla. Velmi znečištěný a opotřeбенý zavazadlový prostor. Ohmataný volant a řadící páka.

Podvozek

Podvozek se jeví jako funkční. Optřeбенí je úměrné počtu najetým kilometrům, stáří vozu a jeho užití. Části podvozku jeví známky koroze.

Řízení

Provozně opotřeбенé vzhledem k najetým kilometrům, ale funkční.

Brzdy

Celá brzdová soustava jeví známky koroze. Brzdové kotouče a brzdové obložení je opotřeбенé.

Pneumatiky

4x zimní pneumatiky zn. MAXXIS. Vzorek - 30%

4x letní pneumatiky zn. CONTINENTAL - ojeté.

Poznámka

K vozidlu jsou dva klíče. Ve vozidle není rádio. Technická kontrola není platná.

Technický popis vozidla, vady

PHM: Natural 95	Barva: šedá pastelová metalíza		
Typ: Škoda Octavia II 1.6 - 75kW	Druh: Osobní automobil	Stav paliva : 1/2 nádrže	
RZ: 2L4 0759	Obsah válců: 1595 cm3	VIN: TMBDA61Z282237412	Počet míst: 5
	První registrace: 2008	TP: UI 876857	
Stav tachometru: 177 827 km	Technická kontrola : 03/2024	ORV: UAG 899755	
Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.			

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční, ale jeví známky běžného provozního opotřebení. Motorový prostor je zašpiněný. Vadný akumulátor bez kapacity.

Karoserie

Karoserie je provozně zašpiněná a opotřebovaná. Na karoserii jsou zbytky lepidla po služebních polepech. Na střeše jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Koroze prahů a pravého předního blatníku.

Interiér

Interiér je opotřebovaný a zašpiněný provozem. Ohmataný volant a řadicí páka. V palubní desce jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Výplně dveří jsou zašpiněné.

Podvozek

Podvozek je funkční, ale jeví známky opotřebení vzhledem ke stáří a počtu najetých kilometrů.

Řízení

Řízení je funkční, ale provozně opotřebované vzhledem ke stáří a počtu najetých kilometrů.

Brzdy

Brzdy jsou funkční. Brzdové kotouče a brzdové obložení pohledově jeví známky koroze.

Pneumatiky

4x letní pneumatiky zn. SAVA. Rozměr 195/60 R15. Vzorek - 40 %
4x zimní pneumatiky zn. PIRELLI. Rozměr 195/60 R15. Vzorek - 60%

Poznámka

K vozidlu jsou dva klíče. Technická kontrola není platná.

Technický popis vozidla, vady

PHM: Natural 95		Barva: šedá pastelová metalíza	
Typ: Škoda Octavia II 1.8 TSI -118 kW	Druh: osobní automobil	Stav paliva : 1/2 nádrže	
RZ: 2L4 7483	Obsah válců: 1798 cm3	VIN: TMBCK61Z182241833	Počet míst: 5
	První registrace: 2009	TP: UJ 668636	
Stav tachometru: 147 625 km	Technická kontrola : 04/2024	ORV: UAV 331291	
	Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.		

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční. Vozidlo má vadný akumulátor. Lze nastartovat pouze přes externí zdroj.

Karoserie

Karoserie vozidla je provozně zašpiněná a opotřebená. Na karoserii jsou zbytky lepidla od polepů. Na střeše jsou zaslepené otvory po demontáži služebního vybavení. Koroze obou prahů a pravého předního blatníků. Kolem oken a v podběhách se vyskytuje mech.

Interiér

Interiér je opotřebený a zašpiněný provozem. Ohmataný volant a řadící páka. V palubní desce jsou otvory po demontáži služebního vybavení. Přední sedačky jsou prosezelé a flekaté.

Podvozek

Podvozek je funkční, ale jeví známky opotřebení vzhledem ke stáří a počtu najetých kilometrů. Pohledově je zkorodovaný.

Řízení

Řízení je funkční a provozně opotřebené vzhledem ke stáří a počtu najetých kilometrů.

Brzdy

Brzdy jsou poškozené a vozidlo nebrzdí. Funkční je pouze ruční brzda.

Pneumatiky

4x letní pneumatiky zn. DUNLOP. Rozměr 195/60 R15. Vzorek - 30 %

Poznámka

K vozidlu jsou dva klíče. Technická kontrola není platná.

Technický popis vozidla, vady

PHM: Natural 95	Barva: šedá pastelová metalíza		
Typ: Škoda Octavia II kombi 1.8 TSI -118kW	Druh: osobní automobil kombi	Stav paliva : 1/2 nádrže	
RZ: 3L4 4901	Obsah válců: 1798 cm3	VIN: TMBHK61Z2B2015426	Počet míst: 5
	První registrace: 2010	TP: UK 359041	
Stav tachometru: 188 226 km	Technická kontrola : 05/2024	ORV: UAJ 339367	
Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.			

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční. Motorový prostor je zašpiněný z provozu. Vadný akumulátor bez kapacity.

Karoserie

Karoserie je provozně opotřebená a zašpiněná. Hluboká rýha po celém levém boku vozu. Odřený a oloupaný lak na zadním nárazníku. Na střeše jsou ponechány otvory po demontáži služebního vybavení. Koroze prahů, pravého předního blatníku a kapoty.

Interiér

Interiér je opotřebený a zašpiněný provozem. Ohmataný volant a řadící páka. V palubní desce jsou ponechány otvory po demontáži služebního vybavení. Prosezelé přední sedačky.

Podvozek

Podvozek je funkční, ale jeví známky opotřebení vzhledem ke stáří a počtu najetých kilometrů.

Řízení

Řízení je funkční a provozně opotřebené vzhledem ke stáří a počtu najetých kilometrů.

Brzdy

Brzdy jsou funkční. Brzdové kotouče a brzdové obložení jeví pohledově známky koroze.

Pneumatiky

4x zimní pneumatiky zn. SAVA. Rozměr 195/60 R15. Vzorek - 50 %

Poznámka

K vozidlu jsou dva klíče. Technická kontrola není platná.

Technický popis vozidla, vady

PHM: Diesel	Barva: šedá metalíza		
Typ: Fiat Doblo Cargo combi 2.0 JTD - 99kW	Druh: nákladní automobil com.	Stav paliva : 1/2	
RZ: 3L4 5037	Obsah válců: 1956 cm3	VIN: ZFA26300009057929	Počet míst: 5
	První registrace: 2010	TP: UL637774	
Stav tachometru: 339 365 km	Technická kontrola : 07/2023	ORV: UAG 337225	
Plní emisní stupeň „EURO“ 5 - bez poplatku za převod na nového majitele.			

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční a opotřebený provozem. Motorový prostor je zašpiněný a vyskytují se zde zoxidovaná místa. Svítí kontrolka poruchy světel a kontrolka elektronické stability podvozku (ESP).

Karoserie

Karoserie je opotřebená, zašpiněná a po obvodu celého vozu se vyskytují škrábance z provozu. V rozích karoserie jsou zaslepené otvory po demontáži služebního vybavení, stejně tak na střeše.

Interiér

Interiér je opotřebený a provozně zašpiněný s ohledem vysokého počtu nájezdu kilometrů. Ve vozidle je zápach. Ohmataný volant a řadící páka. Sedačky jsou prosezené a levá bočnice na řidičově sedačce je roztržená. Vozidlo je vybaveno neoriginálním rádiem zn. Pioneer.

Podvozek

Podvozek působí jako funkční, ale jeví známky opotřebení vzhledem ke stáří a počtu najetých kilometrů.

Řízení

Řízení je funkční a provozně opotřebené s ohledem ke stáří a počtu najetých kilometrů.

Brzdy

Brzdy jsou funkční, jsou však opotřebené. Brzdové kotouče a brzdové obložení jeví známky koroze.

Pneumatiky

4x zimní pneumatiky zn. FULDA. Rozměr 195/60 R15. Vzorek - 20 %

4x letní pneumatiky zn. SAVA. Rozměr 195/60 R15. Vzorek - 50 %

Poznámka

Povinná výbava je umístěna v zavazadlovém prostoru. K vozidlu jsou dva klíče. Technická kontrola není platná.

Technický popis vozidla, vady

PHM: Natural 95	Barva: Zelená zmatavá metalíza		
Typ: Škoda Octavia II 2.0 FSI - 110 kW	Druh: Osobní automobil sedan	Stav paliva : 1/2 nádrže	
RZ: 1AK 9325	Obsah válců: 1984 cm3	VIN: TMBBD21Z862248936	Počet míst: 5
	První registrace: 2006	TP: UB 226246	
Stav tachometru: 244 991 km	Technická kontrola : 03/2024	ORV: UAV 331691	
	Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.		

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční, ale jeví známky běžného opotřebení z provozu. Motorový prostor je provozně znečištěn.

Karoserie

Karoserie je provozně opotřebovaná a zašpiněná. Po obvodu vozu jsou drobné provozní oděrky.

Interiér

Interiér je opotřebovaný a zašpiněný provozem. Prosezené přední sedačky. Ohmataný volant a řadící páka.

Podvozek

Podvozek se jeví jako funkční. Je opotřebovaný úměrně k počtu najetých kilometrů a stáří vozidla.

Řízení

Řízení je funkční a provozně opotřebované vzhledem ke stáří a počtu najetých kilometrů.

Brzdy

Brzdy jsou funkční. Brzdové kotouče a brzdové obložení jeví známky koroze.

Pneumatiky

4x zimní pneumatiky zn. PIRELLI. Rozměr 195/60 R15. Vzorek - 50 %

4x letní pneumatiky zn. DUNLOP. Rozměr 205/55 R16. Vzorek - 50 %

Poznámka

Povinná výbava je umístěna v zavazadlovém prostoru. K vozidlu jsou dva klíče. Technická kontrola není platná.

Technický popis vozidla, vady

PHM: Diesel	Barva: Modrá metalíza orage		
Typ: Renault Trafic 2.5 D - 107 kW	Druh: osobní automobil kombi	Stav paliva : 1/2	
RZ: 4L1 3058	Obsah válců: 2464 cm3	VIN: VF1JLBVBSBY364891	Počet míst: 9
	První registrace: 2010	TP: UM 754836	
Stav tachometru: 156 717 km	Technická kontrola : 08/2024	ORV: UBA 126727	
	Plní emisní stupeň „EURO“ 4 - bez poplatku za převod na nového majitele.		

Motor a příslušenství

Motor s převodovkou je funkční. Únik paliva ze vstřikovačů. Svítí kontrolka ABS, ESP a brzd. Akumulátor je bez kapacity.

Karoserie

Karoserie je provozně zašpiněná a opotřebená. Koroze obou prahů a kapoty. Disky kol jsou značně zkorodované.

Interiér

Interiér je opotřebený a zašpiněný provozem. Ohmataný volant a řadící páka. Orezlé uchycení sedaček.

Podvozek

Podvozek je funkční. Provozně opotřebený vzhledem ke staří a počtu najetých kilometrů.

Řízení

Řízení je funkční a opotřebené vzhledem ke stáří a počtu najetých kilometrů.

Brzdy

Brzdy jsou funkční. Brzdové kotouče a brzdové obložení je pohledově zkorodované.

Pneumatiky

4x letní pneumatiky zn. GOODYEAR. Rozměr 215/65 R16C. Vzorek - 40 %

4x zimní pneumatiky zn. SAVA. Rozměr 215/65 R16C. Vzorek - 30 %

Poznámka

K vozidlu jsou dva klíče a povinná výbava. Technická kontrola je platná do 08/2024.