

Výměna poškozených profilů balustrád


Zařízení:

eskalátor E2 v žst. Olomouc hl.n. 4N nahoru

Adresa:

Jeremenkova 23, 779 00 Olomouc

	Mj (ks, hod, kpl.)	Množství	Cena / mj	Cena Kč bez DPH
Materiál				
řetěz madla Y-tvar	kpl	1		
kladka vedení madla	kpl	1		
25,354 M Madlo 1699 černé	ks	1		
Práce				
výměna poškozeného madla a komponentů	kpl	1		
CELKEM Kč (bez DPH)				107 339,36



Schindler

Schindler CZ, a.s.
Železniční 548/4b
779 00 Olomouc

Správa železnic, státní organizace
Vladislav Kania
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město

Kontaktní osoba

Telefon

Mobil

E-Mail

Nabídka č. 148728733

Datum 05.06.2024

Předmět **Výměna poškozeného madla**

Adresa ŽST Olomouc 103/23, 779 00 Olomouc-Hodolany

Zařízení č. 10774959-1, 4.nástupiště - E2 - nahoru - RL 25844

Vážený zákazníku,

na základě pravidelné údržby dle Servisní smlouvy náš revizní technik našel nedostatek na Vašem výtahovém zařízení, který je řešen v této nabídce. Tímto Vám předkládáme nabídku na opravu, která není zahrnuta v naší servisní smlouvě. **Tato oprava zajistí provozuschopnost a zvýší spolehlivost Vašeho zařízení. Oprava neřeší odstranění provozních rizik vyplývajících z inspekční prohlídky dle ČSN 27 4007.** Pro objednání a rychlé vyřízení stačí potvrzenou nabídku/ objednávku zaslat zpět na naši adresu, obyčejnou nebo elektronickou poštou.

V případě dotazů či připomínek mne prosím neváhejte kontaktovat na výše uvedeném telefonu či e-mailu.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Radek Epstein ml.
Oblastní vedoucí servisu
Schindler CZ, a.s.

Přílohy "Nabídka na opravu" a " Objednávám dle Vaší nabídky".

Schindler oprava

Schindler CZ, a.s.,
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5

IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Schindler CZ, a.s.

**Schindler****Schindler CZ, a.s.**

Správa železnic, státní organizace
Vladislav Kania
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Město

Nabídka na opravu č. 148728733

Váš kontakt

E-Mail

Data Zařízení

Zařízení č.

ŽST Olomouc 103/23, 779 00 Olomouc-Hodolany**10774959-1, 4.nástupiště - E2 - nahoru - RL 25844**

Technická specifikace - soupis prací	Počet	Cena
Výměna poškozeného madla	1 ks	
25,632 M MADLO 1699 CERNE DELKA DLE ZAK.	CZK	
1 KS Kladka vedení madla - 2KS	CZK	
1 KS Řetěz madla Y-TVAR 4 ks	CZK	
Práce	CZK	
Základ daně:	CZK	
Sazba DPH 0,00 %	CZK	
Sazba DPH 0,00 %	CZK	
Cena celkem:	CZK	107.339,36

Původ

Povinné (riziko havárie, atd.)

Termín předání

Během 6ti týdnů od datumu objednávky

Nedostupnost zařízení

odhad: Půl dne

Záruka

6 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál

Platební podmínky

Splatnost do 30 dnů

Platnost nabídky

05.07.2024 **

** Ceny jsou platné pouze po dobu platnosti nabídky.

Cena obsahuje práce prováděné během naší standardní pracovní doby Po-Pa 7-15:30 hod.,
dopravné, použitý materiál a náhradní díly

Schindler oprava

Nabídka 148728733

Strana 1/2

Schindler CZ, a.s.,
Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5

IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Schindler CZ, a.s.



Schindler

Počítačové číslo zařízení:

1 0 7 7 4 9 5 9 1

2. plán 2. provozní revize
PROTOKOL

Typ prohlídky: PROVOZNÍ REVIZE		Výrobní číslo: RL 25 844	Rok výroby: 2014
Výrobce: SCHINDLER	Provozovatel: SZ-OB-OSTRAVA	Místo instalace: OLONOUČ HL.N	č.p.: 4
	Majitel: SZ-OB-OSTRAVA	4-Náslupice	Naholci
Prohlídka - Zkouška provedena dne: 17-7-2024			
Pohyblivé schody - Pohyblivý chodník typu			
Prohlížené části - číslo se závadou zakroužkovat			
1. Elektromotor	16. Seřízení schod. pásma	31. STOP tlačítka	
2. Provozní brzda	17. Mazací agregáty	32. Signalizace směrová	
3. Pomocná brzda	18. Olejová náplň převodovky	33. Signalizace poruch	
4. Hnací řetěz	19. Olejová náplň motoru	34. Hrdla madel	
5. Řetěz pohonu madel	20. Vytápěcí tělesa	35. Pokles stupně	
6. Tažný řetěz	21. Balustrády	36. Přetržení madla	
7. Napínací vozík	22. Hlavní vypínač	37. Změny rychlosti	
8. Spoje nosných drah	23. Hlavní rozvaděč	38. Balustrádový sokl	
9. Spoje nosné konstrukce	24. Osvětlení nástupů	39. Zkouška přenos. ruč. ovladače	
10. Hřebenové přechody	25. Ovládání	40. Tabulky, nápisy	
11.	26.	41. NÁDLA	
12.	27.	42.	
13.	28.	43.	
14.	29.	44.	
15.	30.	45.	
ZÁVADY			
34 - opotřebená 38 - opotřebená 41 - vlněná Nesou odebraněny všechny závady, 2 PR-7-3-2024			
ZÁVĚR:			
Zařízení je způsobilé provozu ANO - NE pro závady podle bodů:			
Odpovědný pracovník majitele/provozovatele:	Prohlídka provedena dne: 17-7-2024		
Jméno:	Jméno:		
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:		