

Název zakázky: Žďársko – inženýrské sítě, GT v rámci TDI

Číslo zakázky: 20 0028

ZÁZNAM O TERÉNNÍM ŠETŘENÍ

Číslo záznamu: 119/200028

Předmět šetření: **Geologická dokumentace kopané sondy, zařídění zastižených zemin a hornin dle ČSN P 73 1005**Stavba: **FVE ČOV Velké Meziříčí**Místo šetření: **kopaná sonda KS-3**Lokalizace: **viz situace**Datum dokumentace: **4. 3. 2024**Dokumentoval: **Ing. Ivo Pavlík****Geologická skladba:**

Hloubka [m]	Makroskopický popis	Zařídění dle ČSN P 73 1005	Klasifikace do tříd těžitelnosti dle ČSN P 73 1005
0 – 0,3	Hlína prachovitá, hnědá, měkká, humózní, s mechovým a travnatým krytem – navážky	F4 CS	I. – 100 %
0,3 – 1,2	Hlína písčité (až písek hlinitý), červenohnědá až šedohnědá, tuhá, s vysokým obsahem slídy, s občasnými příměsemi cihel, od hloubky 0,8 m výskyt balvanů syenitu velikosti až 80 cm – navážky	S4 SM + Cb Y	I. – 100 %
1,2 – 1,9 (dno)	Střídání hnědé tuhé písčité hlíny, šedého tuhého písčitého jílu až jílovitého písku, kyprého, občasné příměsi úlomků stavebního odpadu – navážky	F4 CS – F4 MS – S5 SC Y	I. – 100 %

Hladina podzemní vody: bez vody

Fotodokumentace:



Záznam zpracoval: Ing. Ivo Pavlík

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
DIČ CZ46344942