

Název zakázky: Žďársko – inženýrské sítě, GT v rámci TDI

Číslo zakázky: 20 0028

ZÁZNAM O TERÉNNÍM ŠETŘENÍ

Číslo záznamu: 121/200028

Předmět šetření: **Geologická dokumentace kopané sondy, zatřídění zastižených zemin a hornin dle ČSN P 73 1005**Stavba: **FVE ČOV Velké Meziříčí**Místo šetření: **kopaná sonda KS-5**Lokalizace: **viz situace**Datum dokumentace: **4. 3. 2024**Dokumentoval: **Ing. Ivo Pavlík****Geologická skladba:**

Hloubka [m]	Makroskopický popis	Zatřídění dle ČSN P 73 1005	Klasifikace do tříd těžitelnosti dle ČSN P 73 1005
0 – 2,1	Navážka nehomogenní, převážně charakteru hlinitého písku hnědého, místy žlutohnědého, kyprého, vlhkého, s úlomky cihel, kusů betonu, kamenů, keramických střepů, úlomky asfaltů, i jiného odpadu	F4 CS Y	I. – 100 %
2,1 – 2,2 (dno)	Betonová základová konstrukce (kompaktní blok)	Y	III. – 100 %

Pozn.: Sonda byla situována na deponii tvořené odpadem z demolice či výkopových prací – úroveň sondy byla výše cca o 1,5 m oproti původnímu terénu.**Hladina podzemní vody:** bez vody

Fotodokumentace:



Záznam zpracoval: Ing. Ivo Pavlík

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Břežany
DIČ CZ46344942