



PRACOVNÍ LIST

KLIMONT EX, s.r.o.
Palackého 58
Ostrava - Přívoz
702 00

č. № 016406
tel.: 596 136 613
tel.: 553 038 599
e-mail: info@klimont-ex.cz

Zákazník: SŽ

Číslo zakázky:

Místo: opava - východ

Datum:

Pracoviště: ústřední stavební

MONTÁŽ:

SERVIS: ✓

ZÁRUKA:

REVIZE:

Klimatizační zařízení:

značka:

Daikin

typ:

R2Q571D2V1B; FAQ71CVEB

výrobní číslo:

v.v. 2008

Provedené práce: Byla provedena tech. péče na klim. zařízení. Kontrola chodu → u venkovní jednotky bylo zjištěno, že je přídřený motor ventilátor → vzhledem ke staršímu zařízení 15 let, doporučujeme výměnu zařízení (může být i poškozený kompresor).

Spotřeba materiálu

Množství	Materiál	cena za kus	cena
1 ks	servis vnitřní jednotky		
1 ks	servis venkovní jednotky		

Přehled hodin

Pracovník	Od	Do	Sazba za hodinu	Cena v Kč

Cestovní čas

Náklady na jízdu

Celková částka bez DPH:

Zařízení je předáno v provozuschopném stavu:

Ano

Ne

Zařízení nebylo předáno, protože:

Podpis montéra

Jméno a podpis zákazníka