

Údaje o vozíku

Výrobce: **HELI**

Rok výroby: **2012**

Typové označení vozíku (model): **CPCD 2S**

Výrobní číslo vozíku: **[REDACTED]**

Výrobní číslo motoru:

Evidenční číslo:

Moto hodiny: **3467,0**

MANIPULACE
Manipulační technika
s.p. 1300, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel: **[REDACTED]**
IČ: 274 69 638

PROVOZOVATEL:
Městské vodovody a kanalizace, s.r.o. Jaroměř
U S. Května 148, 551 02 Jaroměř
IČO: 25260952, DIČ: CZ25260952

Celková klasifikace technického stavu dopravního vozíku

BEZ ZÁVAD

A LEHKÉ ZÁVADY

B VÁŽNÉ ZÁVADY – 30 dnů na odstranění závad

Odstanění do:

C NEBEZPEČNÉ ZÁVADY – neprovozuschopný, další jeho používání může způsobit nebo ohrozit bezpečnost při práci

Technickou kontrolu provedl:

Ev. číslo zkušební technika:

CZ PLACHETKA s.r.o

Mníšek pod Brdy 1300

IČO: 274 69 638

Tel: **[REDACTED]**

Dne

30.1.2025

Pro:

Převzal:



Klasifikace technického stavu VZV (závad jsou označen A, B, C)

1 označení vozíku 1.1 typový štítek 1.2 bezpečnostní štítek 1.3 značení ovl. Prvků 1.4 značení ramen nosné vidlice 1.5 značení tlaku vzduchu v pneu 1.6 diagram nosnosti	7 bezpečnostní zařízení 7.1 zařízení proti zneužití 7.2 zvukové výstražné zařízení 7.3 ochrana vozíku proti přetížení 7.4 omezovač rychlosti
2 Řízení 2.1 mechanická vůle volantu 2.2 volant, pák a řídící oje 2.3 dorazy 2.4 řídící náprava 2.5 ostatní	8 ostatní ústrojí a zařízení 8.1 kontrolky a přístroje 8.2 el. instalace 8.3 akumulátor 8.4 výfuk potrubí 8.5 palivové potrubí 8.6 ostatní
3 Brzdy 3.1 provozní brzda 3.2 parkovací brzda 3.3 převod provozní brzdy 3.4 brzděné hadice a potrubí 3.5 těsnost brzd. Soustavě 3.6 brzd. Kapalina 3.7 ostatní	Jiné záznamy - Drobné netěsnosti motorového prostoru - Drobné úniky pístu - Celkové opotřebení VZV nebrzdí provozu
4 Náprava a kola 4.1 náprava 4.2 upevnění kol 4.3 disky 4.4 pneu	Jiné záznamy
5 rám a kabina 5.1 rám 5.2 blatníky 5.3 ochranný rám 5.4 schůdky a stupačky 5.5 zasklení a stěrač 5.6 sedadla	Celkový stav A
6 světelná zařízení a signalizace	Platnost technické kontroly do: 30.1.2026

Protokol o periodické technické kontrole motorc
vozíku dle ČSN 26 8811

číslo:

