

# SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: PPR-4842-9/ČJ-2025-990670 JID PCR99ETRpo43725695

Servis techniky a strojů

## OBJEDNATEL:

**Ministerstvo vnitra ČR**

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

Číslo účtu: 5504881/0710

**Příjemce faktury: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, poštovní schr. 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

Zastoupené: Mgr. Danielelem Duškem

vedoucím OMM ŘLZ PP ČR

kontaktní osoba:

## ZHOTOVITEL:

**Opravy strojů s.r.o.**

Moskevská 1843, Kladno

PSČ: 272 04

IČO: 19842830

zastoupen: Ing. Jakubem Makovičkou

jednatel společnosti

Bankovní spojení: Fio a.s

č.ú. 2602696120/2010

vedená u Městského soudu v Praze

C 392610, ID: kiehvfww

kontaktní osoba:

**Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

**1. Předmět smlouvy:** servis techniky a strojů uvedené v příloze č. 1

**2. Místo plnění:** viz. příloha č. 1 smlouvy o dílo

**3. Lhůta plnění:** do 30.3.2025

**4. Cena:** Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 335.000,-Kč (zhotovitel není plátcem DPH). Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy. Účtovány budou pouze skutečně provedené opravy, revize a servisní práce.

Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. 2. této smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH.

**5. Záruka:** Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 6 měsíců od data převzetí díla. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamáce vad bude provedena na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

**6. Faktura:** bude obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení PP, Odbor movitého majetku, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7, kontaktní osoba** a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.

**7. Splatnost faktury:** Po předání a převzetí dokončeného díla do 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu uvedenou v čl. 6 této smlouvy. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli

ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel objednatelům schválený soupis skutečně provedených prací nebo servisní list. Soupis skutečně provedených prací za objednatele schvaluje Richard Panuška.

**8. Sankce:** Za prodlení s termínem předání díla a za prodlení s termínem odstranění vad díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 200,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatel v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit
- c) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

**9. Platnost a účinnost:** Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

#### 10. Ostatní ujednání:

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

V Praze dne 18-02-2025



J. Havelová  
95 779

vedoucí OMM  
ŘLZ PP ČR

V Kladně dne

Za zhotovitele:



Ing. Jakub Makovička  
jednatel společnosti  
Oprava strojů s.r.o.

|   |                 |                                         |            |
|---|-----------------|-----------------------------------------|------------|
| 1 | Materiál        | Stroj šicí                              | # 96123795 |
|   | Závada          | roční servis-promazání,seřízení zkouška |            |
|   | Místo           |                                         |            |
|   | Kontaktní osoba |                                         |            |

|   |                 |                                         |        |
|---|-----------------|-----------------------------------------|--------|
| 2 | Materiál        | Stroj šicí                              | # 5102 |
|   | Závada          | roční servis-promazání,seřízení zkouška |        |
|   | Místo           | dílna Řepy                              |        |
|   | Kontaktní osoba | A.Predescu                              |        |

|   |                 |                                         |        |
|---|-----------------|-----------------------------------------|--------|
| 3 | Materiál        | Stroj šicí                              | # 5072 |
|   | Závada          | roční servis-promazání,seřízení zkouška |        |
|   | Místo           |                                         |        |
|   | Kontaktní osoba |                                         |        |

|   |                 |                                         |            |
|---|-----------------|-----------------------------------------|------------|
| 4 | Materiál        | Stroj šicí                              | # 30072046 |
|   | Závada          | roční servis-promazání,seřízení zkouška |            |
|   | Místo           |                                         |            |
|   | Kontaktní osoba |                                         |            |

|   |                 |                                         |        |
|---|-----------------|-----------------------------------------|--------|
| 5 | Materiál        | Stroj šicí                              | # 1615 |
|   | Závada          | roční servis-promazání,seřízení zkouška |        |
|   | Místo           |                                         |        |
|   | Kontaktní osoba |                                         |        |

|   |                 |                                         |          |
|---|-----------------|-----------------------------------------|----------|
| 6 | Materiál        | Stroj šicí                              | # 2200-1 |
|   | Závada          | roční servis-promazání,seřízení zkouška |          |
|   | Místo           |                                         |          |
|   | Kontaktní osoba |                                         |          |

|   |                 |                |         |
|---|-----------------|----------------|---------|
| 7 | Materiál        | Chladnička     | # 22513 |
|   | Závada          | nechladí-hřeje |         |
|   | Místo           |                |         |
|   | Kontaktní osoba |                |         |

|   |                 |                                                        |             |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 8 | Materiál        | Kávovar De-Longhi                                      | # MO-O-A007 |
|   | Závada          | výměna čerpadla,výměna těsnění,výměna trysek,vyčištění |             |
|   | Místo           |                                                        |             |
|   | Kontaktní osoba |                                                        |             |

|   |                 |                         |                       |
|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 9 | Materiál        | Kávovar Krups           | # EA8261PE/70D-4512-R |
|   | Závada          | výměna mlýnku,vyčištění |                       |
|   | Místo           |                         |                       |
|   | Kontaktní osoba |                         |                       |

|    |                 |                    |              |
|----|-----------------|--------------------|--------------|
| 10 | Materiál        | sporák kombinovaný | # 8102331405 |
|    | Závada          | oprava             |              |
|    | Místo           |                    |              |
|    | Kontaktní osoba |                    |              |

|    |                 |                          |                |
|----|-----------------|--------------------------|----------------|
| 11 | Materiál        | konvektomat s podstavcem | # 2021/0076225 |
|    | Závada          | výměna řídící desky      |                |
|    | Místo           |                          |                |
|    | Kontaktní osoba |                          |                |

|    |                 |                                          |      |
|----|-----------------|------------------------------------------|------|
| 12 | Materiál        | kávovar krups                            | # 17 |
|    | Závada          | výměna čerpadla,výměna těsnění,vyčištění |      |
|    | Místo           |                                          |      |
|    | Kontaktní osoba |                                          |      |

|    |                 |                                                    |           |
|----|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 13 | Materiál        | kávovar DeLonghi                                   | # 2200-70 |
|    | Závada          | výměna spařovací jednotky,výměna těsnění,vyčištění |           |
|    | Místo           |                                                    |           |
|    | Kontaktní osoba |                                                    |           |

|    |                 |                                 |      |
|----|-----------------|---------------------------------|------|
| 14 | Materiál        | Kávovar                         | # 21 |
|    | Závada          | výměna čerpadla,těsnění,nádržky |      |
|    | Místo           |                                 |      |
|    | Kontaktní osoba |                                 |      |

|    |                 |                                    |        |
|----|-----------------|------------------------------------|--------|
| 15 | Materiál        | Chladnička                         | # 7242 |
|    | Závada          | nefunguje motor, vyhazuje pojistky |        |
|    | Místo           |                                    |        |
|    | Kontaktní osoba |                                    |        |

|    |                 |                              |           |
|----|-----------------|------------------------------|-----------|
| 16 | Materiál        | chladnička philco            | # 0000384 |
|    | Závada          | výměna kompresoru a chladiva |           |
|    | Místo           |                              |           |
|    | Kontaktní osoba |                              |           |

|    |                 |                                                    |      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------|------|
| 17 | Materiál        | kávovar De Longhi                                  | # 23 |
|    | Závada          | výměna spařovací jednotky,výměna těsnění,vyčištění |      |
|    | Místo           |                                                    |      |
|    | Kontaktní osoba |                                                    |      |

|    |                 |                                     |         |
|----|-----------------|-------------------------------------|---------|
| 18 | Materiál        | kávovar Miele                       | # 22001 |
|    | Závada          | výměna spařovací jednotky,vyčištění |         |
|    | Místo           |                                     |         |
|    | Kontaktní osoba |                                     |         |

|    |                 |                                                             |           |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 19 | Materiál        | Kávovar elektrický DE LONGHI                                | # 2200044 |
|    | Závada          | výměna spařovací jednotky,výměna filtru a těsnění,vyčištění |           |
|    | Místo           |                                                             |           |
|    | Kontaktní osoba |                                                             |           |

|    |                 |                                |          |
|----|-----------------|--------------------------------|----------|
| 20 | Materiál        | Kávovar DELONGHI               | # 2200-2 |
|    | Závada          | výměna řídicí jednotky,zkouška |          |
|    | Místo           |                                |          |
|    | Kontaktní osoba |                                |          |

|    |                 |                                                  |           |
|----|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 21 | Materiál        | Kávovar De Longhi                                | # 2200-30 |
|    | Závada          | výměna mlýnku a spařovací jednotky,výměna trysek |           |
|    | Místo           |                                                  |           |
|    | Kontaktní osoba |                                                  |           |

|    |                 |                                       |             |
|----|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| 22 | Materiál        | Kávovar elektrický DE Longhi          | # 2200-0443 |
|    | Závada          | výměna pístu,těsnění,nádobky a filtru |             |
|    | Místo           |                                       |             |
|    | Kontaktní osoba |                                       |             |

|    |          |                       |              |
|----|----------|-----------------------|--------------|
| 23 | Materiál | traktor zahradní Seco | # SC00014702 |
|----|----------|-----------------------|--------------|

|  |                 |                                                             |  |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------------|--|
|  | Závada          | výměna řemenů,nožů,filtru,oleje,ložisek ,oprava rámu stroje |  |
|  | Místo           |                                                             |  |
|  | Kontaktní osoba |                                                             |  |

|    |                 |                                                             |         |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 24 | Materiál        | vari systém                                                 | # 00687 |
|    | Závada          | výměna oleje,filtru,bovdenů,oprava pohon.kol,oprava řídítek |         |
|    | Místo           |                                                             |         |
|    | Kontaktní osoba |                                                             |         |

|    |                 |                                                                     |             |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 25 | Materiál        | sekačka Stiga                                                       | # SK7981060 |
|    | Závada          | výměna nože,ultraz.čištění karburýtoru,výměna oleje,svíčky a filtru |             |
|    | Místo           |                                                                     |             |
|    | Kontaktní osoba |                                                                     |             |

|    |                 |                                                              |           |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 26 | Materiál        | křovinořez HQ                                                | # 6171332 |
|    | Závada          | výměna filteu a svíčky,výměna zapalování,oprava spojky,hlavy |           |
|    | Místo           |                                                              |           |
|    | Kontaktní osoba |                                                              |           |

|    |                 |                                                              |               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 27 | Materiál        | křovinořez HQ                                                | # 20182600189 |
|    | Závada          | výměna filteu a svíčky,výměna zapalování,oprava spojky,hlavy |               |
|    | Místo           |                                                              |               |
|    | Kontaktní osoba |                                                              |               |

|    |                 |                                                                 |          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 28 | Materiál        | jednotka pohonná Honda                                          | # 2200-1 |
|    | Závada          | seřízení motoru,oprav spojky,výměna oleje a filtru,výměna lanek |          |
|    | Místo           |                                                                 |          |
|    | Kontaktní osoba |                                                                 |          |

|    |                 |                                                         |           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 29 | Materiál        | malotraktor Star jet                                    | # SJ17581 |
|    | Závada          | oprava nosného rámu traktoru,výměna nožů,řemenů,ložisek |           |
|    | Místo           |                                                         |           |
|    | Kontaktní osoba |                                                         |           |

|    |                 |                                               |          |
|----|-----------------|-----------------------------------------------|----------|
| 30 | Materiál        | Motorová pila HUSQVARNA                       | # 033180 |
|    | Závada          | revizní prohlídka,výměna svíčky,filtru,řetězu |          |
|    | Místo           |                                               |          |
|    | Kontaktní osoba |                                               |          |

|    |                 |                                               |         |
|----|-----------------|-----------------------------------------------|---------|
| 31 | Materiál        | Motorová pila HUSQVARNA                       | # 26835 |
|    | Závada          | revizní prohlídka,výměna svíčky,filtru,řetězu |         |
|    | Místo           |                                               |         |
|    | Kontaktní osoba |                                               |         |

|    |                 |                                                                      |           |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 32 | Materiál        | elektrocentrála SH                                                   | # 4733362 |
|    | Závada          | revizní prohlídka,oprava elektroinst.,výměna oleje a filtru a svíčky |           |
|    | Místo           |                                                                      |           |
|    | Kontaktní osoba |                                                                      |           |

|    |                 |                                                                      |           |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 33 | Materiál        | elektrocentrála SH                                                   | # 4735435 |
|    | Závada          | revizní prohlídka,oprava elektroinst.,výměna oleje a filtru a svíčky |           |
|    | Místo           |                                                                      |           |
|    | Kontaktní osoba |                                                                      |           |

|    |          |                                                                      |                |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 34 | Materiál | elektrocentrála Honda                                                | # EZGA-3042205 |
|    | Závada   | revizní prohlídka,oprava elektroinst.,výměna oleje a filtru a svíčky |                |
|    | Místo    |                                                                      |                |

|    |                 |                                                                             |                           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | Kontaktní osoba |                                                                             |                           |
| 35 | Materiál        | křovinořez HQ                                                               | # 191100087               |
|    | Závada          | revizní prohlídka, výměna hlavy, filtru, svíčky, seřízení motoru            |                           |
|    | Místo           |                                                                             |                           |
|    | Kontaktní osoba |                                                                             |                           |
| 36 | Materiál        | foukač HQ                                                                   | # 20200100226             |
|    | Závada          | revizní prohlídka, výměna trubky, filtru, svíčky, seřízení motoru           |                           |
|    | Místo           |                                                                             |                           |
|    | Kontaktní osoba |                                                                             |                           |
| 37 | Materiál        | pila motorová Stihl                                                         | # 168632421               |
|    | Závada          | revizní prohlídka, výměna filtru, svíčky, ultr. čištění pal.soustavy, řetěz |                           |
|    | Místo           |                                                                             |                           |
|    | Kontaktní osoba |                                                                             |                           |
| 38 | Materiál        | pila motorová Stihl                                                         | # 168632487               |
|    | Závada          | revizní prohlídka, výměna filtru, svíčky, ultr. čištění pal.soustavy, řetěz |                           |
|    | Místo           |                                                                             |                           |
|    | Kontaktní osoba |                                                                             |                           |
| 39 | Materiál        | pila motorová Stihl                                                         | # 168632492               |
|    | Závada          | revizní prohlídka, výměna filtru, svíčky, ultr. čištění pal.soustavy, řetěz |                           |
|    | Místo           |                                                                             |                           |
|    | Kontaktní osoba |                                                                             |                           |
| 40 | Materiál        | pila motorová Stihl                                                         | # 168632499               |
|    | Závada          | revizní prohlídka, výměna filtru, svíčky, ultr. čištění pal.soustavy, řetěz |                           |
|    | Místo           |                                                                             |                           |
|    | Kontaktní osoba |                                                                             |                           |
| 41 | Materiál        | pila motorová Stihl                                                         | # 1140-011-3053           |
|    | Závada          | revizní prohlídka, výměna filtru, svíčky, ultr. čištění pal.soustavy, řetěz |                           |
|    | Místo           |                                                                             |                           |
|    | Kontaktní osoba |                                                                             |                           |
| 42 | Materiál        | křovinořez HQ                                                               | # 004000027               |
|    | Závada          | revizní prohlídka, výměna hlavy, filtru, svíčky, seřízení motoru            |                           |
|    | Místo           |                                                                             |                           |
|    | Kontaktní osoba |                                                                             |                           |
| 43 | Materiál        | pila motorová HQ..... 3 ks                                                  | # 3800657,1600416,1600737 |
|    | Závada          | revizní prohlídka, výměna filtru, svíčky, ultr. čištění pal.soustavy, řetěz |                           |
|    | Místo           |                                                                             |                           |
|    | Kontaktní osoba |                                                                             |                           |