



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice

Na Zákopě 664/1
772 00 Olomouc

www.kone.cz

Nabídka číslo: T-0008313528

12.03.2025

Ostrava – výměna pohonu posuvných automatických dveří

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,



Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: POSUVNÉ DVEŘE TORMAX (43813518). Na adrese: MUGLINOVSKÁ 1038/5, 702 00, OSTRAVA 1. Lokace zařízení: HLAVNÍ VSTUP VNĚJŠÍ.			
Výměna pohonu posuvných automatických dveří:			
pohon FAAC 1400	1		
délka nosného profilu 3,9 m; barva ELOX			
výbava: elektromechanický zámek s odblokováním, záložní baterie			
2 ks bezpečnostní senzor IXIO DT - zajišťuje průchod osob			
2 ks bezpečnostní senzor IXIO ST - zajišťuje prostor pohybujících se křídel			
práce	16 hod		

Celková prodejní cena, bez DPH

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:

100% po provedení práce

Faktura se splatností 30 dní

Dodávka a Záruka

Termín dodání je dle dohody po obdržení písemné objednávky a po vyjasnění technických detailů (termín dodání je orientační. O přesném termínu dodání bude zhotovitel informovat zástupce objednatele a / nebo správce objektu před zahájením prací).

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení).

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce www.kone.cz

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. T-0008313528.
Závazně objednáваме práce v plném rozsahu.

Zákazník

Místo, datum

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka

Číslo zakázky:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum:

20	02	2025
----	----	------

Objekt
Ulice
Město a PSČ
Číslo zařízení
Lokace
Výrobce/typ

57
Kuglinovská 1058
Přerov
43813518
41. vstup vjezd
Tormax

OBJEDNATEL:



KONE, a.s.
Evropská 178
160 00 Praha 6

DVEŘE ☒
VRATA ☐
BRÁNA ☐

ZÁVORA ☐
MŮSTEK ☐

ZÁPIS Z ODBORNÉ PROHLÍDKY

Vrata / Brány

☐ sekční ☐ rolovací ☐ posuvné ☐ otvíravé):

- ☐ Vizuální kontrola základních konstrukčních částí
- ☐ Kontrola ukotvení nosných částí
- ☐ Kontrola vodících částí
- ☐ Kontrola vodorovné vyváženosti brány (sekční)
- ☐ Kontrola chování brány při ztrátě napětí
- ☐ Kontrola stavu a funkčnosti elektroniky a motoru
- ☐ Kontrola chodu a funkčnosti spínačů a bezpečnostních prvků
- ☐ Promazání vodících částí a kloubových spojů
- ☐ Očištění

- ☒ Kontrola funkčnosti a stavu motoru
- ☒ Kontrola funkčnosti radarů a fotobuněk
- ☒ Kontrola funkčnosti elektrického zámku
- ☐ Kontrola funkčnosti mechanického zámku
- ☒ Kontrola stavu ozubeného řemene
- ☒ Kontrola stavu akumulátoru
- ☒ Mazání, čištění

Automatické dveře (☒ posuvné ☐ kyvné):

- ☒ Kontrola vozíků, dráhy a zavěšení křídel
- ☒ Kontrola funkčnosti a stavu řídicí jednotky

Závora ☐ Můstek ☐

- ☐ Kontrola elektrických částí
- ☐ Kontrola mechanických částí
- ☐ Kontrola bezpečnostních prvků
- ☐ Komunikace (čtečka, snímače, ovládání)
- ☐ Mazání, čištění

POPIS ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

hlukový motor (na konci životnosti)
vadná napínací kladka
opotřebovaný řemen
nespolehlivá funkce D

STAV ZAŘÍZENÍ:

v provozu

☐ VYHOVUJE
☒ VYHOVUJE S VÝHRADOU
☐ NEVYHOVUJE

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: