

ODBĚRATEL

ČESKÝ ROZHLAS

zřízen zákonem č. 484/91 Sb. o Českém
rozhlasu
Praha 2 - Vinohradská 12
120 99

DODAVATEL

LKQ CZ s. r. o.
Ocelářská 891/15
190 00 Praha 9

IČ: 45245053 DIČ: CZ 45245053

IČ: 24787426 DIČ: CZ 24787426

VYŘIZUJE:

tel.:
e-mail:
RS Zlín: 97377

vyřizuje:

Autokom spol. s.r.o.
tel.:
e-mail:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

V souladu s Rámcovou dohodou o zajištění servisu vozů uzavřené na základě VZ28/2022 (dále jen Rámcová dohoda) mezi Českým rozhlasem a společností LKQ CZ, s.r.o. u Vás objednáваме:
na vozidle RZ:

Roční prohlídka

Kontaktní osoba RS Zlín, tel.:

Vozidlo je k vyzvednutí na adrese: Osvoboditelů 187, Zlín 760 01

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ / POSKYTNUTÍ SLUŽBY: BŘEZEN ' 13. TÝDEN**CENOVÉ UJEDNÁNÍ:**

Jednotková cena za práci, dle ceníku, který je přílohou a nedílnou součástí této Rámcové dohody

Předběžná maximální cena + 21 % DPH

V případě zjištěných závad, které přesahují rámec cenového ujednání nutný rozpočet opravy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na základě Rámcové dohody

V Praze dne 25. 03/ 2025

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Kalkulace nákladů

Výpočet

Číslo případu
Datum vytvoření 21.03.2025 08:25:37
Datum kalk./změny 24.03.2025 13:28:43
Datum ceníku ND 05.03.2025
Podmínky Český rozhlas - ZL-97377

Číslo schválení
Stav případu Objednáno
Systém lakování Bez lakování

Zákazník

Společnost LKQ CZ s.r.o.
Adresa Kolbenova 1021/9
19000 Praha 9 - Vysočany
IČ: 24787426, DIČ: CZ24787426

Majitel vozidla

Řidič
Majitel Český rozhlas
Vinohradská 1409/12
12000 Praha 2

Vozidlo

RZ
Značka a model SKODA FABIA (NJ) 5D/COMBI (18-23)
Kód modelu
Datum registrace
Stav km 32 720 km

VIN
Kód barvy výrobce
Začátek opravy 21.03.2025
Konec opravy 24.03.2025

Výbava

VIN Query

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY "PLUS" REGULÁTOR RYCHLOSTI
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY PARKOVACÍ ASISTENT PŘ/Z
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY ZADNÍ KAMERA (VARIANTA 1)
PŘEVODOVKA 5S CODE
PŘEVODOVKA MONTÁŽNÍ SKUPINA PŘEVODOVKY MQ200
VNĚJŠÍ VÝBAVA NÁRAZNÍK STANDARD
VNĚJŠÍ VÝBAVA VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KRYTY CHROMOVANÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ L
VNĚJŠÍ VÝBAVA ČELNÍ SKLO ATERMICKÉ IZOLAČNÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA HOUKAČKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ ZESÍLENÉ OCHRANY SPODKU MOTORU
VNĚJŠÍ VÝBAVA KRYT ZPĚT. ZRCÁTKA / MADLA DVEŘÍ V ZÁKLADU
VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ OTVORU VE STŘEŠE
VNĚJŠÍ VÝBAVA PŘÍPRAVA NA INSTALACI ZÁVĚSNÉHO ZAŘÍZENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA NÁRADÍ A ZVEDÁK
VNĚJŠÍ VÝBAVA ELEKTRICKÉ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZAD. SVĚTLA STANDARD
VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ DEKORATIVNÍ VLOŽKY
VNĚJŠÍ VÝBAVA MLHOVÁ SVĚTLA
INTERIÉR 1 SVĚTLO NA ČTENÍ VPŘEDU A 2 VZADU
INTERIÉR SCHRÁNKA KUFRU
INTERIÉR TYP ZADNÍ PODLAHY (VERZE 4)
INTERIÉR PODLAHOVÉ KOBERČKY PŘ / Z
INTERIÉR ZAKLAPÁVACÍ MADLA
INTERIÉR FREON R1234YF
INTERIÉR ELEKTR. OVLÁDÁNÍ OKEN Z
INTERIÉR KOŽENÁ RUKOJEŤ RUČNÍ BRZDY
INTERIÉR STANDART. PEDÁLY
INTERIÉR VOLANT BEZ PROTIZÁVAŽÍ

POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY OCHRANA CHODCŮ
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY BRZDOVÝ ASISTENT "LOW"
POKROČILÝ ASISTENČNÍ SYSTÉM JÍZDY ASISTENT SLEDOVÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU
PŘEVODOVKA 5 - STUPŇOVÁ
KAROSERIE KOMBI
VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ OZNAČENÍ
VNĚJŠÍ VÝBAVA VYHŘÍVANÁ VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
VNĚJŠÍ VÝBAVA ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNĚJŠÍ KONVEXNÍ P
VNĚJŠÍ VÝBAVA DEŠŤOVÝ SENZOR SE SVĚTEL. SENZOREM
VNĚJŠÍ VÝBAVA PODÉLNÉ NOSIČE ČERNÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA STŘEŠNÍ ANTÉNA
VNĚJŠÍ VÝBAVA MŘÍŽKA PŘEDNÍ S CHROM. VLOŽKOU
VNĚJŠÍ VÝBAVA LIŠTA B-SLOUPKU
VNĚJŠÍ VÝBAVA BOČNÍ SKLA SILNĚ TÓNOVANÁ Z
VNĚJŠÍ VÝBAVA TRYSKY OSTRÍKOVACÍCH ČEL. SKLA VYHŘÍVANÉ
VNĚJŠÍ VÝBAVA OSTRÍKOVACÍCH SVĚTLOMETŮ S UKAZATELEM STAVU NÁPLNĚ
VNĚJŠÍ VÝBAVA BEZ ASISTENTU SVĚTEL
VNĚJŠÍ VÝBAVA HALOGENOVÉ SVĚTLOMETY (PRAVOSTR. ŘÍZENÍ)
VNĚJŠÍ VÝBAVA DENNÍ SVÍCENÍ S AUTOMATIKOU A ZPOŽDĚNÍM VYPÍNÁNÍ
INTERIÉR SLUNEČNÍ CLONA S VNITŘ. ZRCÁTKEM L
INTERIÉR POUZDRO NA BRÝLE
INTERIÉR BEZ ZAVAZADL. SÍTĚ
INTERIÉR BEZ DĚLÍČKY PŘÍČKY NÁKLAD. PROSTORU
INTERIÉR BEZ PŘÍDAV. TOPENÍ
INTERIÉR ALARM S OCHRANOU PROTI ODTAŽENÍ
INTERIÉR AUTOMAT. KLIMATIZACE
INTERIÉR RUKOJEŤ ŘADÍCÍ PÁKY KŮŽE
INTERIÉR PRACHOVKA ŘADÍCÍ PÁKY KOŽENKA
INTERIÉR SADA "NEKURÁK"

Číslo kalkulace / Číslo schválení

INTERIÉR OVLÁDÁNÍ RÁDIA/TELEFONU NA VOLANTU
INTERIÉR RADIO BASIC (GEN 2 GP)
INTERIÉR VPŘEDU VYHŘÍVÁNÍ S ODDĚLENÝM OVLÁDÁNÍM
INTERIÉR RADIO-REGIONALCODE "ECE"
INTERIÉR BEZ ONLINE-SERVICE
INTERIÉR TELEF.SYSTÉM "CONFORT" BEZ VENKOVNÍ ANTÉNY
INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ UKAZATEL/PALUBNÍ POČÍTAČ „MEDIUM“
INTERIÉR VIDEO TELEFON SYSTÉM
INTERIÉR CONFORT
INTERIÉR PŘEDNÍ BEZ MANUÁLNÍHO NASTAVENÍ
INTERIÉR ÚCHYT DĚTSKÉ SEDAČKY
INTERIÉR AIRBAG ŘIDIČ/SPOLUJEZDCE/BOČNÍ/HLAVOVÝ
INTERIÉR INTERIÉR SATÉNOVÁ ČERNÁ
INTERIÉR SYSTÉM KONTROLY TLAKU V PNEUMATIKÁCH
INTERIÉR SKLÁDACÍ KLÍČ S INEGR.DÁLK.OVLÁDÁNÍM

INTERIÉR PÁSY PŘ. S ELEKTR. NASTAVENÍM
INTERIÉR AUTOMATICKÉ 3-BODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VZADU
VLEVO/VPRAVO SE ŠTÍTKEM ECE
INTERIÉR LOKETNÍ OPĚRKA PŘED. STŘ
INTERIÉR 3 OPĚRKY HLAVY Z
INTERIÉR ČALOUNĚNÍ LÁTKA
INTERIÉR SEDADLA ŠEDÁ/SATÉNOVÁ ČERNÁ
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA KM
MOTOR 3-VÁLCOVÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR 1,0L/70 KW (TSI)/MOTOR TJ4/TC5
MOTOR PALIVOVÝ SYSTÉM PŘÍMÉHO VSTIKOVÁNÍ PALIVA - FSI
MOTOR NORMA EU6 (AP)
MOTOR 3-VÁLCOVÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR 1,0L/MOTOR 04C.D
MOTOR BEZ PŘÍDAVNÉ BATERIE
MOTOR BĚŽNÉ KLIMAT.PODMÍNKY
ZEMĚ ČESKÁ REPUBLIKA
TYPOVÉ OZNAČENÍ ŽÁDNÁ ZVLÁŠTNÍ EDICE
PODVOZEK 185/60 R 15
PODVOZEK PŘEDNÍ NÁPRAVA
PODVOZEK STABILIZÁTOR PŘ 18 MM
PODVOZEK KONTROLA STABILITY
PODVOZEK ZADNÍ BRZD.KOTOUČE 230X9MM
PODVOZEK NÁHRADNÍ KOLO OCELOVÉ
PODVOZEK STANDARDNÍ ZADNÍ NÁPRAVA
PODVOZEK ZDVIH PRUŽINY 45

INTERIÉR MULTIFUNKČNÍ VOLANT
INTERIÉR NESKLOPNÁ PŘEDNÍ SEDADLA
INTERIÉR PŘÍJEM DIGITÁLNÍ RADIO
INTERIÉR BEZ SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
INTERIÉR S DEŠTNÍKEM
INTERIÉR PŘIPOJENÍ USB / 1 AUX / IPOD
INTERIÉR DIGITÁLNÍ SOUND-SYSTÉM
INTERIÉR BEZ NASTAV. BEDERNÍ OPĚRKY
INTERIÉR OPĚRKA HLAVY NASTAVITELNÁ
INTERIÉR S DEAKTIVACÍ AIRBAGU ŘIDIČE/SPOLUJEZDCE
INTERIÉR VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO AUTOMAT. ZACLOMITELNÉ
INTERIÉR SLUNEČNÍ CLONA SE ZRCÁTKEM (VERZE 2) P
INTERIÉR STANDARDNÍ AKUSTICKÝ PAKET
INTERIÉR CENTRÁL.ZAMYKÁNÍ S OVLÁDÁNÍM OKEN A BEZPEČ.UZAMYKÁNÍM
INTERIÉR PŘÍSTROJOVÁ DESKA S RYCHLOMĚREM V KM/H, OTÁČKOMĚREM A HODINAMI
INTERIÉR AKUSTICKÁ/VIZUÁLNÍ KONTROLA ZAPNUTÍ BEZP.PÁSŮ
INTERIÉR 3 BODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ PÁS Z STR

INTERIÉR PŘEDNÍ S KAPSOU Z
INTERIÉR VZADU DĚLENÉ
INTERIÉR ČALOUNĚNÍ DVEŘÍ A BOČ.PANELŮ
STRANA ŘIDIČE VOZIDLO S LEVOSTRANNÝM ŘÍZENÍM
SERVISNÍ PRÁCE SERVISNÍ PROHLÍDKA LONGLIFE
MOTOR 999CC 70KW (95)
MOTOR ALTERNÁTOR 140 A
MOTOR ABSORBÉR PALIVOVÝCH VÝPARŮ S OBD-2
MOTOR STOP & START SYSTÉM S REKUPERACÍ ENERGIE
MOTOR CHLADÍČÍ SYSTÉM STANDARDNÍ
MOTOR BATERIE 59 AH 320A
TYPOVÉ OZNAČENÍ ROZDĚLENÍ TYPŮ VOZIDEL
TYPOVÉ OZNAČENÍ PROSTŘEDÍ
PODVOZEK HLINÍKOVÉ KRYTY KOL
PODVOZEK SERVOŘÍZENÍ
PODVOZEK ZADNÍ SPORTOVNÍ
PODVOZEK ALU 6.0JX15 "
PODVOZEK ŠROUBY KOL PROTI ODCIZENÍ
PODVOZEK MAX.ZATÍŽENÍ ZADNÍ NÁPRAVY TŘÍDA 3
PODVOZEK BRZDOVÉ KOTOUČE PŘ 256 X 22 MM

Náhradní díly

1) Kód	Popis	Jedn.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
O# 500054	Olej 0W-20	0,50				
A# BO 1987435502	Kabinový filtr s aktivním uhlím BOSCH (BOSCH, OE)	1,00				
*	Drobný materiál	1,00				
	Materiál celkem před slevou					
	Sleva					
	Materiál celkem po slevě					

Práce

2) Kód	Popis	Hod.	Cena (Kč/jedn.)	+/-	+/-%	Celkem (Kč)
# M1 GtT151617	Servisní prohlídka 3. rok	1,40				
M2 85181900	Výměna pylový filtr	0,20				
	Práce celkem před slevou					
	Sleva					
	Práce celkem po slevě	1,60				

Číslo kalkulace / Číslo schválení

Poznámky

1) A ... AM díl, O ... OEM díl, L ... Aplikována limitní cena, \$... Přeceněný díl, # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

2) # ... Změněno uživatelem, + ... Manuálně přidáno

Cena celkem

Popis	Počet	Celkem (Kč)
Celkem		1743,71
Sleva	0%	0
Cena bez DPH		1743,71
DPH	21%	366,18
Cena s DPH		2109,89
Zaokrouhlení		0,0
Celkem k úhradě		2109,89