

VIN:		RZ:		ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav VAC/3 služební vozy				
Značka:		Kodiaq 4x4		Stav km:	Číslo TP			
Stupeň výbavy:		RS		54 778				
Motor (obsah/výkon/kód):		2,0 TSI / 180 kW / DNP		Rok výroby:	2024			
Barva karoserie:		Černá Magic metalíza - 1Z1Z		Datum aktivace:	23.2.2024			
Barva interiéru:		Sportovní černý - HG		Dáno do provozu:	26.2.2024			
Model:		NS76UZ		Servisní prohlídka:	31.10.2024			
Typ převodovky:		Automatická – 7°		Dálniční kupón:	EDZ do 31.1.2026			
Popis technického stavu vozidla								
a) motor	odpovídá počtu ujetých km	Ano	g) přední náprava	odpovídá počtu ujetých km	Ano			
b) převodovka	odpovídá počtu ujetých km	Ano	h) zadní náprava	odpovídá počtu ujetých km	Ano			
c) spojka	odpovídá počtu ujetých km	Ano	i) tlumiče pérování	odpovídá počtu ujetých km	Ano			
d) chladicí soustava	odpovídá počtu ujetých km	Ano	j) výfuková soustava	odpovídá počtu ujetých km	Ano			
e) řízení	odpovídá počtu ujetých km	Ano	k) elektronika	odpovídá počtu ujetých km	Ano			
f) brzdová soustava	odpovídá počtu ujetých km	Ano	l) akumulátor (značka/typ/rok)	VARTA/68Ah/5/24				
Stav pneumatik v mm:		LP	PP	LZ	PZ	R		
		3	3	5	5	3		
		Typ rezervního kola:		Typ a rozměr kola:				
		Ocelový disk		Litá kola				
		Dojezdové		235/45 R20 100V				
Popis technického stavu karoserie								
Lakové závady:	kapota:	14 600	dveře PL:	8 800	práh L:	3 750	nárazník P:	9 100
	př.maska:		dveře PP:	4 400	práh P:	3 750	nárazník Z:	4 000
	blatník PL:	3 050	dveře ZL:	4 200	postranice L:	3 200	střecha:	10 500
	blatník PP:	3 050	dveře ZP:	8 400	postranice P:	3 200	zrcátka:	1 900
	podlaha vozidla (spodní část voz.):				příprava:	680	zadní víko:	4 475
	Celkový cenový odhad na poškození laku v Kč:					91 055		
Čalounění:	Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozené a znečištěné sedačky a koberce, strop							
Závady na vozidle:	Odpovídá počtu ujetých km - lehce poškozený interiér a exteriér vozu, oděné plasty, pryž, skla a disky kol; Nutná kontrola vozu a provedení všech servisních a svolávacích akcí dle systému ELSApro před prodejem vozu zákazníkovi; K vozu dodán pouze jeden klíč; Chybí ovladač NT; Podběh LZ - Škráby; Podběh LP - Škráby; Podběh PP - Škráby; Podběh PZ - Škráby; Kryt podlahy levý - Škráby; Kryt podlahy pravý - Škráby; Nárazník přední - Odřený, posekaný, škráby; Nárazník zadní - Posekaný, škráby; Kapota - Posekaná, škráby, deformace; Blatník PL - Posekaný, škráby; Blatník PP - Posekaný, škráby; Dveře PL - Posekané, deformace, škráby, uvolněná lišta; Dveře PP - Deformace, škráby; Dveře ZL - Posekané, deformace, škráby; Dveře ZP - Deformace, škráby; Postranice L - Deformace, škráby; Postranice P - Deformace, škráby; Práh L - Škráby; Práh P - Škráby; Zadní víko - Škráby; Zrcátko L - Škráby; Zrcátko P - Škráby; Střecha - Posekaná, škráby; Čelní sklo - Posekané; LP výplň dveří - Škráby; Stropní panel - Znečištěný; LP sedadlo - Znečištěný, Opotřebení, deformace potahu a výplně; Zavazadlový prostor - Znečištěný, Škráby							
Provedené opravy:								
Mimořádné výbavy:		Označení audiosystému:		Navigace - COLUMBUS				
Xenon / LED světla	ANO	Multifunkční volant	ANO	Tempomat	ANO			
Klimatizace	Climatronic	Parkovací senzor	Přední + Zadní + Asistent	El.nast.sedadla	Přední			
Vyhř.sedadel	Přední + Zadní	Koberce	Textilní	Tažné zařízení	NE			
Pakety mimořádných výbav:	Prodloužená tovární záruka na 5 let do 100.000 km od data aktivace vozu Challenge, Příprava pro služby ŠKODA Connect L, Alarm pro KESSY, Paket pro špatné cesty, Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním, Funkční paket Top, Klima paket premium, Předplacený servis Standard na 5 let, do 60.000 km Ve voze vloženo 4x kompletní zimní kolo dle protokolu č.1, Fólie na bočních zadních a zadním skle, VRZ							
Povinná výbava vozidla	Zvedák, Klíč na kola, Lékárnička, Trojúhelník, Reflexní vesta							
Stav paliva:	0 1/1							
Záruční podmínky vozidla platné dle servisní knížky - Celkový stav vozidla odpovídá ujetým km								
Kontroloval dne: 10.3.2025	Vystavil a schválil dne: 10.3.2025		S technickým stavem vozidla byl seznámen - dne:					
			Jméno:			Podpis:		
Vůz předal dne:	Jméno:		Podpis:					

Příloha č. 1 Protokolu o technickém stavu ojetého vozidla					
RZ vozu	VIN číslo				úložiště
	OBJEDNACÍ ČÍSLO	OBJEDNACÍ ČÍSLO			
	565073569ABZG6	565073669ABZG6			
disk	AL	plech	šířka	D	ET
model	Crater		7	19	43
stav / poškození	OK	OK	OK	Š	-
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
pneu	Bridgestone	Blizzak LM005	235	50	19
	značka	model	šířka	profil	D
	103	V	37/23		
	nosnost	rychlost	r.v.		
vzorek v mm	5	5	6	7	/
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
stav / poškození	OK	OK	OK	OK	/
	LP	PP	PZ	LZ	rezerva
poklice	OBJEDNACÍ ČÍSLO				
stav a poškození					
	LP	PP	PZ	LZ	
					10.03.2025
	podpis				datum
Interní ocenění VAC					
CELKEM bez DPH	24 113 Kč				
					11.03.2025
	podpis				datum