

**Zpráva o restaurátorském průzkumu a projekt
restaurátorského zásahu**

**Dveře městské knihovny v Přerově
(Přikrylova vila) - služební vchod;
Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov**



Lokalizace:

Kraj: Olomoucký

Město: Přerov

Adresa: Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov

Bližší určení místa: služební vchod

Údaje o předmětu:

Název: Dveře městské knihovny v Přerově (Přikrylova vila) – služební vchod

Architekt: [REDACTED]

Datování, slohové zařazení stavby: 1926 -1927 secese

Materiál dveří: dubové dřevo

Rozměry dveří: výška včetně světlíku 287 cm, šířka 127 cm

Obecné údaje:

Investor: Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace, Žerotínovo nám. 211/36, 750 02 Přerov

Zpracoval: Václav Malý, DiS., Charváty 42, 783 75, IČ: 75985110,
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Předpokládaný termín realizace: srpen – říjen 2024

Popis předmětu:

Dveře jsou jednokřídlé, v dřevěné zárubni, nahoře se světlíkem. Světlík a dveře odděluje profilovaná římsa. Dveřní křídlo tvoří rám s čtyřmi obdélnými výplněmi s jednoduchou profilací. Ve spodní části dveřního křídla je okopový sokl.

Otvírka světlíku je zasklená čirým sklem. Dveřní křídlo i otvírka světlíku se otevírají dovnitř. Dveře jsou hnědé barvy.

Popis stavu předmětu:

Dveřní křídlo je svěšené, spoje rámové konstrukce jsou uvolněné. Panty jsou rozviklané. Výplně dveří jsou rozpraskané. Rám dveřního křídla a zárubeň jsou v oblasti zámku poškozeny nevhodnými úpravami. Zámek, protiplech, kliky a štítky jsou nepůvodní. Spodní partie dveří jsou vlivem vlhkosti zkřehlé, odřené. Dveřní křídlo zavírá brano.

Světlík je opatřen nepůvodní mříží. Otvírka světlíku dodatečně upevněna obrtlíky. Půlolliva otvírky světlíku je původní. Chybí dřevěné příčky otvírky světlíku.

Povrchová úprava je nepůvodní, vlivem povětrnostních podmínek zvětralá, popraskaná.

Nálezová zpráva, vyhodnocení průzkumů:

Konstrukční spoje, materiálové složení:

Dveřní křídlo tvoří rámová konstrukce s výplněmi, spojovaná na dlab a čep, výplně jsou v drážce.

Otvírka světlíku je v rozích spojována na rozpor a čep. V rozích otvírky jsou patrné mezery po chybějících příčkách. Zasklení provedeno čirým sklem.

Zárubeň spojována na dlab a čep, z vnitřní strany olištovaná.

Zárubeň dveří, dveřní křídlo i otvírka světlíku jsou z dubového dřeva.

Panty jsou železné, běžným užíváním mechanicky opotřebované.

Spojovací materiál:

Železné vruty, hřebíky, glutinový klič.

Povrchová úprava:

Povrchová úprava vnější i vnitřní strany dveří je nepůvodní (krycí nátěr hnědé barvy).

Průzkumy byly vyhodnoceny na základě makroskopického pozorování.

Návrh postupu restaurování:

Demontáž

- demontáž dveřního křídla, otvírky světlíku a zárubně, převoz do dílny
- zabetonování otvoru (OSB desky)
- demontáž kování, zámku, klik, nevhodných oprav
- demontáž skla otvírky světlíku

Čištění

- odstranění barvy dveřního křídla, otvírky světlíku a zárubně
- čištění dveřního křídla, otvírky světlíku a zárubně acetonem, lihem a drátky

Opravy konstrukce

- lepení uvolněných spojů rámové konstrukce dveřního křídla, zpevnění uvolněných částí konstrukce (rybí klij)
- výspravy poškozených částí, klížení prasklin výplní (dubové dřevo, rybí klij)

Výroba chybějících dílů

- návrh, výroba a doplnění chybějících příček otvírky světlíku (dubové dřevo, rybí klij)

Opravy kování

- opravy pantů, půloly otvírky světlíku, konzervační nátěr
- odlití chybějících klik a štítků dle kliky a štítku interiérových dveří vily (mosaz)
- vyfrézování otvorů pro cylindrickou vložku do štítků
- úprava a poniklování mosazných odlitků

Příprava povrchu před povrchovou úpravou

- tmelení (tmely Clou)
- moření (vodou ředitelné mořidlo)
- retuš (akvarelové barvy)

Povrchová úprava

- napuštění dveřního křídla, otvírky světlíku a zárubně (Herbol-Bläueschutzgrund BS)
- ošetření dveřního křídla, otvírky světlíku a zárubně lazurním nátěrem ve dvou vrstvách (Herbol Offenporig Pro-Décor ZQ, odstín Eiche hell/světlý dub)

Montáž, instalace

- zasklení otvírky světlíku čirým sklem, montáž nového zámku, kování
- montáž zárubně, instalace dveřního křídla a otvírky světlíku
- závěrečná retuš



Dveře se světlíkem – vnější strana.




Horní pant dveřního křídla.




Prasklá výplň dveřního křídla - vnější strana.



Nepůvodní zámek, klika a štítek - vnější strana.



Zárubeň – nepůvodní protiplech zámku.



Nepůvodní klika a štítek – vnější strana.



Spodní část dvevního křídla a zárubně.



Dveře se světlíkem – vnitřní strana.




Otvírka světlíku – vnitřní strana.



Otvírka světlíku - dodatečně přidáný obrtlík.



Otvírka světlíku – původní půloliva.



Nevhodné úpravy v oblasti zámku - vnitřní strana.



Interiérové dveře vily – původní kování.