

OBJEDNÁVKA 87/2025

Odběratel:		Dodavatel:	
IČ:00602027	DIČ: CZ00602027	IČ: 02955822	CZ02955822
Název: Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace		Název: Revizní činnost s.r.o.	
Adresa: Žakovská 288/20 709 00 Ostrava-Hulváky		Adresa: Místecká 1120/103 703 00 Ostrava - Vítkovice	
Vyřizuje:		Vyřizuje:	
Telefon:		Telefon:	
Číslo účtu:		e-mail:	
			Předběžná (max.) cena (v Kč), bez DPH
Popis			
Objednáváme u Vás odstranění závad uvedených v revizních zprávách, a to:			
333/12/2024/Sz, body 1, 2 - CN25NA00130 (správní budova ŠZ)			4 638,43
334/12/2024/Sz, body 1, 2 - CN 25NA00131 (kotelna K1)			8 069,11
335/12/2024/Sz, bod 1 - CN 25NA00132 (kotelna K6)			3 444,43
336/12/2024/Sz, body 1, 2, 3 - CN 25NA00128 (skleníky ŠZ)			12 598,30
337/12/2024/Sz, body 1, 2, 3 - CN 25NA00129 (areál ŠZ)			10 465,12
3/12/2024/No, bod 3 - CN25NA00133 (kotelna školy)			25 702,33
Termín realizace: duben 2025			
Fakturace proběhne dle skutečně provedených prací			
Příloha: revizní zprávy a cenové nabídky dle textu.			
Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky, a to včetně všech příloh a dodatků v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon registru smluv, je-li povinnost tuto objednávku uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmět objednávky, číselném označení objednávky a o datu podpisu objednávky. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.			
Cena celkem bez DPH			64 917,72
DPH			13 632,72
Cena celkem s DPH			78 550,44

Podrobnosti platby:
Hotově () Na účet (x)

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Jméno:

Schválil příkazce operace: Ing. Pavla Davidová

dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.

příp. vyjádření:

Jméno:

Schválil správce rozpočtu: Pavla Nedělová

dle § 13 vyhl. 416/2004 Sb.

příp. vyjádření:

individuální příslib (x) limitovaný příslib ()

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



Dodavatel:



Revizní činnost s.r.o.
Mistecká 1120/103
703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 02955822

DIČ: CZ02955822



Nabídka č.: 25NA00130

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 24.03.2025

Platno do: 24.04.2025

Odběratel:

IČ:

00002027

DIČ:

CZ00602027

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvk
Žákovská 288/20
709 00 Ostrava

Tel.:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na odstranění závad C1, 2 z revize OPZ č. 333/12/2024/Sz. Správní budova, U Hrubků 50/115, Ostrava.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Závada C 1,2							
Kolena 6/4" závitová	5 ks	290,00		1 450,00	21%	304,50	1 754,50
Těsnící materiál	1 sada	100,00		100,00	21%	21,00	121,00
Práce	1 sada	3 240,00		2 677,69	21%	562,31	3 240,00
Doprava	1 sada	497,00		410,74	21%	86,26	497,00

Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

4 638,43

974,07

5 612,50

5 612,50



Dodavatel:



Revizní činnost s.r.o.
Mistecská 1120/103
703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 02955822

DIČ: CZ02955822



Odběratel:

IČ:

00002027

DIČ:

CZ00002027

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvk
Žakovská 288/20
709 00 Ostrava

Tel.:

Nabídka č.: 25NA00131

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 24.03.2025

Platno do: 24.04.2025

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na odstranění závad C 1, 2 z revize OPZ č.334/12/2024/Sz. Kotelna K 1, U Hrubků 50/115,
Ostrava.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Stava	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Závada C 1, 2							
KKP DN 50	1 ks	1 503,00		1 503,00	21%	315,63	1 818,63
Těsnicí materiál	1 sada	100,00		100,00	21%	21,00	121,00
Svařovací materiál	1 sada	500,00		500,00	21%	105,00	605,00
Barva, odmašťovač	1 sada	200,00		200,00	21%	42,00	242,00
Práce	1 sada	6 480,00		5 355,37	21%	1 124,63	6 480,00
Doprava	1 sada	497,00		410,74	21%	86,26	497,00
Součet položek				8 069,11		1 694,52	9 763,63
CELKEM K ÚHRADĚ							9 763,63

Vystavil:



Dodavatel:



Revizní činnost s.r.o.
Mistecká 1120/103
703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 02955822
DIČ: CZ02955822



Nabídka č.: 25NA00132
Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 24.03.2025
Platno do: 24.04.2025

Odběratel: IČ: 00002027
DIČ: CZ00002027

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvk
Žakovská 288/20
709 00 Ostrava

Tel.:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na odstranění závad C 1 z revize OPZ č. 335/12/2024/Sz. Kotelna K 6, U Hrubků 50/115, Ostrava.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Závada C 1							
KKP DN 15	1 ks	168,00		168,00	21%	35,28	203,28
Top. šroubení 1/2"	1 ks	88,00		88,00	21%	18,48	106,48
Těsnící materiál	1 sada	100,00		100,00	21%	21,00	121,00
Práce	1 sada	3 240,00		2 677,69	21%	562,31	3 240,00
Doprava	1 sada	497,00		410,74	21%	86,26	497,00
Součet položek				3 444,43		723,33	4 167,76
CELKEM K ÚHRADĚ							4 167,76

Vystavil:



Dodavatel:



Revizní činnost s.r.o.
Mistická 1120/103
703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 02955822

DIČ: CZ02955822



Nabídka č.: 25NA00128

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 24.03.2025

Platno do: 24.04.2025

Odběratel:

IČ:

00002027

DIČ:

CZ00002027

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvk
Žákovská 288/20
709 00 Ostrava

Tel.:

Konečný příjemce:

cenová nabídka na odstranění závad C 1,2,3 z revize OPZ č.336/12/2024/Sz. Skleníky, U Hrubků 50/115, Ostrava.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Služba	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Závady C 1,2,3							
Montážní materiál, varné dno, zátky...	1 sada	145,00		145,00	21%	30,45	175,45
Těsnící materiál	1 sada	100,00		100,00	21%	21,00	121,00
Svařovací materiál	1 sada	500,00		500,00	21%	105,00	605,00
Barva, odmašťovač	1 sada	250,00		250,00	21%	52,50	302,50
Práce	1 sada	12 960,00		10 710,74	21%	2 249,26	12 960,00
Doprava	1 sada	1 080,00		892,56	21%	187,44	1 080,00
Součet položek				12 598,30		2 645,65	15 243,95
CELKEM K ÚHRADĚ							15 243,95

Vystavil:



Dodavatel:



Revizní činnost s.r.o.
Mistecká 1120/103
703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 02955822

DIČ: CZ02955822

Nabídka č.: 25NA00129

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 24.03.2025

Platno do: 24.04.2025



Odběratel:

IČ:

00002027

DIČ:

CZ00602027

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvk
Žakovská 288/20
709 00 Ostrava

Tel.:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na odstranění závad C 1,2,3. Areál, Střední zahradnická škola, U Hrubků 50/115, Ostrava.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Závada C 1							
KKP DN 50	1 ks		1 503,00		1 503,00	21%	1 818,63
Závít umý	1 ks		154,00		154,00	21%	186,34
Těsnící materiál	1 sada		100,00		100,00	21%	121,00
Svařovací materiál	1 sada		500,00		500,00	21%	605,00
Barva, odmašťovač	1 sada		200,00		200,00	21%	242,00
Práce	1 sada		3 240,00		2 677,69	21%	3 240,00
Závada C 2							
Zaslepovací příruby DN 100PN 16	2 ks		778,00		1 556,00	21%	1 882,76
Kotvící materiál, šrouby podložky...	1 sada		539,00		539,00	21%	652,19
Těsnící materiál	1 sada		122,00		122,00	21%	147,62
Práce	1 sada		3 240,00		2 677,69	21%	3 240,00
Závada C 3							
Tabulka	1 ks		25,00		25,00	21%	30,25
Doprava	1 sada		497,00		410,74	21%	497,00
Součet položek					10 465,12		12 662,79
CELKEM K ÚHRADĚ						2 197,67	12 662,79

Vystavil:



Dodavatel:



Revizní činnost s.r.o.
Mistecká 1120/103
703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 02955822

DIČ: CZ02955822



Nabídka č.: 25NA00133

Forma úhrady: Příkazem

Datum zápisu: 24.03.2025

Platno do: 24.04.2025

Odběratel:

IČ:

00002027

DIČ:

CZ00602027

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvk
Žákovská 288/20
709 00 Ostrava

Tel.:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na odstranění závad C 1 z odborné prohlídky kotelny č.3/12/2024/No. Kotelna III kategorie
Žákovská 288/20, Ostrava.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Závada C 1						
Montážní materiál, potrubí, kolena...	1 sada	4 342,00		4 342,00	21%	5 253,82
Těsnící materiál	1 sada	300,00		300,00	21%	363,00
Svařovací materiál	1 sada	2 500,00		2 500,00	21%	3 025,00
Kotvicí materiál	1 sada	400,00		400,00	21%	484,00
Barva, odmašťovač	1 sada	650,00		650,00	21%	786,50
Elektro materiál	1 sada	350,00		350,00	21%	423,50
Montážní práce	1 sada	16 200,00		13 388,43	21%	16 200,00
Elektro práce	1 sada	3 564,00		2 945,45	21%	3 564,00
Přesun technologie	1 sada	1 000,00		826,45	21%	1 000,00
Součet položek				25 702,33	5 397,49	31 099,82
CELKEM K ÚHRADĚ						31 099,82

BAP bude přesunut na chodbu před kotelnu, bude nutno vybudovat novou skříň na HUP kotelny a BAP.
Tato práce není předmětem nabídky.

Vystavil:



7.2. Ověření na CH

25/2025

25/2025

Stránka 1 z 3

ZPRÁVA

O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Datum zahájení kontroly: 9.12.2024
Datum ukončení kontroly: 9.12.2024

Evidenční číslo zprávy: 333/12/2024/Sz

Název a sídlo organizace:	Sřední zahradnická škola, Ostrava příspěvková organizace, Žakovská 288/20, Ostrava- Hulváky, IČO: 00602027
Kontrolované objekt:	Správní budova, Sřední zahradnická škola, U Hrubků 50/115, Ostrava- Nová Ves
Jméno a příjmení technika – číslo osvědčení:	David Szablatura ev.číslo 4231/24/R-PZ- C1,F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3,G4 Revizní činnost s.r.o. IČ: 02955822

Označení zařízení (předmět kontroly):

Odběrné plynové zařízení (OPZ) od HUP po spotřebiče v daném objektu, dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Druh zařízení: F1, G1


Za provozovatele se zúčastnili: p. Pacík

Celkové hodnocení zařízení:

Kontrolované plynové zařízení je schopno bezpečného provozu, závady uvedené v bodě „C“, odstraňte v navržených termínech!

Datum vypracování zprávy: 13.12.2024

Rozdělovník: 1 x provozovatel
1 x technik



- A. Technické hodnoty revidovaného/kontrolovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné nedostatky, návrh opatření k odstranění.
- D. Návrh lhůt k odstranění zjištěných nedostatků.
- E. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí/kontrol.
- F. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

A. Odběrné plynové zařízení (OPZ) dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Spotřební rozvod začíná uzávěrem KKP DN40 před plynoměrem Premagas BK-G16 v.č. 0000008088-01-16-07-07, který je umístěn ve vstupní hale.

Za plynoměrem je instalován KKP DN40.

Od plynoměru vede ocelový svařovaný plynovod DN40 do haly „nářad'ovna“, kde je plynovod rozšířen na DN65.

Z plynovodu jsou provedeny dvě svislé odbočky DN15 a DN20 ukončené KKP DN15 a DN20, jako spotřebičové uzávěry.

Na odbočkách jsou napojeny nástěnné plyn. kotle Wiessmann typ VITODENS 200-W

Seznam nainstalovaných spotřebičů:

typ spotřebiče	výkon	způsob zapojení	umístění	provedení
1. Wiessmann Vitodens 200-W v č. 7194474	23,7 kW	KKP DN15 na pevno	nářad'ovna	„C“
2. Wiessmann Vitodens 200-W v č. 7194486	42,2 kW	KKP DN15 na pevno	nářad'ovna	„C“

B. Údaje o měření a zkouškách:

- kontrola umístění a funkce HUP
- kontrola trasy a stavu plynovodu
- kontrola umístění a funkce plynových uzávěrů
- kontrola těsnosti dostupných závitových spojů provedena detektorem plynu SNOOPER MINI v.č. 02211001932 kalibrační list. č. KP24-030598, ze dne 13.5.2024, platnost do 13.5.2025
- vizuální kontrola koroze plynovodu
- vizuální kontrola koroze plynovodu
- kontrola umístění a připojení plynových spotřebičů
- kontrola funkce plynových spotřebičů

C. Zjištěné závady:

1. Únik plynu 2.koleno před plynoměrem (4000ppm) TPG 704 01 odst.4.3.1.2
2. Únik plynu 3.koleno za plynoměrem (6000ppm) TPG 704 01 odst.4.3.1.2

D. Termíny odstranění závad:


T: 20.2.2025
T: 20.2.2025

E. Byla předložena minulá RZ č. 561/12/2023/Sz ze dne 4.12.2023 provedl RTPZ p. Szablatura:

Závada bod 1- odstraněna,

F. Záznamy o ostatních revizích provedených na zařízení:

- nepředloženo



7.7. Číslo na CH

ZPRÁVA

O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Datum zahájení kontroly: 9.12.2024

Evidenční číslo zprávy: 334/12/2024/Sz

Datum ukončení kontroly: 9.12.2024

Název a sídlo organizace:	Sřední zahradnická škola, Ostrava příspěvková organizace, Žakovská 288/20, Ostrava- Hulváky, IČO: 00602027
Kontrolovaný objekt:	Kotelna K1, Sřední zahradnická škola, U Hrůbků 50/115, Ostrava- Nová Ves
Jméno a příjmení technika – číslo osvědčení:	David Szablatura ev.číslo 4231/24/R-PZ- C1,F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3,G4 Revizní činnost s.r.o. IČ: 02955822

Označení zařízení (předmět kontroly): Plynová kotelna III. Kategorie o výkonu 500kW dle vyhl. Č.91/93 Sb.,
ČSN 07 0703, ČSN 38 6420 a nařízení vlády 191/2022 Sb. §20.

Druh zařízení: F1, G2

Za provozovatele se zúčastnili: p. Pacík

Celkové hodnocení zařízení:

Kontrolované plynové zařízení je schopno bezpečného provozu, závady uvedené v bodě „C“, odstraňte v navrženém termínu!

Datum vypracování zprávy: 13.12.2024

Rozdělovník: 1 x provozovatel
1 x technik

- A. Technické hodnoty revidovaného/kontrolovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné nedostatky, návrh opatření k odstranění.
- D. Návrh lhůt k odstranění zjištěných nedostatků.
- E. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí/kontrol.
- F. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

C. Zjištěné závady:

1. Únik plynu- závit za plynoměrem (12000ppm) TPG 704 01 odst.4.3.1.2
2. Únik plynu- závit KKP DN50 před BAP- (1000ppm) TPG 704 01 odst.4.3.1.2

D. Termíny odstranění závad:


T: 25.1.2025
T: 25.1.2025

E. Byla předložena KZ č. 557/12/23/Sz ze dne 4.12.2023 p. RTPZ Szablatura:

- Závada bod 1- trvá

F. Záznamy o ostatních revizích provedených na zařízení:

- byla předložena zpráva kontrole a čištění spalinové cesty ze dne 25.1.2024 provedl p.Karas
- byly předloženy zprávy servisu spotřebičů
- byla předložena zpráva o revizi elektrického zařízení kotelny ze dne 27.6.2023 provedl Ing Rochta
- byl předložen protokol o kontrole a kalibraci detekčního systému úniku plynu č. 2406261 ze dne 30.6.2024 provedl Ing Raszka
- byla předložena zpráva o revizi havarijního bezpečnostního uzávěru BAP č.36/2024 ze dne 5.4.2024 provedl p.Prachovský



7.2. Cebanu va CU

ZPRÁVA

O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Datum zahájení kontroly: 9.12.2024

Evidenční číslo zprávy: 335/12/2024/Sz

Datum ukončení kontroly: 9.12.2024

Název a sídlo organizace:	Střední zahradnická škola, Ostrava příspěvková organizace, Žakovská 288/20, Ostrava- Huličky, IČO: 00602027
Kontrolovaný objekt:	Kotelna K6, Střední zahradnická škola, U Hrubků 50/115, Ostrava- Nová Ves
Jméno a příjmení technika – číslo osvědčení:	David Szablatura ev. číslo 4231/24/R-PZ- C1,F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3,G4 Revizní činnost s.r.o. IČ: 02955822

Označení zařízení (předmět kontroly): Plynová kotelna III. Kategorie o výkonu 500kW dle vyhl. Č.91/93 Sb.,
ČSN 07 0703, ČSN 38 6420 a nařízení vlády 191/2022 Sb. §20.

Druh zařízení: F1, G2

Za provozovatele se zúčastnili: p. Pacík


Celkové hodnocení zařízení:

Kontrolované plynové zařízení je schopno bezpečného provozu, závady uvedené v bodě „C“, odstraňte v navrženém termínu!

Datum vypracování zprávy: 13.12.2024

Rozdělovník: 1 x provozovatel
1 x technik

- A. Technické hodnoty revidovaného/kontrolovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné nedostatky, návrh opatření k odstranění.
- D. Návrh lhůt k odstranění zjištěných nedostatků.
- E. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí/kontrol.
- F. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.



C. Zjištěné závady:

D. Termíny odstranění závad:


- | | |
|---|--------------|
| 1. Únik plynu- odvědušnění zásobníkového potrubí, závit před uzávěrem KKP DN15 (1000ppm)
TPG 704 01 odst.4.3.1.2 | T: 25.1.2025 |
| 2. Zanesené mřížky přívodu vzduchu TPG 704 01 odst. 9.3.1.1 | T: 25.3.2025 |
| 3. Vy výbavě kotelny schází baterka a pěnnotvorný roztok ČSN 07 0703 odst.8.3 | T: 25.3.2025 |

E. Byla předložena KZ č. 557/12/23/Sz ze dne 4.12.2023 p. RTPZ Szablatura:

- Závada bod 2- trvá, závada bod 1 odstraněna

F. Záznamy o ostatních revizích provedených na zařízení:

- byla předložena zpráva kontrole a čištění spalínové cesty ze dne 25.1.2024 provedl p.Karas
- byly předloženy zprávy servisu spotřebičů
- byla předložena zpráva o revizi elektrického zařízení kotelny ze dne 27.6.2023 provedl Ing Rochta
- byl předložen protokol o kontrole a kalibraci detekčního systému úniku plynu č. 2406264 ze dne 30.6.2024 provedl Ing Raszka
- byla předložena zpráva o revizi havarijního bezpečnostního uzávěru BAP č.36/2024 ze dne 5.4.2024 provedl p. Prachovský



7.2. část na CV

ZPRÁVA

O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Datum zahájení kontroly: 9.12.2024

Evidenční číslo zprávy: 336/12/2024/Sz

Datum ukončení kontroly: 9.12.2024

Název a sídlo organizace:	Sřední zahradnická škola, Ostrava příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Ostrava- Hulváky, IČO: 00602027
Kontrolované objekt:	Skleníky, Sřední zahradnická škola, U Hrubků 50/115, Ostrava- Nová Ves
Jméno a příjmení technika – číslo osvědčení:	David Szablatura ev.číslo 4231/24/R-PZ- C1,F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3,G4 Revizní činnost s.r.o. IČ: 02955822

Označení zařízení (předmět kontroly):

Odborné plynové zařízení (OPZ) od HUP po spotřebiče v daném objektu, dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Druh zařízení: F1, G2

Za provozovatele se zúčastnili: p. Pacík

Celkové hodnocení zařízení:

Kontrolované plynové zařízení je schopno bezpečného provozu, závady uvedené v bodě „C“, odstraňte v navržených termínech!

Datum vypracování zprávy: 16.12.2024

Rozdělovník: 1 x provozovatel
1 x technik

- A. Technické hodnoty revidovaného/kontrolovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné nedostatky, návrh opatření k odstranění.
- D. Návrh lhůt k odstranění zjištěných nedostatků.
- E. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí/kontrol.
- F. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

A. Odběrné plynové zařízení (OPZ) dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Ze STL plynovodu vedoucí areálem je provedena odbočka DN50 osazená KKP DN50, který slouží jako HUP pro skleníky a správní budovu. Za KKP je plynovod redukován na DN25 a instalovány dva regulátory tlaku typ AL.z-8AX za kterými jsou instalovány KKP DN25. Před RTP je instalován manometr rozsah 0-250 kPa a za RTP manometr rozsah 0-16 kPa. Od regulátoru vede plynovod DN50 k plynoměru G40 před kterým je instalován KKP DN50. RTP a plynoměr jsou umístěny v plechové skříni před skleníkem LUR 1. Od plynoměru vede plynovod DN50/25 prostorem skleníku LUR 1. Ve skleníku LUR 1 jsou na konstrukci zavěšeny celkem 4ks plynových agregátů. Plynové agregáty jsou v provedení „A“. Jsou zavěšeny ve výši 2,1 m nad podlahou skleníku.

Na odbočkách DN 20 jsou napojeny přes kul. kohout 20 a nerezovou ohebnou trubkou Eurogas vytápěcí soupravy (teplovzdušný agregát) typ DA10, příkon 97,5 kW, r. výroby 1996, výrobce PRIVA Climo Agri B.V Holandsko.

Seznam nainstalovaných spotřebičů:

typ spotřebiče	výkon	způsob zapojení	umístění	provedení
1. teplovzdušný agregát typ DA10 r.v.1996	97,5 kW	KKP DN20 NV	skleník LUR 1	„A“
2. teplovzdušný agregát typ DA10 r.v.1996	97,5 kW	KKP DN20 NV	skleník LUR 1	„A“
3. teplovzdušný agregát typ DA10 r.v.1996	97,5 kW	KKP DN20 NV	skleník LUR 1	„A“
4. teplovzdušný agregát typ DA10 r.v.1996	97,5 kW	KKP DN20 NV	skleník LUR 1	„A“

B. Údaje o měření a zkouškách:


- kontrola umístění a funkce HUP
- kontrola trasy a stavu plynovodu
- kontrola umístění a funkce plynových uzávěrů
- kontrola těsnosti dostupných závitových spojů provedena detektorem plynu SNOOPER MINI v.č. 02211001932 kalibrační list. č. KP24-030598, ze dne 13.5.2024, platnost do 13.5.2025
- vizuální kontrola koroze plynovodu
- vizuální kontrola koroze plynovodu
- kontrola umístění a připojení plynových spotřebičů
- kontrola funkce plynových spotřebičů

C. Zjištěné závady:

D. Termíny odstranění závad:

1. Únik plynu skleník- odbočka pro správní budovu únik na zavité uzávěru KKP DN50 (8000ppm)
TPG 704 01 odst.4.3.1.2 T: 20.2.2025
2. Skříň s HUP- odbočka DN15 před plynoměrem- schází zátka na uzávěru KKP DN15
TPG 704 01 odst.7.11 T: 20.3.2025
3. Přes nevytápěné skleníky vede nepoužívaný plynovod, nechte plynovod odpojit od zdroje plynu a nepoužívanou část demontovat, na nepoužívané části plynovodu je nezaslepená odbočka pro bývalý spotřebič, navíc plynovod z větší části bez ochranného nátěru TPG 704 01 odst.7.10 T: 20.3.2025
4. Ve skleníku je na plynovod zavěšeno potrubí vody- nechte vodovodní potrubí uchytit, na plynovod se nesní nic všet TPG 704 10 odst. 5.4.8 T: 20.3.2025

PRAC



- A. Technické hodnoty revidovaného/kontrolovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné nedostatky, návrh opatření k odstranění.
- D. Návrh lhůt k odstranění zjištěných nedostatků.
- E. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí/kontrol.
- F. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.




E. Byla předložena minulá RZ č. 560/12/2023/Sz ze dne 4.12.2023 provedl RTPZ p. Szablatura:

Bez závad

F. Záznamy o ostatních revizích provedených na zařízení:

- nepředloženo



7.2. Odběrná na CH

ZPRÁVA
O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Datum zahájení kontroly: 9.12.2024
Datum ukončení kontroly: 9.12.2024

Evidenční číslo zprávy: 337/12/2024/Sz

Název a sídlo organizace:	Sřední zahradnická škola, Ostrava příspěvková organizace, Žakovská 288/20, Ostrava- Hulváky, IČO: 00602027
Kontrolované objekt:	Areál, Sřední zahradnická škola, U Hrubců 50/115, Ostrava- Nová Ves
Jméno a příjmení technika – číslo osvědčení:	David Szablatura ev. číslo 4231/24/R-PZ- C1,F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3,G4 Revizní činnost s.r.o. IČ: 02955822

Označení zařízení (předmět kontroly):

Odběrné plynové zařízení (OPZ) od HUP po spotřebiče v daném objektu, dle ČSN EN 1775,
TPG 704 01 a nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Druh zařízení: F1

Za provozovatele se zúčastnili: p. Pacík

Celkové hodnocení zařízení:

Kontrolované plynové zařízení je schopno bezpečného provozu, závady uvedené v bodě „C“, odstraňte v navržených termínech!

Datum vypracování zprávy: 16.12.2024

Rozdělovník: 1 x provozovatel
1 x technik

- A. Technické hodnoty revidovaného/kontrolovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné nedostatky, návrh opatření k odstranění.
- D. Návrh lhůt k odstranění zjištěných nedostatků.
- E. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí/kontrol.
- F. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

A. Odběrné plynové zařízení (OPZ) dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01 dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Středotlaký plynovod pro areál školního zahradnictví začíná hlavním uzávěrem HUP KKP DN 150, který je spolu s plynoměrem RVG G65 DN50 v.č. 75098718-057-11, umístěn v plechové skříni na hranici pozemku.

Za HUP je instalován manometr rozsah 0-160 kPa.

Za plynoměrem je instalováno šoupátko DN 100. Za šoupátkem je provedena odbočka DN50 se sekčním uzávěrem KKP DN50 ke kotelně K1, plynovod je veden v zemi.

Plynovod DN 100/150 je veden nad zemí na ocelových konzolách umístěných na objektech ŠZ.

STL plynovod končí uzávěry na jednotlivých odbočkách před kotelnou K1, K3, K6, správní budovu a skleníky.

Odbočky pro kotelnu K2, K4 a K5 jsou odstaveny z provozu.


A. Provozní tlak 75 kPa. Údaje o měření a zkouškách:

- kontrola umístění a funkce HUP
- kontrola trasy a stavu plynovodu
- kontrola umístění a funkce plynových uzávěrů
- kontrola těsnosti dostupných závitových spojů provedena detektorem plynu SNOOPER MINI v.č. 02211001932 kalibrační list č. KP24-030598, ze dne 13.5.2024, platnost do 13.5.2025
- vizuální kontrola koroze plynovodu
- vizuální kontrola koroze plynovodu


B. Zjištěné závady:

D. Termíny odstranění závad:

1. Únik plynu skřín s HUP- odbočka DN50 únik na zavité uzávěru KKP DN50 (600ppm)
TPG 704 01 odst.4.3.1.2 T: 20.2.2025
2. Únik plynu skřín s HUP pro kotelnu správní budovy- únik přes odfuk BAP (20000ppm), únik i přes uzavřený HUP- nechte plynovod odpojit a zastopit TPG 704 01 odst.4.3.1.2 T: 20.1.2025
3. Schází označení HUP pro kotelnu správní budovy (kotelna mimo provoz- odstavená)
TPG 704 01 odst. 4.4.6 T: 20.2.2025



- A. Technické hodnoty revidovaného/kontrolovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné nedostatky, návrh opatření k odstranění.
- D. Návrh lhůt k odstranění zjištěných nedostatků.
- E. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí/kontrol.
- F. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.




E. Byla předložena minulá RZ č. 559/12/2023/Sz ze dne 4.12.2023 provedl RTPZ p. Szablatura:

Bez závad

F. Záznamy o ostatních revizích provedených na zařízení:

- nepředloženo



ZPRÁVA

O ODBORNÉ PROHLÍDCE PLYNOVÉ KOTELNY

Dle vyhlášky č. 91/93 Sb. §16.

Datum zahájení revize: 09.12.2024
Datum ukončení revize: 09.12.2024

číslo zprávy: 3/12/2024/No

Název a sídlo organizace:	Střední zahradnická škola, Ostrava příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Ostrava - Hulváky
IČO:	00602027
Kontrolovaný objekt:	Kotelna III. kategorie, Střední zahradnická škola, ul. Žákovská 288/20, Ostrava - Hulváky
Jméno a příjmení revizního technika – číslo osvědčení:	
Filip Nowak ev. číslo 1385/23/R-PZ-F1,F6,G1,G2,G4 1540/23/R-TZ-NI,NII	
Revizní činnost s.r.o. IČO: 02955822	

Označení zařízení (předmět prohlídky): Kotelna III. kategorie dle vyhl. č.91/93 Sb. a ČSN 070703, nařízení vlády 191/2022 Sb. §20 a nařízení vlády 192/2022.

Druh zařízení: F1, G2

Za provozovatele se zúčastnil: pí Kulifayvá

Celkové hodnocení zařízení:

Zařízení je schopno bezpečného provozu.
Uvedené závady odstraňte v navržených termínech!

Datum vypracování zprávy: 20.12.2024

Rozdělovník: 1 x provozovatel
1 x technik

.....
Zasláno elektronicky

Bylo předloženo:

- Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty č.z.K24-0067 ze dne 22.1.2024 provedl: kominičtvi Miroslav Gažur – Bez závad
- Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty č.z.K24-0068 ze dne 22.1.2024 provedl: kominičtvi Miroslav Gažur – Bez závad
- Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty č.z.K24-0069 ze dne 22.1.2024 provedl: kominičtvi Miroslav Gažur – Bez závad
- Zpráva o revizi plynového zařízení (BAP) č.z.34/2024 ze dne 5.4.2024 provedl p. Vlastimil Prachovský – závada výměna uzávěru za nový - trvá
- Protokol o kontrole a kalibraci detekčních systému úniku plynu č. 2406265 ze dne 1.7.2024 provedl p. Ing Raszka Libor – je funkční a způsobilá bezpečného provozu.
- Zpráva o provozní revizi TNS č.z.281/12/2024/No ze dne 9.12.2024 provedl RTTN p. Nowak – tlaková nádob je způsobilá bezpečného provozu.
- Zpráva o provozní revizi TNS č.z.282/12/2024/No ze dne 9.12.2024 provedl RTTN p. Nowak – tlaková nádob je způsobilá bezpečného provozu
- Zpráva o provozní revizi TNS č.z.283/12/2024/No ze dne 9.12.2024 provedl RTTN p. Nowak – tlaková nádob je způsobilá bezpečného provozu
- Provozní deník
- Místní provozní řád kotelny

Závady a nedostatky

Doporučený termín odstranění závady

1. Bezpečnostní uzávěr BAP je instalován v kotelně, nechte zajistit přemístění BAP do prostor mimo kotelnu, ČSN 07 0703 čl.3.4.
2. Nečitelný štítek expanzní nádoby ČKD Dukla, nechte vytvořit nový štítek a umístěte na exp. nádobu, nebo nechte nádobu vyměnit za novou
3. 2x pojistné ventily před expanzními nádobami ČKD Dukla zatuhlé, nefunkční – nechte pojišťovací ventily vyměnit za nové

T: 20.12.2029

T: 25.1.2025

T: 25.1.2025