



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice

Na Zákopě 664/1
772 00 Olomouc

www.kone.cz

Nabídka číslo: T-0008585475

28.05.2025

Karviná - výměna skla, kladek, spodního vedení a profilu automatických dveří

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 21 dní od data jejího zpracování.

S pozdravem,

Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: POSUVNÉ DVEŘE KONE FIT KIT (43813483). Na adrese: NÁDRAŽNÍ 695/7, 734 01, KARVINÁ. Lokace zařízení: VSTUP NA 1. NÁSTUPIŠTĚ.			
Oprava automatických dveří - výměna skla, kladek vozíků pojezdu křídel, spodních vedení křídel a spodního profilu křídla:			
izolační dvojsklo ve složení Connex 33.1/6/Connex 33.1, rozměr 2 230 x 950 mm bezpečnostní polep	1 ks		
kladka Spedos	8 ks		
spodní vedení	2 ks		
spodní profil křídla	1 ks		
odvoz a likvidace starého skla	1		
práce - demontáž křídla, výměna skla, montáž křídla, výměna kladek, spodního vedení a profilu, seřízení křídel	12 hod		
Celková prodejní cena, bez DPH			50 255,00 Kč

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:
100% po provedení práce
Faktura se splatností 30 dní

Dodávka a Záruka

Termín dodání je dle dohody po obdržení písemné objednávky a po vyjasnění technických detailů (termín dodání je orientační. O přesném termínu dodání bude zhotovitel informovat zástupce objednatele a / nebo správce objektu před zahájením prací).

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení).

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce www.kone.cz

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. **T-0008585475**.
Závazně objednáваме práce v plném rozsahu.

Zákazník

Místo, datum

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka

Číslo zakázky: Datum: Číslo objednávky: 

Adresa:
Město a PSČ:
Výrobní číslo výtahu:

Výtah: ☐
Eskalátor: ☐
Dveře: ☒

KONE, a.s.
Evropská 178
160 00 Praha 6

Popis závady:

Stav při příchodě: (ELE, ESC, D)

☐ 00 Neznámý

Výtah mimo provoz (ELE)

- ☐ 01 Rozepnutý horní koncový spínač
☐ 02 Rozepnutý dolní koncový spínač
☐ 03 Ve stanici - dveře otevřené
☐ 04 Ve stanici - dveře zavřené
☐ 05 Mezi stanicemi
☐ 14 Mezi stanicemi - šachetní dveře zavřené
☐ 15 Mezi stanicemi - šachetní dveře otevřené

Eskalátor mimo: (ESC)

- ☐ 11 Dá se restartovat klíčem
☐ 12 Nedá se restartovat klíčem

Dveře mimo provoz: (D)

- ☐ 51 Problém se zavíráním
☒ 52 Poškození nárazem
☐ 53 Chybný chod dveří
☐ 54 Chyba bezpečnostního okruhu dveří
☐ 55 Hlučný provoz
☐ 56 Zablokované dveře otevřené
☐ 57 Zablokované dveře zavřené
☐ 58 Zákaznický servis

Výtah v provozu: (ELE)

- ☐ 06 Nepřesně zastavuje
☐ 07 Vibruje
☐ 08 Hlučný
☐ 09 Chybný chod
☐ 10 Správný chod

Eskalátor v provozu:

- ☐ 13 Poškozený
☐ 07 Vibruje
☐ 08 Hlučný
☐ 09 Chybný provoz
☐ 10 Správný chod

Dveře v provozu: (D)

- ☐ 10 Správný chod

Kód součástky:

Stav počítače startů:

Chybový kód:

- ☐ 00 Nenalezena žádná chyba
☐ 10 Technická závada
☐ 15 Opoždění (D)
☐ 20 Poškození vodou
☐ 30 Není přívod el. energie do budovy
☒ 40 Vandalismus
☐ 50 Nesprávná obsluha
☐ 60 Zastaralé komponenty
☐ 70 Jiný vnější vliv

☐ 80 Služba zákazníkovi (D)☐ 90 Nepravidelná závada (D)☐ 91 Dotaz na specifikaci závady (D)

Kód opravy:

- ☐ 10 Vyčištěno
☐ 20 Otestováno
☐ 30 Mazání
☐ 40 Výměna
☐ 50 Oprava
☐ 60 Seřízení
☐ 70 Resetování
☐ 85 Vymazání chyb (E, E)
☐ 91 Nový přístupový kód (D)
☒ 92 Zajištění nebo zastavení (D)
☐ 93 Zrušeno zákazníkem, není přístup (D)

Technik	Datum ukončení práce	Čas příjezdu	Čas odjezdu	Druh práce	Celkový čas
					h m
					h m
					h m
					h m

Kód materiálu	Materiál	Množství	Sklad

Popis práce

Stav zařízení při odjezdu technika:

Prasklé sklo pravého křídla; poškození spodní profil křídla; ☐ v provozu
poškození kladky levého křídla; vadné spodní vedení - levé kolo ☒ mimo provoz

Pozorování

Podpis zákazníka

Fakturovatelné
☐ ANO

Hlášenka škodní události č. 6352502358

Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 27.05.2025
Zakázka: V773Z3522358	Vznik v kraji: Moravskoslezský
Místo: ŽST Karviná	
Popis: Rozbité dveře na n1 nástupišti.	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

Údaje o viníkovi

Viník škody: Neznámý

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda:	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 28.05.2025 7:31:32

.....
podpis