



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1365/DO/2025	
Smlouva č.:	ZZS/306/2022	
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157	
Datum vystavení:	12. 6. 2025	
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5 Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	31.8.2025 dodavatelsky dopravní oddělení
OBSAH OBJEDNÁVKY:		
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AH 6367 IČV 33 č. stř.: 11613		
1. Oprava vozidla dle ZL-147/2025		
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	65.000,-	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru	
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 1365/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 20.6.2025	



ARC vehicles s.r.o.

Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
Česká republika

IČ: 02675609
DIČ: CZ02675609

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u
Městského soudu v Praze.

ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-147/2025

Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba hlavního města
Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Kontaktní osoba:

Umístění:

Číslo objednávky: **ZZS/306/22 obj. 1365/DO/2025**

Předmět servisu:

IČV:

33

Model:

M GLE 350 D

Datum přijetí:

12.06.2025

Datum dokončení:

31.08.2025

SPZ:

7AH 6367

Rok výroby:

2018

VIN:

WDC1660241B135367

Stav PHM:

1/1

Počet km:

108 048

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- výměna 1x zábleskového majáku v LP blatníku
- výměna 1x zábleskového majáku v masce vozu
- seřízení zadního vytahovacího plata - na levé straně větší vůle než na pravé
- provedení olejového servisu

Závady z kontroly vozidla:

- prasklé vedení systému klimatizace

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
1 okruh klimatizace	x	1	600,00	600,00
Obecné servisní opravy	h	21	680,00	14 280,00
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
PC SUPREME C3 S 5W30	l	9	250,00	2 250,00
TLIEB2 světlo ION T WHELEN modré	ks	2	5 160,00	10 320,00
R1234YF chladivo klimatizace	g	1010	6,00	6 060,00
A6421800009 Olejový filtr	ks	1	629,50	629,50
A1668304001 Vedení chladiva	ks	1	12 587,20	12 587,20
d/m zábleskových světel	h	2	990,00	1 980,00
olej do klimatizace	g	10	10,00	100,00
kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
údržba a seřízení výsuvného plata	h	2	990,00	1 980,00

Celkem bez DPH:

52 867,70 Kč