

OBJEDNÁVKA č.: 2025/87-ZK

Značka: 2025/87-ZK
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datum: 26.06.2025

MGVIVA a.s.
Křenkova 438/3
Praha 6
162 00
IČO: 17321611
DIČ: CZ 17321611
E-mail: [REDACTED]

Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízeních

Č.	Objednávaný úkon	Údaje o zařízeních
1.	Technická kontrola 1	Název zařízení: ELEKTROCHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ Typ zařízení: ERBE VIO 300 D Výr. číslo: 11284942 Inv. číslo: HM00674 Umístění: porodní-gyn ambulance
2.	Technická kontrola 1	Název zařízení: ELEKTROCHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ Typ zařízení: ERBE VIO 300 D Výr. číslo: 11284940 Inv. číslo: HM00675 Umístění: centrální operační sály
3.	Technická kontrola 1	Název zařízení: MORCELÁTOR Typ zařízení: R.WOLF Výr. číslo: 5675U0902R Inv. číslo: HM00710 Umístění: porodní-gynekologie
4.	Technická kontrola 1	Název zařízení: HYSTEROSKOPICKÁ SADA Typ zařízení: R. WOLF Výr. číslo: Inv. číslo: HM00942 Umístění: centrální operační sály
5.	Technická kontrola 1	Název zařízení: LAPAROSKOPICKÁ SESTAVA /3 Typ zařízení: WOLF Výr. číslo: číslo 3 Inv. číslo: HM01704 Umístění: centrální operační sály
6.	Technická kontrola 1	Název zařízení: PŘÍSTROJ ELEKTROCHIRURGICKÝ Typ zařízení: ERBOTROM VIO 300 D Výr. číslo: 11445233 Inv. číslo: HM01704-04 Umístění: centrální operační sály
7.	Technická kontrola 1	Název zařízení: LAPAROSKOPICKÁ PUMPA Typ zařízení: PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF Výr. číslo: 1707CE0901 Inv. číslo: HM01704-02 Umístění: centrální operační sály

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



8.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	HLAVA KAMERY 3 ČIPOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100409713 HM01704-08 centrální operační sály
9.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	ENDOKAMERA LOGIC HD PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100421646 HM01704-07 centrální operační sály
10.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	ZDROJ SVĚTLA ENDOLIGHT LED 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100417443 HM01704-10 centrální operační sály
11.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	INSUFLÁTOR S OHŘEVEM A ODS. KOUŘE PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100421118 HM01704-01 centrální operační sály
12.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	LCD MONITOR RADIANCE 26HD G2 PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 13-215198 HM01704-05 centrální operační sály
13.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	MONITOR NEOVO X19A PŘÍSLUŠENSTVÍ K ARTR. SESTAVĚ PANOVIE TAX19B0A41800353 HM01033-06 centrální operační sály
14.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	ZDROJ SVĚTLA XENON PŘÍSLUŠENSTVÍ K ARTR. SESTAVĚ PANOVIE 060858 HM01033-08 centrální operační sály
15.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	ENDOKAMERA PŘÍSLUŠENSTVÍ K ARTR. SESTAVĚ PANOVIE 060574 HM01033-09 centrální operační sály
16.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	PC- DAR Comesa Praha PŘÍSLUŠENSTVÍ K ARTR. SESTAVĚ PANOVIE HM01033-10 centrální operační sály
17.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	MONITOR NOEVO 24" PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF L1HX240HD2800039 HM01388-1 centrální operační sály
18.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	MONITOR NOEVO 24" PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF L1HX240HD1900091 HM01388-2 centrální operační sály

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



19.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	ZDROJ SVĚTLA XENON PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 011548 HM01388-3 centrální operační sály
20.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	PUMPA LAPARO PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1503CE0851 HM01388-4 centrální operační sály
21.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	ENDOKAMERA LOGIC PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100173755 HM01388-5 centrální operační sály
22.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	HLAVA KAMERY PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 1100174893 HM01388-6 centrální operační sály
23.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	INSUFLÁTOR PŘÍSLUŠENSTVÍ K LAPARO 2/ WOLF 021246 HM01388-7 centrální operační sály
24.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr. číslo: Inv. číslo: Umístění:	HLAVA KAMERY PŘÍSLUŠENSTVÍ K ARTR. SESTAVĚ PANOVIE 5000278434 HM01033-12 centrální operační sály

Dobrý den,

požadujeme BTK na výše uvedené přístroje v měsíci červenec.
Domluvte se předem na oddělení:

Děkuji

S pozdravem

Biomedicínský inženýr

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.

