

Zápis o stavu motorového vozidla

Základní údaje:

RZ:	1ADM638	VIN: TMBEP6PJ0R4040541	Číslo TP: UBJ181368	Do provozu: 28.05.2024
Stav tachometru:	3 360			Záruka: 22.05.2029
Model:	ŠKODA Fabia 1.0			Nehavarované: Ne
Barva:	modrá			Typ laku: metalíza
Druh vozidla:	Osobní	Počet dveří: 5	Počet míst: 5	
Karoserie:	Hatchback	Počet majitelů: 1		
Palivo:	benzin	Klíče od mech. zabezp. zař.:		
Převodovka:	Manuální	St.: 5	Dálkové ovládání:	☒
Pohon:	Přední náhon	Servisní knížka:		☒
Původ vozu:	Česká republika	Palubní literatura:		☒
Celkový stav:	perfektní	Dálniční známka:		☐

Popis technického stavu:

1. MOTOR	ROZVODOVÝ MECHANISMUS	2. PŘEVODOVKA
Odpovídá počtu ujetých km	☒ Doporučená kontrola, příp. výměna	☐ Původní
Prov. únik oleje	☐ Servis plán	☒ Odpovídá počtu ujetých km
Doporučená kontrola	☐ Nutná výměna	☐ Provoz. únik oleje
Zvýšený únik oleje	☐ Po výměně	☐ Zvýšený únik oleje
Nižší výkon	☐ Výměna při km	Doporučená kontrola, příp. oprava
Zvýšená hlučnost	☐ OLEJ	Zjevná závada, nutná oprava
Nutná oprava	☐ Olej	Hlučná
	Poslední výměna	
Motor - Poznámka		Převodovka - Poznámka

3. SPOJKA	4. CHLADÍCÍ SOUSTAVA	5. VÝFUKOVÁ SOUSTAVA
Původní	☒ Původní	☒ Původní
Doporučená kontrola, příp. oprava	☐ Doporučená kontrola, příp. oprava	☐ Koroze, netěsnost
Nutná oprava	☐ Netěsnost, únik kapaliny	☐ Počáteční koroze
Vyměněná	☐ Nutná oprava	☐ Zvýšená hlučnost
		Nutná oprava/výměna
Spojka - Poznámka	Chlazení - Poznámka	Výfuk. soust. - Poznámka

6. ELEKTRICKÁ INSTALACE

Stav	Provozní opotřebení	Akumulátor	Provozní opotřebení	Klimatizace - funkční	Ano
		Na hranici životnosti	☐		
		Snížená účinnost	☐		
Poznámka					

7. KAROSERIE	8. STAV LAKU	9. ČALOUNĚNÍ
Původní	☒ Původní	☒ Původní
Opravovaná	☐ Provozní poškození, oděrky	☐ Zvýšené opotřebení
Opravovaná po nehodě	☐ Četná lakovaná poškození	☐ Znečištěný interiér
Počínající koroze	☐ Opravovaný	
Zvýšená koroze	☐ Puchýře	

Koroze nosných částí

Karoserie - Poznámka

Lak - Poznámka

Čalounění - Poznámka

Lakováno - Poznámka

Poškození - Poznámka

10. NÁPRAVA

Přední náprava

Původní ☒
Provozní vůle v uložení a závěsech ☐
Nadměrná vůle v uložení a závěsech ☐
Nutná oprava ☐
Doporučená kontrola, příp. oprava ☐
Přední náprava - Poznámka

Zadní náprava

Původní ☒
Provozní vůle v uložení a závěsech ☐
Nadměrná vůle v uložení a závěsech ☐
Nutná oprava ☐
Doporučená kontrola, příp. oprava ☐
Zadní náprava - Poznámka

11. BRZDY

Původní ☒
Snížená účinnost ☐
Nutná oprava ☐
Provedena oprava/výměna (viz.pozn) ☐
Doporučená kontrola, příp. oprava ☐
Brzdy - Poznámka

12. ŘÍZENÍ

Původní ☒
Doporučená kontrola, příp. oprava ☐
Dop. kontrola/Seřízení geometrie ☐
Nutná oprava ☐
Řízení - Poznámka

13. TLUMIČE

Původní ☒
Doporučená kontrola, příp. oprava ☐
Snížená účinnost ☐
Nutná výměna ☐
Tlumiče - Poznámka

14. PNEUMATIKY A DISKY

Disky	<i>Provozní opotřebení</i>		
Pneumatiky		Stav	<i>Provozní opotřebení</i>
Výrobce/Rozměr	195/55/R16		
Hloubka dezénu (%)			
LP	70.00	PP	70.00
LZ	70.00	PZ	70.00
Druhá sada kol			
Pneumatiky	☒	Pozn.:	195/55/R16
Disky	☐	Pozn.:	
Umístění	☐	Pozn.:	
Rezervní kolo	☐	Hever	☒
Dojezdové rez. kolo	☒	Klíč	☒
Sada na opravu pneu.	☐		
Pneu - Poznámka			

15. ÚDRŽBA

Údržba prováděna v autoriz. servisu ☒
Záruka mobility ☐
Údržba prováděna v neautoriz. servisu ☐

Údržba - Poznámka

Datum:

Předal:

Převzal:.....

Id tisku: 1303380