

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **8-055/2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

x

Kategorie objektu :

A

B

C

x

Zakázky:

V740HDF0LMRD

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Vápenná - výpravní budova, byt

IC6000383432

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

50.2843273N, 17.0948570E

Odstranění závad spalínové cesty

Odstranění závad spalínové cesty dle protokolu o provedení kontroly spalínové cesty číslo 565/2025.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 31.8.2025

Příloha: protokol o kontrole spalínové cesty číslo 565/2025

Vzdálenost v KM

109

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

NABÍDKOVÝ LIST

Císlo zakázky	8_055_2025	inventární číslo	IC6000383432
Název majetku	Vápenná - výpravní budova, byt pan	ukončení prací	31.08.2025
zahájení prací			

Odstranění závad spalinové cesty dle protokolu o provedení kontroly spalinové cesty číslo 565/2025.
Sanace snalinové cestv

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
Oprava tepelných zdrojů						
	viz příloha č. 1					
Doprava a soupis ostatních nákladů dle dokumentace						
	viz příloha č. 2					
Příloha:						
Cena za zakázku celkem						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vápenná -výpravní budova, sanace spalinové cesty
Objekt: výpravní budova, byt

IC: IC6000383432 Datum: 28.07.2025
Zadavatel: Správa železnic, s. o. Rozpočet:
Zhotovitel: MIZ Olomouc, s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 731			Ústřední vytápění - kotelny		
1	K	kom001	Demontáž původně instalované nerezové vložky	soubor	1,000
2	K	kom002	Frézování komínového průduchu na DN 200mm (15metrů)	soubor	1,000
3	M	kom003	Materiál	soubor	1,000
Poznámka k položce: - nerezová ohebná ochranná komínová vložka DN 160mm, délka - 15m, mat. 1.4404 - čistící díl vybíracího otvoru s nerez rámečkem a dvířky - 150x210mm - čistící díl vymetacího otvoru s nerez rámečkem a dvířky - 150x210mm - T-kus 90st nahradlený s prodloužením a redukcí DN 150/160mm - závěsná spona - protidešťová manžeta - Meidingerova hlava - tepelná izolace nerezové komínové vložky DN 160mm (L-2,0m)					
4	K	kom004	Práce na sanaci komínového tělesa (15 metrů)	soubor	1,000
5	K	kom005	Vystavení výchozí revizní zprávy	soubor	1,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vápenná -výpravní budova, sanace spalinové cesty
Objekt: výpravní budova, byt

Místo: IC6000383432 Datum: 28.07.2025
Zadavatel: Správa železnic, s. o. Rozpočet:
Zhotovitel: MIZ Olomouc, s. r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba- inženýrská činnost, tvorba rozpočtu	hod	1,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				
2	K	VRN001	Sazba za provoz vozidla, pásmo 3B, včetně sazby ztrátového (cestovního) času		3,000		



KOMINICTVÍ
Mob.

Velký Týnec, Ke Vsisku 322, 783 72 VELKÝ TÝNEC

ZPRÁVA

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty podle Zákona č.320/2015 a Vyhlášky 34/2016

Číslo zprávy: 565/2025

Datum vystavení zprávy : 30.05.2025

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 30.05.2025

Údaje o oprávněné osobě:

KOMINICTVÍ Motal s.r.o., Ke Vsisku 322, 783 72, Velký Týnec

IČ: 056 07 043

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby :

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby – revizní technik spalinových cest :

Číslo živnostenského listu:

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele: MIZ Olomouc s.r.o., U Panelárny 602/11, Olomouc, Chválkovice, PSČ 779 00, IČ:253 76 110, DIČ:CZ253 76 110

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: **)

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: **)

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Individuální, jedno průduchový, uhýbaný zděný komín s dodatečně instalovanou nerez flexi komínovou vložkou DN 160mm, na kterou v prostoru kotelny v přízemí provedeno připojení ústředního kotle na pevná paliva zn. OPOP H 420. Vybírací otvor proveden do chodby přes zeď. Kontrola a čištění provedena od ústí komína z nadstřešní části objektu (střešní výlez). Kouřovod proveden z ocelových trub DN 130mm. Spotřebič s provedeným připojením externího bojleru TUV.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: nebyly zjištěny

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: při provozu spalinové cesty /spotřebiče paliv/ dochází k pronikání horkých spalin původními vymetacími dvířky do půdního prostoru, dále dochází při jejím provozu k prosakování dehtů komínovým pláštěm v půdním prostoru přímo pod sedlovou střešní konstrukcí, což má za následek mj. silný zápach v tomto prostoru – existuje podezření na rozpojení komínové vložky někde v původním komínovém průduchu, což má za následek bezprostřední únik a pronikání spalin/kouře vně komínové vložky a k následnému pronikání v horní části budovy – mezerou mezi plechovými dvířky původního vymetacího otvoru a ke kumulaci spalin nad nimi což má za následek skvrny a silné zbarvení zděné části komínového tělesa pod střešní konstrukcí.

Termín odstranění nedostatků: nebyl stanoven

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

NEVYHOVUJE *)