



Kancelář stavebního inženýrství s. r. o.

Sídlo spol.: Botanická 256, 362 63, Dalovice (Karlovy Vary), IČ: 25 22 45 81 DIČ: CZ25 22 45 81

Pro: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161, 36301 Ostrov, p. David Moudrý

Věc: Cenová nabídka

Název akce: Výchozí prohlídka ocelových konstrukcí objektů v areálu
Domov v Mariánské dle ČSN 73 2604

Předmětem nabídky je kontrola ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 v rozsahu výchozí prohlídky.

Kontrolovanými objekty a konstrukcemi jsou pro CN v rozsahu dle objednatele uvažovány:

Kovové prvky Domov Mariánská									
Místo	Konstrukce střechy	Točité schodiště	Zábradlí terasa	Zábradlí balkon	Podesta únikový východ	Konstrukce stěn	Podesta komín	Zábradlí únikový východ	Hala
Pavilon A	železná krokve	1x	1x	1x	1x			1x	
Pavilon B	železná krokve	1x	1x	1x	1x			1x	
Pavilon C	železná krokve	1x	1x	1x	1x			1x	
Pavilon D	železná krokve	1x	1x	1x	1x			1x	
Pavilon E	železná krokve	1x	1x	1x	1x			1x	
Pavilon F1	železná krokve	3x	1x						
Pavilon F2	železná krokve	2x	1x				1x		
Pavilon G (DPS)	železná krokve		2x	1x				1x	
Pavilon H (DPS)	železná krokve		1x					1x	
Pavilon I (TRUHLÁRNA)	železná krokve								
Vila 1	železná krokve		2x	2x				1x	
Vila 2	železná krokve		2x	2x				1x	
Ocelokolna									1x
ČOV									1x
Sklad nebezpečného odpadu									1x

Rozsah výchozí prohlídky dle ČSN 73 2604 (ocelové konstrukce v současnosti nemají provedenu prohlídku žádnou):

1. kontrola úplnosti a správnosti dokumentace;
2. kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací;
3. kontrola úplnosti konstrukce;
4. kontrola spojů – svarových, šroubových, nýtových a čepových;
5. korozní poškození konstrukce – korozní úbytky;
6. stav protikorozní ochrany;
7. kontrola geometrického tvaru a nadměrných deformací;
8. poškození prvků a detailů konstrukce.

Bude provedeno zařazení konstrukcí podle tříd následků a určen další rozsah a četnosti kontrolních prohlídek. Hodnocení konstrukcí bude provedeno dle ČSN 73 0038 (ČSN ISO 13822) Zásady navrhování konstrukcí - hodnocení existujících konstrukcí.

Cesta (předpoklad 4 návštěv)	800	*4	= 3 200,- Kč
Provedení prohlídky a pořízení fotodokumentace	12h	* 550/h	= 6 600,- Kč
Vyhotovení protokolu výchozí prohlídky s fotodokumentací:			
pro jednodušší konstrukce (schody, zábradlí, podesta)	1500	*49 ks	= 73 500,- Kč
pro konstrukce střech	3500	*12 ks	= 42 000,- Kč
pro konstrukce celoodcelových objektů (kolna, ČOV, sklad NO)	5000	* 3 ks	= 15 000,- Kč
celkem			140 300,- Kč
dph (21%)			29 463,- Kč
celkem s DPH			169 763,- Kč

Prohlídky lze provést na vybraných konstrukcích v rozsahu určeném objednatelem s odpovídající úpravou ceny.

Podmínky provedení:

Objednatel zajistí v termínu kontroly přístup ke všem částem kontrolovaných konstrukcí. Objednatel zajistí dosažitelnou dokumentaci ocelových konstrukcí.

Termín plnění:

do 2 měsíců od objednání.

V Karlových Varech 29. 04. 2025

Ing. Milan VÍTEK