



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1762/DO/2025
Smlouva č.:	ZZS/306/2022
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157
Datum vystavení:	30. 7. 2025
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Strojírenská 259/16, 155 21 Praha 5	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., Praha 4 č. ú.: IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 2 Č. ú.: IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: 31.10.2025 Způsob dodání: dodavatelsky Vyřizuje: Útvar: dopravní oddělení Telefon/fax: E-mail:
OBSAH OBJEDNÁVKY:	
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 8AP 3045 IČV 196 č. stř.: 55300	
1. Oprava vozidla dle ZL-259/2025	
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	136.000,- Kč
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Potvrzujeme akceptaci objednávky 1762/DO/2025 ARC vehicles s.r.o. 14.8.2025



ARC vehicles s.r.o.

Strojírenská 259/16
155 21 Praha 5
Česká republika

IČ: 02675609
DIČ: CZ02675609

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u
Městského soudu v Praze.

ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-259/2025

Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba hlavního města
Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Kontaktní osoba:

Umístění:

Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 1762/DO/2025

Předmět servisu:

IČV:

196

Model:

M 519 CDI / S FG

Stav PHM:

90%

Datum přijetí:

30.07.2025

Datum dokončení:

31.10.2025

SPZ:

8AP 3045

Rok výroby:

2013

VIN:

WDB9061531N551883

Počet km:

293 090

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- při spuštěné klimatizaci odkapává kondenzát ze stropu
- poškozená dobíjecí zásuvka
- provedení olejového servisu motoru

Závady z kontroly vozidla:

- vadná záblesková světla v blatnicích a modul v rampě
- vadný ovladač oken u spolujezdce

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
Drobný spotřební materiál	x	3	247,00	741,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
PC SUPREME C3 S 5W30	l	12,5	250,00	3 125,00
A9065451913 Ovládací panel	ks	1	4 227,10	4 227,10
C4312/1 Vzduchový filtr	ks	1	480,00	480,00
HELLA světlo oranžové poziční světlo	ks	1	480,00	480,00
R134 chladivo klimatizace	g	1500	4,00	6 000,00
LZ6EB2 světlo LINZ6 R65	ks	2	6 420,00	12 840,00
A6421800009 Olejový filtr	ks	1	629,50	629,50
612543 CEE-CARA napájecí zástrčka	ks	1	1 500,00	1 500,00
d/m ovladače oken	h	1	680,00	680,00
d/m obrysového světla	h	1	990,00	990,00
d/m napájecí zásuvky	h	1	990,00	990,00
d/m modulu zábleskové rampy	h	1	990,00	990,00
d/m zábleskových světel v blatnicích	h	2	990,00	1 980,00
LED modul rampy	ks	1	6 330,00	6 330,00
kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00



ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-259/2025

kompresor 150 12V	ks	1	22 861,00	22 861,00
použití vývěvy	h	8	120,00	960,00
oprava klimatizace dodavatelsky	h	25	990,00	24 750,00
drobný materiál - chemie	ks	1,7	390,00	663,00
výparník MISTRAL	ks	1	19 342,00	19 342,00

Datum převzetí:
Celkem bez DPH:

111 898,60 Kč