

Doklad VO-S00-PR - 144

ODBĚRATEL - fakturační adresa

Státní veterinární správa

Slezská 7
120 56 Praha 2
Česká republikaepodatelna@svscr.cz
ID: d2vairv

IČ 00018562 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Org. složka státu

ODBĚRATEL - dodací adresaKrajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Středočeský krajČernošská 1929
256 38 Benešov u Prahy
ČeskoČíslo objednávky **OS0025P144****DODAVATEL**

INPRO Čáslav s.r.o.

Jeníkovská 1815
286 01 Čáslav
Česko

IČ 25108727 DIČ CZ25108727

Datum vystavení	15.09.2025	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	21 dnů		

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
havarijní oprava 1BI7600-olejová vana, tlumiče		1.00	105 000.00	105 000.00

Vystavil(a) **Přibližná celková cena** **105 000.00 Kč**

Razítko a podpis

Platné elektronické podpisy:

15.09.2025 13:12:25 -

15.09.2025 13:55:41 -