

Z P R Á V A
O REVIZI SYSTÉMU OCHRANY PŘED BLESKEM (LPS)
provedena dle ČSN EN 62 305 s přihlédnutím ČSN 33 1500 a ČSN 34 1390
platných v době vzniku
pravidelná

Datum provedení revize: 17. srpna 2023	Evidenční číslo: RP2023081701									
Datum zapsání revize: 20. srpna 2023										
<u>Jméno a příjmení revizního technika – evidenční číslo osvědčení:</u> Ing. Roman Frencl, ev. č.: 13834/7/22/R-EZ-E2A, E2B CD SERVIS spol. s r.o., Habrmanova 784, 503 46 Třebechovice p.O. tel.: 602 222 720 e-mail: cdservis@cdservis.cz										
<u>Organizace:</u> Protialkoholní záchytná stanice Královehradeckého kraje, Brněnská 88/84, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové <u>Revidované zařízení:</u> Protialkoholní záchytná stanice Královehradeckého kraje, Brněnská 88/84, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové Stav revidovaného zařízení – dobrý										
Termín příští revize podle platných zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a Řádu preventivní údržby organizace – nejpozději 2028.										
<u>Použité měřicí přístroje:</u> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Měření zemních odporů provedeno:</td> <td style="width: 30%;">EUROTEST MI3155</td> <td style="width: 30%;">výr. číslo: 22321474</td> </tr> <tr> <td>Měření impedance provedeno:</td> <td>EUROTEST MI3155</td> <td>výr. číslo: 22321474</td> </tr> <tr> <td>Další použité přístroje:</td> <td></td> <td>výr. číslo:</td> </tr> </table>		Měření zemních odporů provedeno:	EUROTEST MI3155	výr. číslo: 22321474	Měření impedance provedeno:	EUROTEST MI3155	výr. číslo: 22321474	Další použité přístroje:		výr. číslo:
Měření zemních odporů provedeno:	EUROTEST MI3155	výr. číslo: 22321474								
Měření impedance provedeno:	EUROTEST MI3155	výr. číslo: 22321474								
Další použité přístroje:		výr. číslo:								
<u>Celkový posudek:</u> <u>Revidovaná hromosvodná soustava splňuje základní požadavky ČSN 34 1390</u>										
Tato Zpráva o revizi má 2 strany Počet příloh: 1 Počet vyhotovení: 2 x provozovatel, 1x RT a archiv v PC										
20.8.23 PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE HRADec KRÁLOVÉ BRNĚNSKÁ 88 IČO: 709 74 772 TEL.: 495 264 183 Podpis provozovatele / datum převzetí	Podpis a razítko revizního technika									

1. Předmět revize

Počasí v posledních třech dnech: teplota do 32°C, polojasno

Okolní půda: písčito-hlinitá, zpevněný terén, zatravněno

Technická dokumentace nebyla předložena

Byla předložena předchozí pravidelná revize.

Třída LPS II.

Byla provedena pravidelná revize hromosvodů podle ČSN 33 1500 a ČSN 34 1390

2. Soupis revidovaných objektů

Budova Protialkoholní záchytná stanice Královehradeckého kraje

3. Popis revidovaných objektů

Poř. č.	Druh objektu, stavební materiál a krytina, popis hromosvodu, větší kovové hmoty a způsob uzemnění, zjištěné závady apod.	Počet		Svody: materiál a průřez	Zemnič	
		Jímačů	Svodů		Čís.	Odpor Ohmů
1.	<u>Základní škola</u> Zděný dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou T s nespalitelnou krytinou z hliníkového falcovaného šindele, část budovy se střechou pultovou s krytinou z mPVC <i>Soustava – hřebenová – sedlová střecha, 4 jímače a anténní stožár. Mřížová soustava – pultová střecha. Okapové žlaby a oplechování jsou připojeny k jímacímu vedení. Svody jsou opatřeny mech. ochranou do výšky cca 1,5m.</i>	5	4	FeZn 50 FeZn 10 AlMgSi 8 Měřeno dvěma klešťovými přístroji	1. 2. 3. 4.	0,13 0,09 0,12 0,17

4. Zjištěné závady a nedostatky

č.	popis závady, rozpor s ČSN, návrh na odstranění závady – nedostatku
001	Nebyla předložena projektová dokumentace ani dokumentace skutečného provedení

5. Celkové závěrečné hodnocení

Revidované zařízení je schopno dalšího bezpečného provozu

Soustava byla posuzována dle požadavků ČSN EN 62305-1 ed. 2 až 4 ed. a nebyla posuzována z pohledu ochrany přepětových ochran.