

Doklad OBV49 - 65	Číslo objednávky 49/0065/25		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká inspekce životního prostředí Na břehu 267/1a 190 00 Praha 9	DODAVATEL BestCarServis s.r.o. Dělnická 1394/51a 735 64 Havířov Česko		
IČ 41693205 Nejsme plátcí DPH !!!	IČ 04967968	DIČ CZ04967968	
Typ Org. složka státu	Datum vystavení	26.09.2025	Číslo jednací
ODBĚRATEL - dodací adresa Oblastní inspektorát ČIŽP Ostrava Valchařská 15 702 00 Ostrava Česko	Datum	26.09.2025	Smlouva S49/001/25
	Posíláme :		
	Termín dodání		
	Způsob dopravy	V režii servisu	
	Způsob platby	Převodním příkazem	
	Splatnost faktury	21 dnů	


Oprava poškozené palivové soustavy vozidla Nissan X-Trail RZ: 7P9 8976 z důvodu chybně natankovaného paliva.
Výměna palivového čerpadla, vstřikovací jednotky, palivového filtru a dalších souvisejících dílů včetně kontroly motoru.

Cena je dána předběžnou cenovou nabídkou ze dne 25.9.2025, dále platnou smlouvou a cenami použitých náhradních dílů.

Celková cena uvedená v objednávce je předpokládaným cenovým limitem a může být bez souhlasu překročena pouze v toleranci stanovené zákonem jinak s předchozím souhlasem objednatele.

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
OI 49 - oprava palivové soustavy vozu 7P9 8976		1.00	128 000.00	128 000.00

Vystavil(a)V: Telefon: E-mail: **Přibližná celková cena****128 000.00 Kč****Razítko a podpis**

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky.
Fakturu vystavte s textem uvedeným v objednávce a zašlete buďto
na e-mail: 
do datové schránky: fmwdzsv
nebo poštou na dodací adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Platné elektronické podpisy:26.09.2025 12:46:15 -  - příkazce operace26.09.2025 13:02:47 -  - právce rozpočtu