



Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 Nové Město

KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice

www.kone.cz

Nabídka číslo: T-0009027786

03.11.2025

Suchdol nad Odrou – výměna posuvné brány

Vážený zákazníku,

Dle zjištěných závad naším servisním pracovníkem Vám zasílám cenovou nabídku na odstranění níže uvedených závad. Tyto práce přesahují rámec paušální platby dle uzavřené smlouvy o dílo na servis zařízení a je nutno je objednat. Fakturace bude provedena dle platebních podmínek uvedených v této nabídce. V případě potřeby upřesnění nabídky kontaktujte prosím naše obchodní oddělení (jméno je uvedeno v záhlaví nabídky). Veškeré práce specifikované touto nabídkou budou provedeny v pracovní době zhotovitele (Po až Pá, 7:00 až 15:30), není-li v této nabídce výslovně uvedeno jinak. Souhlasíte-li s rozsahem prací uvedených níže, zašlete nám prosím Vaši objednávku e-mailem na adresu

Tato nabídka je platná 2 měsíce od data jejího zpracování.

S pozdravem,

Předmět nabídky

Popis	Množství	Jednotková cena	Celková cena bez DPH
Zařízení: POSUVNÁ BRÁNA (44934969). Na adrese: KOMENSKÉHO 221, 742 01, SUCHDOL NAD ODROU. Lokace zařízení: BRÁNA, KOMENSKÉHO 221, TO.			
Výměna posuvné brány (bez pohonu):			
diagnostika závady zařízení	1		
posuvná brána 8 700 x 1 870 mm, hliník, TAHOKOV	1 ks		
práce - 2 technici	16 hod		
Celková prodejní cena, bez DPH			152 675,00 Kč

Platební podmínky

Cena je platná za následujících platebních podmínek:

100% po provedení práce

Faktura se splatností 30 dní

Dodávka a Záruka

Termín dodání je dle dohody po obdržení písemné objednávky a po vyjasnění technických detailů (termín dodání je orientační. O přesném termínu dodání bude zhotovitel informovat zástupce objednatele a / nebo správce objektu před zahájením prací).

Záruka na provedené práce je 6 měsíců.

Záruka na instalovaný materiál je 24 měsíců (mimo materiál podléhající běžnému opotřebení).

Záruka na dílo podléhá Všeobecným obchodním podmínkám společnosti KONE, a.s., které jsou zveřejněny na webové stránce www.kone.cz

Schválení nabídky

Byli jsme v plném rozsahu seznámeni a souhlasíme s obsahem nabídky k projektu opravy zařízení z nabídky č. **T-0009027786**.
Závazně objednááme práce v plném rozsahu.

Zákazník

Místo, datum

Jméno, Příjmení a podpis zákazníka

Číslo zakázky: Číslo objednávky: Datum:

Akce

Ulice

Město a PSČ

Výrobní číslo výtahu Výtah: ☐Eskalátor: ☐Dveře: ☐KONE, a.s.
Evropská 178
160 00 Praha 6

Popis závady:

Stav při příchodě: (ELE, ESC, D)

☐ 00 Neznámý

Výtah mimo provoz (ELE)

- ☐ 01 Rozepnutý horní koncový spínač
☐ 02 Rozepnutý dolní koncový spínač
☐ 03 Ve stanici - dveře otevřené
☐ 04 Ve stanici - dveře zavřené
☐ 05 Mezi stanicemi
☐ 14 Mezi stanicemi - šachetní dveře zavřené
☐ 15 Mezi stanicemi - šachetní dveře otevřené

Eskalátor mimo: (ESC)

- ☐ 11 Dá se restartovat klíčem
☐ 12 Nedá se restartovat klíčem

Dveře mimo provoz: (D)

- ☐ 51 Problém se zavíráním
☐ 52 Poškození nárazem
☐ 53 Chybný chod dveří
☐ 54 Chyba bezpečnostního okruhu dveří
☐ 55 Hlučný provoz
☐ 56 Zablokované dveře otevřené
☐ 57 Zablokované dveře zavřené
☐ 58 Zákaznický servis

Výtah v provozu: (ELE)

- ☐ 06 Nepřesně zastavuje
☐ 07 Vibruje
☐ 08 Hlučný
☐ 09 Chybný chod
☐ 10 Správný chod

Eskalátor v provozu:

- ☐ 13 Poškozený
☐ 07 Vibruje
☐ 08 Hlučný
☐ 09 Chybný provoz
☐ 10 Správný chod

Dveře v provozu: (D)

- ☐ 10 Správný chod

Kód součástky:

Stav počítače startů:

Chybový kód:

- ☐ 00 Nenalezena žádná chyba
☐ 10 Technická závada
☐ 15 Opoždění (D)
☐ 20 Poškození vodou
☐ 30 Není přívod el. energie do budovy
☒ 40 Vandalismus
☐ 50 Nesprávná obsluha
☐ 60 Zastaralé komponenty
☒ 70 Jiný vnější vliv

- ☐ 80 Služba zákazníkovi (D)
☐ 90 Nepravidelná závada (D)
☐ 91 Dotaz na specifikaci závady (D)

Kód opravy:

- ☐ 10 Vyčištěno
☐ 20 Otestováno
☐ 30 Mazání
☐ 40 Výměna
☐ 50 Oprava
☐ 60 Seřízení
☐ 70 Resetování
☐ 85 Vymazání chyb (E, E)
☐ 91 Nový přístupový kód (D)
☒ 92 Zajištění nebo zastavení (D)
☐ 93 Zrušeno zákazníkem, není přístup (D)

Technik	Datum ukončení práce	Čas příjezdu	Čas odjezdu	Druh práce	Celkový čas
	14.10.2025				h m
					h m
					h m
					h m

Kód materiálu	Materiál	Množství	Sklad

Popis práce

Stav zařízení při odjezdu technika:

Brána poškozena nákladním vozidlem, brána neopravitelná	<input type="checkbox"/> v provozu
unikátní vjezd	<input checked="" type="checkbox"/> mimo provoz

Pozorování

Podpis mistra servisu

Fakturovatelné

☐ ANO

Záznam z opravy hlášené zákazníkem



Číslo opravy	9ACZ10288321	
Jméno volajícího / Datum a čas hovoru		10/14/2025 9:23:09 AM
Telefon volajícího	602754418	
Popis závady	AD - brána do areálu zkřivená od kamionu	
Číslo objednávky	24_635201014	

Zákazník	Sprava železnic, statni organizace
Název místa	SUCHDOL ŽST, KOMENSKÉHO 221,
Typ zařízení	Dvere
Evidenční číslo zařízení	44934969
Výrobní číslo zařízení	NO REFERENCE
Umístění	BRÁNA, KOMENSKÉHO 221, TO
Ulice	KOMENSKÉHO 221
Město	SUCHDOL NAD ODROU

Jména servisních techniků

Datum a čas přijetí technikem	14/10/2025 09:26:37
Datum a čas ukončení technikem	14/10/2025 11:37:44

Stav zařízení při příjezdu	Není v provozu - Poskození nárazem
Popis práce	Nabourna brána, brána neopravitelna nutná výměna
►	Zabezpečení nebo zastavení zařízení
Důvod závady	Vandalismus
►	DVERNÍ POLE A KRÍDLA - Kovové součásti obecně
Stav zařízení při odchodu	Zazřízení zabezpeceno

Záznamy techniků

14.10.2025 09:26 - 14.10.2025 11:37
14.10.2025 09:26 - 14.10.2025 11:37

Komentář pro zákazníka

Podpis zákazníka

Jméno zákazníka

KONE a.s., Evropská 423/178, 160 00, Praha 6 - Vokovice, IČO: 00176842, DIČ: CZ00176842 Tel: 800 115 115, E-mail: KC3.LCS@kone.com

Hlášenka škodní události č. 6352502621

Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 14.10.2025
Zakázka: V773Z3522621	Vznik v kraji: Moravskoslezský
Místo: TO Suchdol nad Odrou	
Popis: Poškození vjezdové brány , viz zápis.	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

Údaje o viníkovi

Viník škody: V šetření

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda: 200 000,00	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 20.10.2025 10:49:49
uživatel

.....
podpis