

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo
			1120/25


Hlášení reklamace

Datum	25.08.2025	Čas	6:58
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Pořičany		
Popis reklamace	poškozená izolace snímače IHO - vzít náhradní kryt		
Hlásil	Lessner	Zadal	Petr Lessner

Oprava

Příčina	POKŮZENÁ IZOLACE SNÍMAČE		
Popis opravy	7.10.2025 - VÝMĚNA POŠKOZENÉHO KRYTU ZA NÁHRADNÍ 6.10.2025 - OPRAVA KRYTU NA FIRMĚ		
Spotřebovaný materiál	IZOLAČNÍ MATERIÁL		
Datum		Opravil	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	Sprinz 

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	779	2235,-	—	2414,-

Kategorie	POZÁRUCNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--

STARMON	Z 712	Záznam o pasivní reklamaci	Evidenční číslo
			0058/25


Hlášení reklamace

Datum	12.01.2025	Čas	18:47
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Poříčany		
Popis reklamace	Porucha na ASDEKU chyba 222		
Hlásil	Zabezečovák (602766248)	Zadal	Tomáš Adamec

Oprava

Příčina	POŠKOZENÝ SMÍRAČ HABD1 (IHL)		
Popis opravy	13.1.2025 - falešné alarmy HABD1, chyby 1. paprsku - zjištěny chyby 3. paprsku, zakázání 1. a 3. paprsku 16.1.2025 - VÝMĚNA VADLÉHO SMÍRAČE HABD1 SK:20153267 ZA SERVISNÍ KALIBRACE, ODZKOUŠENÍ 1.10.2025 - INSTALACE, KALIBRACE A ODZKOUŠENÍ PUKČEMOSTI OPRAVENÉHO SMÍRAČE IHL		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravit	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	 KRAJEK

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	158387,-	6704,-	15664,-	180755,-
Kategorie	POZÁRUČNÍ		Poznámka	
Opatření				
Datum		Schválil		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6117528

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ff85af61-91d5-4d1f-bf41-5b33f1a750f1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.11.2025 05:32:29

Hash komponenty: 8b8fd5fef4ee459b4eaa91a6c884f066d205057ab040a52ca2b670f9ab70869a

Hashovací funkce: sha256Hex



20380dfb-5315-4c35-b964-15b600fa363b