

Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení §2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. Prodávající: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 19-0023235881/0710
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
tel.:
datová schránka: urnai6d
e-mail:
kontaktní osoba oprávněná k technickému provádění smlouvy:
(dále jen „prodávající“)

2. Kupující: Auto Nechanice s.r.o.
sídlo: 503 15 Staré Nechanice 3
zastoupený:
IČO: 259 79 710
DIČ: CZ25979710
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 3341732/0800
telefon:
datová schránka: 4AY28T
e-mail:
kontaktní osoba:

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18464.

(dále jen „kupující“)

u z a v í r a j í
tuto kupní smlouvu

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající touto kupní smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává kupujícímu **soubor vyřazených služebních dopravních prostředků** (dále jen „vozidla“). Jedná se o jednorázový prodej souboru 20 ks vyřazených služebních dopravních prostředků - 1. část a 20 ks vyřazených služebních dopravních prostředků - 2. část
2. Vozidla jsou majetkem státu, o němž bylo rozhodnuto, že jde o majetek trvale nepotřebný, ke kterému přísluší právo hospodaření Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje a kupující tento soubor použitých vyřazených vozidel za dohodnutých podmínek kupuje. Bližší určení a technické označení vozidel je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Každé jednotlivé vozidlo je předáváno na základě protokolu o odevzdání a převzetí.

Článek III. Kupní cena a její úhrada

1. Prodávající a kupující se vzájemně dohodli na kupní ceně za:

soubor 20 ks vyřazených SDP – 1. část ve výši	715.000,00 Kč
soubor 20 ks vyřazených SDP – 2. část ve výši	520.000,00 Kč
C e l k e m	1.235.000,00 Kč

- 1.1 Přehled vyřazených prodávaných vozidel – 1. a 2. část, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.2 Výše kupní ceny vozidel je stanovena na základě podané nabídky ze dne: 12. listopadu 2025.
2. Kupní cenu uvedenou výše se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu **jednorázovou platbou za soubory vozidel do jednoho (1) pracovního dne od účinnosti smlouvy, na účet č. 19-0023235881/0710 u České národní banky v Hradci Králové** (variabilní symbol **311390**).
Lhůta k úhradě kupní ceny činí max. deset (10) pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy.

Pokud kupující neuhradí kupní cenu jednorázovou platbou za soubory vozidel na účet prodávajícího nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy, může prodávající odstoupit od smlouvy.

Článek IV. Ostatní ujednání

1. Prodávající je povinen zajistit, aby předmětný soubor vozidel, včetně dokladů vztahujících se k prodávaným vozidlům, byl připraven k odběru kupujícímu následující den po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
2. Úhradou se rozumí datum připsání kupní ceny (finanční částky) na účet prodávajícího.
3. Kupující je povinen předmět kupní smlouvy uvedený v čl. II. a specifikovaný v v přílohách této smlouvy, osobně převzít a přepravit na vlastní náklady z objektu prodávajícího tj. bývalého **objektu Vojenského opravárenského závodu (NOVOTNÝ), ul. na Brně, Hradec Králové do šesti (6) pracovních dnů po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.**

4. Kupující bere na vědomí, že vyřazená a prodávaná vozidla nejsou pojištěna z odpovědnosti za jejich provoz podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a proto je nelze přepravovat po vlastní ose.
5. V případě nedodržení podmínek stanovených v čl. III. a čl. IV. této smlouvy jsou oba účastníci smluvního vztahu vzájemně oprávněni od této kupní smlouvy odstoupit.
6. Kupující prohlašuje, že si je vědom, že předmětem kupní smlouvy jsou věci použité a že se řádně seznámil s technickým stavem prodávaných věcí, s dostupnou písemnou dokumentací a prodávaná vozidla kupuje, jak stojí a leží.
7. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží v souladu s platnými právními předpisy.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Předmětná smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Po jejím podpisu obdrží prodávající a kupující jedno vyhotovení kupní smlouvy.
2. Pokud není v této kupní smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními §2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
3. Účastníci této kupní smlouvy prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich vážné a svobodné vůle prosté omylů a tísně, na důkaz čehož připojují své vlastní podpisy.
4. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky tohoto smluvního vztahu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Celkový přehled vyřazených prodávaných SDP – 1. a 2. část

V Hradci Králové

dne 24-11-2025

za prodávajícího:



Marek Baudyš
ředitel krajského ředitelství
pro ekonomiku

V Nechanicích

dne 25-11-2025

za kupujícího:



Příloha č. 1 kupní smlouvy
k Č.j. : KRP-106460-13/ČJ-2025-0500AO

část 1.

ev. č. s.	Registrační značka:	Typ dopravního prostředku :	Ujeto km:	Rok výroby:	Technický stav Poškození :	Cena za vozidlo	
1	2H2 7810	Iveco EuroCargo - skříně	205 290	2006	Koroze rámu. Akumulátor bez kapacity. Neprošlo STK.	8 000,00 Kč	
2	2H2 7823	VW Transporter 2,5 TD - 86 kW	299 600	2006	Koroze karoserie. Celkové opotřebení provozem. Akumulátor bez kapacity. Bez TK. 5 míst	35 000,00 Kč	
3	3H2 7983	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	144 350	2008	Dřevný výfuk. Poškození LŽ zrcátka. Vozidlo po přestavbě. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	25 000,00 Kč	
4	3H2 4825	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	219 695	2009	Běžné opotřebení provozem. Vadný akumulátor.	40 000,00 Kč	
5	4H2 5851	Š. Octavia II 1,6 - 75 kW	196 314	2010	Porucha převodovky. Vozidlo po přestavbě. Vadný akumulátor.	35 000,00 Kč	
6	4H4 9556	Š. Yeti 1,8 - 118 kW 4x4	237 314	2013	Někdy tlak na 3. válce.	40 000,00 Kč	
7	4H9 9246	VW Transporter 2,0 TD - 103 kW 4x4	194 965	2013	Nutná výměna převodovky /řízení, koroze výfuku sil a zadní díl. Vnitřní uložení p. tlumičů a manžety, silné škody p. ramen. Zadní kotouče a destičky. Filtr DPF, Egr ventil. PP mňovka praskla. Vadný akumulátor. Bez TK.	100 000,00 Kč	
8	6H5 4418	Š. Octavia II 1,8 - 132 kW 4x4 DSG	268 510	2015	Vozidlo po přestavbě, otvory v palubní desce, celkové opotřebení. Vadný akumulátor. Bez TK.	60 000,00 Kč	
9	201316	Š. Octavia II 1,4 - 110 kW	221 341	2015	Vozidlo po přestavbě, otvory v palubní desce a v přední masce. Opatřeno provozem. Vadný aku. Bez TK.	55 000,00 Kč	
10	201729	Š. Octavia II Combi 1,4 - 110 kW	208 057	2015	Vozidlo po DN, poškození přední nárazník, mňovka. Zdemontován bezp. pás u řidiče. Vadný akumulátor. Bez TK.	50 000,00 Kč	
11	202104	6H5 4491	Š. Octavia II Combi 1,8 - 132 kW	196 650	Oříznutí LŽ blatník, poškození tlumičů guma PL. dveří. Opatřeno provozem. Vadný akumulátor.	55 000,00 Kč	
12	204631	6H9 0351	Mazda CX-3 2,0 - 110 kW 4x4	80 690	Po DN. Poškození přední část vozidla, motor kapota, chladič, nárazník, světlá. Vadný akumulátor. Bez TK.	36 000,00 Kč	
13	207058	7H4 9041	Š. Scala 1,0 - 85 kW	67 430	Vozidlo po DN poškození přední část vozidla, motor, kapota, nárazník. Vadný akumulátor. Bez TK.	35 000,00 Kč	
Majetek z trestné činnosti							
14	op. ev.	9AL 7350	VW Golf 2,0	206 907	2007	Koroze brzdových kotoučů. Prasklé č. sídlo. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	30 000,00 Kč
15	op. ev.	4AF 5485	VW Polo 1,2	209 021	2003	Nepřiváděný chod motoru. Nebrzdí. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	2 000,00 Kč
16	op. ev.	6H5 0669	Škoda Octavia combi	281 981	2003	Nefunkční řízení. Poškození po celém levém boku. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	4 000,00 Kč
17	op. ev.	5H9 0256	Renault Clio	177 546	2003	Značné vlhkost ve vozidle. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	2 000,00 Kč
18	op. ev.	1H4 554	Kawasaki Ninja	Nezjištěno	1999	Bez klíče. Odřety po celém obvodu. Nef. tachometr. Bez akumulátoru.	1 000,00 Kč
19	op. ev.	7UZ 7649	BMW 335	155 534	2007	Nestartuje. Dlouhé stání ve skladu. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	80 000,00 Kč
20	op. ev.	9S8 0211	Deewoo Kalos	Nezjištěno	2004	Nef. klíčy dveří. Poškození laku po celém obvodu vozidla. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	2 000,00 Kč
Celková nanídková cena						715 000,00 Kč	

část 2.

ev. č. s.	Registrační značka:	Typ dopravního prostředku :	Ujeto km:	Rok výroby:	Technický stav Poškození :	Cena za vozidlo	
1	2H5 0158	VW Transporter 2,5 TD - 86 kW	403 632	2006	Značné opotřebeno provozem, po klynologii. Akumulátor bez kapacity. Bez TK. 6 míst	40 000,00 Kč	
2	3H2 8148	Š. Octavia II Combi 1,8 - 118 kW	174 181	2008	Nefunkční vzduchová klapka. Jde na 3 válce. Palivové čerpadlo nefunkční. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	20 000,00 Kč	
3	3H9 4629	Š. Octavia II Combi 1,6 - 75 kW	185 372	2009	Hlučná ložiska v zadních kolech. Nefunkční naklápní sedadla. Koroze prahu. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	35 000,00 Kč	
4	4H4 9527	VW Caravelle 2,5 TD - 125 kW	223 230	2009	Nefunkční spojka. Opatřeno provozem. Vadný akumulátor. Bez TK. 2/9	55 000,00 Kč	
5	4H2 3800	Š. Fabia II 1,4 - 63 kW	154 801	2009	Akumulátor nedrží kapacitu. Kolaové otisky motoru. Bez TK.	10 000,00 Kč	
6	361KA 70	Gaston 3. vlek za oa skříněový	nezjištěno	1994	Opatřebeno provozem. Klynologický.	500,00 Kč	
7	4AJ 9572	Audi A8 Long 4,0 - 320 kW quattro	249 812	2013	Po DN poškozena přední část vozidla, nárazník kapota, motor, bez akumulátoru a veřtkovačů. Bez TK.	40 000,00 Kč	
8	1AR 4928	Š. Octavia II 2,0 TD - 103 kW	180 088	2009	Koroze karoserie a odřety laku. Vadný akumulátor.	40 000,00 Kč	
9	201315	6H1 0816	Š. Octavia II 1,4 - 110 kW	231 509	Vozidlo po přestavbě, otvory v palubní desce a v přední masce. Opatřebeno provozem. Vadný akumulátor. Bez TK.	55 000,00 Kč	
10	201804	6H5 4479	Š. Octavia II Combi 1,8 - 132 kW	224 924	Vozidlo po DN, poškozen přední nárazník, LP mňovka. Vadný akumulátor. Bez TK.	25 000,00 Kč	
11	202108	6H5 4518	Š. Octavia II 1,8 - 132 kW	213 055	Koroze prahu. Po přestavbě. Opatřebeno provozem. Otvory v palubní desce. Vadný akumulátor. Bez TK.	55 000,00 Kč	
12	202110	6H5 4531	Š. Octavia II 1,8 - 132 kW 4x4 DSG	106 418	Po DN, poškozena pravá část vozidla. PP a PZ dveře, P práh, P. zadním lemem Aktivovaný P. hlavové airbagy. Po přestavbě. Vadný akumulátor. Bez TK.	35 000,00 Kč	
13	205474	7AU 1385	Volvo V40 2,0 - 112 kW	63 870	2019	Vozidlo po DN. Poškozen motor a přední část vozidla. Vadný akumulátor. Bez TK.	33 000,00 Kč
Majetek z trestné činnosti							
14	op. ev.	5AD 5579	BMW 530 D 3,0 D	200 789	2011	Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	40 000,00 Kč
15	op. ev.	4L4 3841	Škoda Octavia combi	367 347	2005	Totálně opotřebeno provozem. Bez PP sídla dveří a isetů. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	6 000,00 Kč
16	op. ev.	26F 7113	Škoda Octavia combi	373 879	2003	Houbková koroze karoserie. Únik oleje z motoru. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	3 000,00 Kč
17	op. ev.	5E9 7165	Kia Sportage	156 309	1997	Koroze karoserie. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	2 500,00 Kč
18	op. ev.	7T4 9485	VW Golf	341 549	2002	Koroze karoserie, disků kol, poškození laku. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	2 000,00 Kč
19	op. ev.	650 9591	BMW 320 D	Nezjištěno	2002	Značné opotřebeno provozem. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	2 000,00 Kč
20	op. ev.	28N 5991	Audi A8	459 417	2005	Koroze lemu. Koroze brzdových kotoučů. Akumulátor bez kapacity. Bez TK.	21 000,00 Kč
Celková nanídková cena							620 000,00 Kč