

Zápis o poškození vozidla

Číslo
škodné
události

2026010120

Allianz 

Poškozený: DOPR. SPOL. ÚST.KRAJE P.O.

RZ vozidla : 9U98914

Tov. značka, typ: SCANIA

VIN: YS2K4X20001915191

Stav km: 454026

Stav vozidla: 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐

Stav laku: 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐

Stav pneu - hloubka dezénu (mm):

LP PP LZ PZ R


Značka/typ pneu: ROAD X/MATADOR

Rozměr pneu: 275/70 R

Barva laku: ZELENA

Druh laku: UNI

Hlavní směr nárazu:



POPIS POŠKOZENÍ - název dílu, druh poškození, rozsah opravy:	Výměna ANO/NE	Poznámka
HORNI INFO PANEL - DEF	ANO	
CELNI SKLO - DEF	ANO	
STREAC L - DEF	ANO	
STERAC P - DEF	ANO	
RAM PR MASKY - DEF	ANO	
P KRYT KABINY - DEF	ANO	+ LAK
P PR SVETLO - DEF	ANO	
PR MASKA - DEF	ANO	+ LAK
KRYT P ZRCATKA HORNI - DEF	ANO	
KRYT P ZRCATKA DOLNI - DEF	ANO	
PR CAST PRISTROJOVE DESKY - DEF	ANO	
PR NARAZNIK - OPRAVA	NE	+ LAK
ROH P PR NARAZNIKU - OPRAVA	NE	+ LAK
VICE PO Odstrojení		

Forma likvidace:	Faktura za opravu ☒	Krycí dopis ☐	Rozpočet nákladů na opravu ☐	Totální škoda ☐
------------------	---	--------------------------------------	---	--

- Poškozený bere na vědomí popsaný rozsah poškození.
- Poškozený prohlašuje, že výše uvedený rozsah poškození plně souvisí s uplatňovanou škodnou událostí.
- Poškození zde nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu náhrady škody.
- Zjistil-li se dalším šetřením, že výše uvedený rozsah poškození nesouvisí se skutkovým dějem při vzniku škodné události, budou nesouvisející položky z plnění vyloučeny.
- Upozorňujeme, že se v případě likvidace šk. události z poj. odpovědnosti budeme při výpočtu plnění řídit platnou zák. úpravou této problematiky, tzn. že základem pro výpočet plnění bude skutečná škoda (obvyklý způsob opravy).

p. Marták	UL	Kraus
Podpis poškozeného (zástupce opravy, zmocněnce); číslo občanského průkazu:	Místo prohlídky:	Prohlídku provedl:
	20.01.2026	
	Datum prohlídky:	