



Alsig, spol. s r.o. - Brno o.z.

Olomoucká 1158/164a, 627 00 Brno

IČO: 15271137 DIČ: CZ15271137

OR KS Brno odd. A, vl. 17221

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 106060917/0300

tel./fax.: 548 226 430

e-mail: info.brno@alsig.cz, www.alsig.cz

Faktura vydaná - daňový doklad

10260129

**Chovánek - dětské centrum rodin. typu,
příspěvková organizace**

Vejrostova 1361/8
635 00 Brno - Bystrc

IČO: 48512486

DIČ:

Datum vystavení: 09.03.2026

Datum splatnosti: 08.04.2026

Datum zdanitelného plnění: 23.02.2026

Vyřídil:

Způsob úhrady: **Převodem**

Variabilní symbol: 10260130

Konstantní symbol: 0308

Servisní smlouva: RSS 2015/0215

Za provedení funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti + výměna AKU (kód CZ-CPA 71.20) na systémech EPS a EO, č.z. ZK2026015 na objektu Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, Brno Vám dle příloh fakturujeme:

Kód	Popis	Cena za jedn.	Sazba DPH	Množství	Cena celkem
SK 60 200 118 STX2405-E	- spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/5A	6 890,00 Kč	21	1,00 ks	6 890,00 Kč
s3.8.1	Servisní zásah - dle smluvy - Chovánek	450,00 Kč	21	1,00 hod	450,00 Kč
rv5.4	Roční kontrola provozuschopnosti EO (Chovánek)	3 970,00 Kč	21	1,00 x	3 970,00 Kč
rv5.1	Půlroční funkční zkouška činnosti EPS (Chovánek)	9 600,00 Kč	21	1,00 x	9 600,00 Kč
SK 60 100 134	Akumulátor 12V / 18 Ah	928,00 Kč	21	2,00 ks	1 856,00 Kč

			Cena	DPH	Celkem
Celkem pro sazbu	Základní sazba DPH	21.0%	22 766,00 Kč	4 780,86 Kč	27 546,86 Kč
			22 766,00 Kč	4 780,86 Kč	27 546,86 Kč


Celkem k úhradě

27 546,86 Kč

Dodavatel

Odběratel

SERVISNÍ PROTOKOL



Alsig, spol. s r.o. – Brno o.z.
Olomoucká 1158/164a, 627 00 Brno
www.alsig.cz, tel.: 548 226 429-31
DIČ: CZ15271137, sp.zn. A17221

Datum ukončení servisního zásahu:

23.2.2016

Číslo zakázky:

722026015

Číslo IR:

Práce na zařízení:

- ☐ EZS
- ☒ EPS
- ☐ CCTV
- ☒ EVAC
- ☐ VS
- ☐ jiné

Zákazník (obchodní jméno): DIČ:	Chovánek - dětské centrum rodin. 294, 10. IČO: 48512486
Místo uskutečnění servisního zásahu:	Chovánek Brno
Identifikátor: (osoba nebo dokument oznamující závadu)	am. 2. 2. 2016/015
Servisní zásah provedl / jméno technika:	
Datum provedení zásahu:	23.2.2016
Záruční oprava:	ANO - ☒ NE
Servisní zásah mimo pracovní dobu:	ANO - ☒ NE

Popis provedené práce:

Provedena periodická funkční zkouška systému
EPS a ESO. Protokolům zajištění obsluhy
s náčinkem. Oprava EPS: vřemota vřemota zdroje
VČ. Zajištění Adu, LAM, BACUS, ROSOT, BSI FUNKCE.

Důvod neukončení servisního zásahu:

Případná doporučení technika:

Čas strávený servisní činností:	+ 1	Čas na cestě (hod.):	
Dopravné ujeté (km):		Paušál:	
Použitý materiál:	Typ:	Počet ks:	
Zdroj EPS	12VDC	1x	
Zajištění Adu	18 Adu	2x	

Svým podpisem potvrzuje zákazník odvedenou práci, použité materiály a dobu práce jako objednané a provedené.

Zařízení do provozu po provedení servisu převzal (jméno hůlkovým písmem):

Podpis a razítko zákazníka: