

Cenová nabídka č. 26D07025

V Olomouci:

16.04.2026

Odstranění závad zjištěných při pravidelné servisní prohlídce v rozvodně NN, v Olomouci hl. n, v Novém Malíně - TO v rozodně NN, a další drobné opravy v Přerově CDP a budově Elektrodispečinku

Skříňové klimatizační jednotky Purcell - i přes provádění pravidelné údržby dojde po několika letech provozu k zanesení vnitřních částí prachem. Silnější vrstva prachu uvnitř jednotky způsobuje její přehřívání, snižuje výkon a spolehlivost. Protože není možné tento prach zvenku odstranit, je nutné jednotku odpojit, zdemontovat a vyčistit na dílně.

OZN	místo	činnost	počet hodin	cena /hod v Kč	cena /hod celkem v Kč	Doprava dle RD - pásma	Cena za dopravu	mater. počet ks	položka materiál	cena mat. /ks	cena materiál celkem	celková cena v Kč
7025	Olomouc, hl. n. - trafostanice TS4/TS7	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce chladicí jednotky Purcell									0	
		odpojení a demontáž jednotek a odvoz na dílnu	6			A	doprava v rámci odvozu jednotek do Šternberku					
		rozebrání 2 ks jednotek, jejich vyčištění stlačeným vzduchem a tlakovou vodou, vysušení, promazání ložisek, kompletace a přezkoušení.	15									
		odvoz jednotek na místo, montáž, připojení, uvedení do provozu a kontrola chodu	8			A						
celkem bez DPH												
7027	Olomouc, hl. n. - trafostanice TS2/TS6	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce chladicí jednotky Purcell									0	
		odpojení a demontáž jednotek a odvoz na dílnu	8			A	doprava v rámci odvozu jednotek do Olomouce					
		rozebrání 2 ks jednotek, jejich vyčištění stlačeným vzduchem a tlakovou vodou, vysušení, promazání ložisek, kompletace a přezkoušení.	15									
		odvoz jednotek na místo, montáž, připojení, uvedení do provozu a kontrola chodu	8			A						
celkem bez DPH												

7028	Olomouc, hl. n. - trafostanice TS3/TS5	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce chladicí jednotky Purcell									0
		odpojení a demontáž jednotek a odvoz na dílnu	8			A		doprava v rámci odvozu jednotek do Olomouce			
		rozebrání 2ks jednotek, jejich vyčištění stlačeným vzduchem a tlakovou vodou, vysušení, promazání ložisek, kompletace a přezkoušení.	15								
		odvoz jednotek na místo, montáž, připojení, uvedení do provozu a kontrola chodu	8			A					
celkem bez DPH											
070133	Přerov - budova CDP	na základě servisní prohlídky v březnu 2026 zjištěné zanesené filtry nutná výměna						ks			
	KJ a vzduchotechnika	výměna vstupních filtrů u určených vnitřních jednotek, kontrola chodu	14			B		3	filtrační textilie Vigonair 1000 x 600 mm		
								3	filtrační textilie Vigonair 1000 x 400 mm		
								8	filtrační textilie Vigonair 1000 x 330 mm		
celkem bez DPH											
07037	Přerov - budova CDP	výjezd 30.3.2026 na základě hlášení správce p. Klimeckého - nefunkční VZT 5A (WC)						ks			
	VZT č. 5A	závada v elektroinstalaci pro termokontakty spínání stykače elektromotoru ventilátoru, oprava, uvedení jednotky do provozu, a kontrola chodu	12			B					
celkem bez DPH											
7038	Nový Malín, technologický objekt	odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce chladicí jednotky Rittal									0
		odpojení a demontáž jednotek a odvoz na dílnu	7			C					
		rozebrání 2ks jednotek, jejich vyčištění stlačeným vzduchem a tlakovou vodou, vysušení, promazání ložisek, kompletace a přezkoušení.	8								
		odvoz jednotek na místo, montáž, připojení, uvedení do provozu a kontrola chodu	7			C					
celkem bez DPH											

