



# Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla SPZ 6A7 26-21

Č.j.: 107/Ř/26

## Čl. I. Smluvní strany

Česká republika – Státní plavební správa

se sídlem: Praha 7, Jankovcova 4

IČ: 00003352

zastoupená: Mgr. Klárou Kroupa Němcovou, vedoucí služebního úřadu – ředitelkou Státní plavební správy

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující: Jacek Krzysztof Miklosz

se sídlem: Husova 931, 551 01, Jaroměř – Pražské Předměstí

IČO: 23571268

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

uzavřely k níže uvedenému datu tuto kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla.

## Čl. II. Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodáváného motorového vozidla uvedeného v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla. Prodávající prohlašuje a svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že na vozidle nevážnou žádná práva a pohledávky třetích osob. Dále prohlašuje, že vůz není odcizený, vozidlo není použité jako zástava, není předmětem exekuce a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily prodeji vozidla.

## Čl. III. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného motorového vozidla:

Tovární značka: Volkswagen

Typ model: Multivan

Barva vozidla: šedobílá

Rok výroby: 2006

Identifikační číslo vozidla (VIN): WV2ZZZ7HZ7H031501

Zdvihový objem motoru: 2 461 cm<sup>3</sup>

Registrační značka vozidla (SPZ): 6A7 26-21

Číslo velkého technického průkazu: UB 463816

Počet najetých kilometrů uvedených na tachometru: 238 525 km, odpovídá skutečnému počtu najetých kilometrů.

Stav karoserie vozidla: vozidlo bylo nabouráno, poškozen je zadní nárazník, páté dveře, levá zadní bočnice, pravá zadní bočnice, tažné zařízení, podlaha vozu.

Další podrobnosti o prodávaném vozidle (parametry, výbava, příslušenství):

- Velký technický průkaz
- Malý technický průkaz
- Klíče od vozu
- Technická dokumentace

#### **Čl. IV.**

##### **Kupní cena a předání vozidla**

1. Kupující je povinen zaplatit dohodnutou cenu prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství, která činí 161 000,- Kč (slovy jednošedesátjednatísíc korun českých).
2. Kupní cenu kupující zaplatí převodem na bankovní účet prodávajícího číslo [REDACTED]
3. Prodávající předá vozidlo kupujícímu po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

#### **Čl. V.**

##### **Prohlášení kupujícího a prodávajícího**

1. Kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje věc již užívanou a prohlašuje, že se podrobně a pečlivě seznámil s technickým stavem vozidla včetně zřetelného seznámení s výše uvedenými závadami vozidla a bere je na vědomí. Záznam o poškození vozidla, který vystavil technik smluvní pojišťovny, tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Prodávající prohlašuje, že žádnou závadu, která je mu známa, kupujícímu nezatajil.

**Čl. VI.**  
**Povinnosti kupujícího**

1. Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující, a to na svůj náklad, k čemuž mu prodávající uděluje plnou moc přiloženou k této smlouvě.
2. Nahlášení změn v evidenci držitelů motorových vozidel zajistí kupující ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.
3. Kupující bere na vědomí, že prodávající bezprostředně po podpisu smlouvy zruší pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a kupující je tedy povinen bezodkladně vozidlo pojistit.

**Čl. VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího ve chvíli zaplacení kupní ceny a předání vozidla.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Osoby jednající jménem smluvních stran (za smluvní strany) prohlašují, že mají veškerá jednatecká oprávnění k platnému uzavření této smlouvy, a že tudíž tato smlouva zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že Státní plavební správa bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy bude Státní plavební správa bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
7. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, ve dvou (2) vyhotoveních pro prodávajícího a dvě (2) obdrží kupující.

V Praze

dne 02-03-2026

[Redacted]

Mgr. Klára Kroupa Němcová  
vedoucí služebního úřadu -  
ředitelka Státní plavební správy

21-04-

dne [Redacted]

Jacek Krzysztof Miklosz

**Příloha**

- Záznam o poškození vozidla (listů: 4)

## Zápis o poškození motorového vozidla

Číslo PU	9752730	RZ	6A72621	Typ pojištění	Povinné ručení
Poškozený/pojištěný	Státní plavební správa	VIN	WV2ZZZ7HZ7H031501		
Adresa / Email	Jankovcova 1534/4, Praha, 17000 /	Tovární značka/typ	Volkswagen / T5 Transporter Bus (7H)(04.2003->2009)		
Telefon poj./poškoz.	00420606690017	Stav tachometru	238525 km	Původ údaje	Odečteno
Typ paliva	Diesel	Datum 1. registrace	17.10.2006	Platnost TK	07.01.2027
Výkon motoru (kW)	128	Objem motoru (ccm)	2461	Barva vozidla	šedá-základní Uni (2 vrstv.)
Stav vozidla	Odpovídající	Stav laku	Odpovídající		
Popis příčiny PU	První účastník: Hlásí POŠ Dopravní nehoda tří motorových vozidel. Druhý účastník: Hlásí POŠ Dopravní nehoda tří motorových vozidel.				
Vyjádření MT k příčině PU	Odpovídá nehodovému ději.				

Popis a stav kol						
Kolo	Disk - výr. zn.	Disk - materiál	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)
L - Náprava 1	Original	Slitina	Dunlop, SPORTMaxx RT2	215/55 R17 98 (750kg) W	Letní	4
P - Náprava 1	Original	Slitina	Dunlop, SPORTMaxx RT2	215/55 R17 98 (750kg) W	Letní	4
L - Náprava 2	Original	Slitina	Dunlop, SPORTMaxx RT2	215/55 R17 98 (750kg) W	Letní	4
P - Náprava 2	Original	Slitina	Dunlop, SPORTMaxx RT2	215/55 R17 98 (750kg) W	Letní	4

Díly na výměnu	
35275: KRYT D-SLOUPEK L.	35597: OBLOŽENÍ BOČNICE ZA. P.
52237: VLOŽKA PODBĚHU KOLA ZA. P.	52510: ČELO Z
52530: NOSIČ KONCOVÝ ZA.	52571: DRŽÁK KONC. SVĚTLA Z L
53131: VÝŘEZOVÝ DÍL BOČNICE ZA. L.	53132: VÝŘEZOVÝ DÍL BOČNICE P. SPO.
54010: VÍKO ZAV. PROSTORU	54355: VODICÍ PROFIL DVEŘE ZA. VÝKLOP. L.
54390: DRŽÁK	54501: OBLOŽENÍ DVEŘE ZA. VÝKLOP. SPO.
54550: RUKOJEŤ VÍKO ZAV.PROST./DV.Z./VÝKL. ZA.	54552: ULOŽENÍ DRŽADLA
54600: LIŠTA OCHR. DVEŘE ZA. VÝKLOP.	55010: ZADNÍ SKLO
55211: LIŠTA STĚRAČE ZA.	55231: RAMÉNKO STĚRAČE ZA.
55325: TRYSKA OSTRÍK. (RWA)	55411: SVĚTLO Z L
55412: SVĚTLO Z P	55691: SKLO ODRAZOVÉ ZA. L.
55692: SKLO ODRAZOVÉ ZA. P.	57240: NÁRAZNÍK Z
57430: LIŠTA PŘIPEV. ZA.	POLEPY

Díly na kontrolu / diagnostika / vedlejší náklady	
55250: MOTOREK STĚRAČŮ ZA. VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT	OCHRANA DUTIN / NÁSTŘÍK SPODKU

## Práce

5009: PODLAHA PLECH. ZA. OPR. (Čas: 3 HOD.)	52012: BOČNICE ZA. P. VNI. OPR. (Čas: 0,01 HOD.) (kontrola)
53121: BOČNICE VÝŘEZOVÝ DÍL Z L (Čas: 4 HOD.)	53122: BOČNICE VÝŘEZOVÝ DÍL Z P (Čas: 5 HOD.)
52011: BOČNICE VNITŘ. KPL. OPRAVIT (Čas: 0,01 HOD.) (kontrola)	52910: ZNAČKA REGISTR. @ PODLOŽKA ZNAČKA REGISTR. OPRAVIT (Čas: 0,3 HOD.) (oprava)
57310: VÝZTUHA NÁRAZNÍKU OPRAVIT (Čas: 0,01 HOD.) (předpoklad poškození, kontrola)	

## Lakování

5009: PODLAHA PLECH. ZA. (VNITŘ. DÍL ST.II)	35275: KRYT D-SLOUPEK L. (NOVÝ DÍL K1G)
35276: KRYT D-SLOUPEK P. (OPR.LAK K3)	52012: PLECH VNITŘ. BOČNICE ZA. P. (VNITŘ. DÍL ST.II) (kontrola)
52530: NOSIČ KONCOVÝ ZA. (NOVÝ DÍL ST.I-E)	52571: DRŽÁK KONC. SVĚTLA Z L (VNITŘ. DÍL ST.II)
52572: DRŽÁK KONC. SVĚTLA Z P (VNITŘ. DÍL ST.II)	3011: B SLOUPEK VNĚJŠÍ L (OPR. LAK ST.IV)
4511: PRÁH VÝŘEZOVÝ DÍL L (OPR. LAK ST.IV)	53125: BOČNICE ZA. L. (OPR. LAK ST.IV)
3012: B SLOUPEK VNĚJŠÍ P (OPR. LAK ST.IV)	4512: PRÁH VÝŘEZOVÝ DÍL P (OPR. LAK ST.IV)
53126: BOČNICE ZA. P. (OPR. LAK ST.IV)	54010: VÍKO ZAV. PROSTORU (NOVÝ DÍL ST.I-M)
54550: OVLÁDÁNÍ ZÁMKU ZA. (NOVÝ DÍL K1G)	54600: LIŠTA OZD. DVEŘE ZA. VÝKLOP. ZAHRNÚJE: LAKOVÁNÍ PŘIPRAVIT (NOVÝ DÍL K1G)
57240: NÁRAZNÍK Z (NOVÝ DÍL K1R)	

## Nesouvisející poškození

Vnější zrcátko PŘ. - lakovat	Dveře PPř - lakovat
Dveře PZ - lakovat	Nárazník PŘ. - lakovat
Vnější zrcátko L - lakovat	Dveře LP - lakovat

## Další informace

Návrh na odškodnění formou finanční totální škody - neopravovat, ohledně dalšího postupu kontaktujte likvidátora.

Návrh na TŠ	<input type="checkbox"/> Ano	Způsob opravy	Návrh na odškodnění formou totální škody - neopravovat	Následná prohlídka	<input type="checkbox"/> Ne	Akceptace smluvní opravy	<input type="checkbox"/> Ne
-------------	------------------------------	---------------	--	--------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------

Převzaty kopie dokladů	TP	<input type="checkbox"/> Ne	ŘP	<input type="checkbox"/> Ne	ORV	<input type="checkbox"/> Ne	ZDN	<input type="checkbox"/> Ne
Jiné:								
Bankovní účet:	Klient doloží							

- Pojištěný, popř. poškozený, nebo jejich zástupce přítomný při prohlídce, bere na vědomí popsany rozsah poškození a potvrzuje to svým podpisem. Poškození zde nepopsaná nebo jinak neprokázaná nebudou zahrnuta do výpočtu pojistného plnění, popř. do náhrady za škodu. Do výpočtu nebudou zahrnuta ani poškození výše uvedená, která nebudou odpovídat popsanému nehodovému ději k výše uvedené pojistné události. Poškozené díly, které nejsou uvedeny v tomto Zápisu o poškození, je nutné nechat prohlédnout mobilním technikem pověřeným pojišťovnou. Do doby prohlídky tyto poškozené díly, prosím, uschovejte. V případě jejich nepředložení k prohlídce nemusí být faktura za opravu uhrazena v požadované výši.
- Tento dokument nezavazuje Generali Českou pojišťovnu a.s. k úhradě popsaných poškození - likvidace pojistné události bude probíhat podle příslušné pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek.
- Přiměřené náklady na opravu nesmí přesáhnout obvyklou cenu vozidla v době poškození (nebo dle příslušných pojistných podmínek).
- Pojištěný, popř. poškozený, prohlašuje, že za výše uvedenou pojistnou událost dosud neobdržel žádné plnění z vlastního pojištění, ani odškodnění z odpovědnostního pojištění škůdce a nárok na plnění, popř. na náhradu škody, vůči jinému neuplatnil. Pokud by některý z nároků později uplatnil u jiného subjektu, zavazuje se o tom informovat Generali Českou pojišťovnu a.s. do 15 dnů.



Informace o stavu vyřízení pojistné události můžete zjistit na:  
[www.generaliceska.cz/reseni-skody](http://www.generaliceska.cz/reseni-skody)



U prohlídky přítomen

Servis

Příjmení a jméno

[Redacted]

Místo prohlídky

servis, Olomouc, 77900

Prohlídka provedena

01.09.2025, 11:29

Mobilní technik

[Redacted]

Verze zápisu: 04-10-2023



## Příloha č.1 k Zápisu o poškození motorového vozidla

Základ výbavy podle DATVIN? Ano

## VÝBAVA VOZIDLA

provedení: Multivan  
 provedení: Highline  
 verze karoserie: střecha  
 anténa ve skle (sklo boč.)  
 zrcátko vněj. asfěr., levý  
 světlomet mlhový  
 trysky ostřikovače skla vyhř.  
 nárazník v barvě vozu  
 sklo čelní s clona (pásový filtr) nahoře  
 okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - posuvný 1.řada levý  
 okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - pevný, za. levý  
 fólie sluneč.ochr. pro prosklení kabina  
 regulátor rychl. (tempomat)  
 airbag hlavový vpředu  
 krytina podlah.: koberec zesílený  
 kabina větrání  
 topení před..  
 potah kůží části. (držadlo řadicí/volicí páky a madlo ruční páky brzdy kůže)  
 sedadla v řidičově kabině: sedadlo řidiče a spolujezdce komfort  
 sedadla v řidičově kabině: sedadlo spolujezdce výškově nastav.  
 sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 1.řada, 2 otočné sedačky  
 spouštěč okna el.  
 servozavírání dveře za. výklop.  
 dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího levý  
 uzavírací servomechanismus dveře posuv. vpravo  
 zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.  
 imobilizér (elektronický)  
 protiblok. brzd. systém (ABS) s EDS  
 kotouče brzd. vpředu 16" (308 mm x 29,5 mm)  
 sloupek řízení (volant) nastav.  
 protiskluzová regulace (ASR)  
 rozvor 3000 mm  
 převodovka 6-rychl.  
 ocelové ráfky 7x17  
 airbag boč. / airbag hlavový (airbag okenní) vpředu a airbag hlavový (airbag  
 alternátor 180 A  
 světlomet H7  
 rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou  
 Audio-navigační systém RNS s barevný displej  
 Tažné zařízení (odním.koule)  
 obložení ložné hrany/stupačky v ocel ušlech.  
 volant s multifunkce  
 Vzduchový filtr: ochrana protiprach. čistič vzduchu  
 box chlad. / termobox  
 vybavení interiéru: vložky ozd. kořenové dřevo  
 Pomocný systém řidiče: zařízení park. vpředu a za.  
 dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo el. ovládaný  
 2. akumulátor 80 Ah  
 držadlo řadicí/volicí páky kůže  
 zrcátko vněj. v barvě vozu

nekuřácká-sada  
 maximální celková hmotnost 3,00 t  
 dodateč. montov.díl v barvě vozu lak.  
 zrcátko vněj. konvexní, vpravo  
 regulace světlometů  
 senzor dešťový  
 stěrač skla za.  
 lišty ozd. nárazník lak.  
 zadní sklo vyhř.  
 okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - posuvný 1.řada vpravo  
 okno v úlož. prostoru/prostoru vozidla - pevný, za. vpravo  
 ukazatel multifunkční / počítač palub.  
 airbag strana řidiče/spolujezdce  
 airbag boč. vpředu  
 klimatizace autom. Climatronic (kabina řidiče: + prostor pro  
 topení v prostor pro náklad/spolucestujícího  
 sedadla v řidičově kabině: sedadlo řidiče a spolujezdce vyhř.  
 potah sedadla / čalounění: Alcantara/kůže  
 sedadla v řidičově kabině: sedadlo řidiče výškově nastav.  
 sedadla v řidičově kabině: sedadlo řidiče a spolujezdce s opěrky loketní vpředu  
 sedadla v nákladovém prostoru/v prostoru pro cestující: 2.řada, 3.sedadl.lavice  
 zamykání centr. s ovládání dálk.  
 dveře za. výklop. s prosklení  
 dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo  
 uzavírací servomechanismus dveře posuv. levý  
 varovný systém proti krádeži + zabezpečení vnitř. prostoru / ochrana tažná  
 multifunkční stůl  
 Pomocný systém řidiče: asistent brzdový (HBA)  
 kotouče brzd. za. (294 mm x 22 mm)  
 servofízení  
 karoserie/nástavba autobus  
 druh pohonu: permanentní pohon všech kol  
 motor 2,5 Ltr. - 128 kW TDI  
 sklo atermické  
 obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: koženka  
 obsluha telefonu na volant  
 těsnění přídav. pro práh  
 zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop.  
 uzávěrka diferencíálu za.  
 topení nezáv. s ovládání dálk. a topení před..  
 příprava mobilní telefon/Handy  
 elektron. stabiliz. systém (ESP)  
 světlo denní potkáv.  
 CD-měníč  
 akumulátor 95 Ah  
 dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího levý el. ovládaný  
 motor 2,5 Ltr. - 128 kW TDI KAT (AXE)  
 Longlife-Service  
 vybavení interiéru: Alcantara/kůže  
 2. akumulátor