



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1423/DO/2026	
Smlouva č.:	ZZS/464/2025	
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	33486017	
Datum vystavení:	18. 5. 2026	
Dodavatel – fakturační adresa: VSP Auto Praha Servis, a.s. Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň Provozovna: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 IČ: 29092345 DIČ: CZ29092345	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	10.7.2026 dodavatelsky dopravní oddělení
OBSAH OBJEDNÁVKY:		
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 7AH 7095 IČV 110 č. stř.: 55300		
1. Oprava vozidla dle ZL-TB017678		
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	83.000,- Kč	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru	
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Akceptujeme objednávku 1423/DO/2026 VSP Auto Praha 30.6.2026	



Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Konečná kontrola	Datum	Čas	Stav km
Kontrola mistra	Datum	Podpis	
Zákazník/řidič potvrzuje, že vozidlo bylo celkově opraveno podle zakázky a v pořádku převzato.			
datum		podpis	
Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TB017678			Strana 1

RZ	7AH7095	Identifikační číslo vozidla	WDB9061531N757825	Prodejní označení	Sprinter 519 CDI	Datum příjezdu / Čas	18.05.2026 08:26
Stav km	207423	Číslo motoru		Číslo zákazníka	30017136	Převzato kjm	
První registrace	29.11.2018	Datum posledního servisu / stav km	09.03.2026 202350	Předpokládaná cena vč. DPH	100 000 Kč	Předpokládaný termín dokončení	10.07.2026 08:41

1. Zakázkový list IČV 110	
Text zakázkového listu	
ZZS objednávka číslo: 1423/DO/2026	
Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu	
2. Specifikace závaty	
Text zakázkového listu	
- svítí diagnostika motoru	
- svítí hláška AD Blue	
- jsou cítit zplodiny v kabině	
- provedení olejového servisu	
3. Diagnostika	
Text zakázkového listu	
- svítí diagnostika motoru	
Pracovní úkony	
Pozice	Popis
499323	Výměna snímače NOx s řídící jednotkou za katalyzátorem SCR n a spodku vozidla (po krátkém testu)
540650	Napětí palubní sítě udržovat (při zkušebních a diagnostických h pracích)
540765	Kabelový svazek Kontrola (po krátkém testu)
	Norma
	0,50 ČJ
	0,10 ČJ
	0,50 ČJ

Zdravotnická záchraná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:	
Zakázka číslo TB017678	Strana 2
Předb. forma úhrady:	
RZ	7AH7095
Identifikační číslo vozidla	WDB9061531N757825
Prodejní označení	Sprinter 519 CDI
Datum příjezdu / Čas	18.05.2026 08:26
Stav km	207423
Číslo motoru	
Číslo zákazníka	30017136
Převzato kjm	
První registrace	29.11.2018
Datum posledního servisu / stav km	09.03.2026 202350
Předpokládaná cena vč. DPH	100 000 Kč
Předpokládaný termín dokončení	10.07.2026 08:41

541010	Kontrola elektrické soustavy, stav: ...	1,00 ČJ
541011	Provedení krátkého testu	0,20 ČJ
4. AdBlue		
Text zakázkového listu		
- svítí hláška AD Blue		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
148028	Vstřikovací tryska systému dodatečné úpravy výfukových plynů	0,40 ČJ
470643	Demontáž, montáž, podle potřeby výměna (po kontrole) Kontrola jednotlivých dílů přípojky AdBlue(R): ... podle chybového kódu	1,10 ČJ
5. Zplodiny		
Text zakázkového listu		
- jsou cítit zplodiny v kabině		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
070651	Zkontrolovat těsnost systému plnicího vzduchu	1,50 ČJ
147620	Chladič zpětného vedení výfukových plynů demontovat, namontovat, v případě potřeby vyměnit (Recirkulace spalín demont.)	0,60 ČJ

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:			
Zakázka číslo TB017678			Strana 3
Předb. forma úhrady:			
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AH7095	WDB9061531N757825	Sprinter 519 CDI	18.05.2026 08:26
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Převzato kjm
207423		30017136	
První registrace	Datum posledního servisu / stav km	Předběžná cena vč. DPH	Předběžný termín dokončení
29.11.2018	09.03.2026 202350	100 000 Kč	10.07.2026 08:41

147790	Vedení recirkulace výfukových plynů od sběrného výfukového p otrubí ke klapce vedlejšího vedení demontovat, namontovat, v	3,70 ČJ
6. Servis		
Text zakázkového listu		
- provedení olejového servisu		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
002950	Servis výměny motorového oleje a výměny filtru provést	0,40 ČJ
003990	Doplňkové práce k údržbě: chladicí kapalina vyměnit	0,30 ČJ
Nezařazené operace		
Text zakázkového listu		
KDM: 0		
Smlouva: NE		
Pracovní úkony		
Pozice	Popis	Norma
DJM	Drobný jednicový materiál	x

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10- Vinohrady
IČ 00638927 DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:		
Cenový návrh		TB017678
Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
		1
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení
7AH7095	WDB9061531N757825	Sprinter 519 CDI
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka
207423		30017136
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace
TB017678	09.03.2026 202350	29.11.2018
		Poznámka

1. Cenový návrh IČV 110

ZZS objednávka číslo: 1423/DO/2026
Oprava bude provedena dle současně zaslaného cenového návrhu

1. Cenový návrh IČV 110 - celkem:

2. Specifikace závady

2. Specifikace závady - celkem:

3. Diagnostika

Pracovní operace

Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
499323	VÝMĚNA SNÍMAČE NOX S ŘÍDICÍ JEDNOTKOU ZA KATALYZÁTOREM SCR N A SPODKU VOZIDLA (PO KRÁTKÉM TESTU)	1 320,00 Kč	0,50 ČJ	21%		660,00 Kč
540650	NAPĚTÍ PALUBNÍ SÍTĚ UDRŽOVAT (PŘI ZKUŠEBNÍCH A DIAGNOSTICKÝC H PRACÍCH)	1 320,00 Kč	0,10 ČJ	21%		132,00 Kč
540765	...KABELOVÝ SVAZEK KONTROLA (PO KRÁTKÉM TESTU)	1 320,00 Kč	0,50 ČJ	21%		660,00 Kč
541010	KONTROLA ELEKTRICKÉ SOUSTAVY, STAV: ...	1 320,00 Kč	1,00 ČJ	21%		1 320,00 Kč
541011	PROVEDENÍ KRÁTKÉHO TESTU	1 320,00 Kč	0,20 ČJ	21%		264,00 Kč

Práce celkem:

3 036,00 Kč

Vydáný materiál

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:		
Cenový návrh		TB017678
Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
- .	- .	2
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
- .		
Prodejní označení	Datum přijetí / Čas	
Sprinter 519 CDI	18.05.2026 08:26	
Číslo zákazníka	Uzavřel	
30017136		
První registrace	Poznámka	
29.11.2018		

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti		Forma úhrady:	
	Z2025-046965				
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení		Datum přijetí / Čas	
7AH7095	WDB9061531N757825	Sprinter 519 CDI		18.05.2026 08:26	
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka		Uzávěr	
207423		30017136			
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace		Poznámka	
TB017678	09.03.2026 202350	29.11.2018			
Katalogové číslo / Název Jedn.cena Počet DPH Sleva Cena					
A000905841187		12 474,50 Kč	1,000	21%	12 474,50 Kč
SNÍMAČ NOX ***C34***					
Materiál celkem:					12 474,50 Kč
3. Diagnostika - celkem:					15 510,50 Kč
4. AdBlue					
Pracovní operace					
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva Cena
148028		1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%	528,00 Kč
	VSTŘIKOVACÍ TRYSKA SYSTÉMU DODATEČNÉ ÚPRAVY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ				
	DEMONTÁŽ, MONTÁŽ, PODLE POTŘEBY VÝMĚNA (PO KONTROLE)				
470643		1 320,00 Kč	1,10 ČJ	21%	1 452,00 Kč
	KONTROLA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PŘÍPOJKY ADBLUE(R): ... PODLE CHY				
	BOVÉHO KÓDU				
Práce celkem:					1 980,00 Kč
Vydáný materiál					
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
A0004901013	10 595,60 Kč	1,000	21%		10 595,60 Kč
	TRYSKA VSTŘIKOVACÍ				
A0009906903	49,70 Kč	2,000	21%		99,40 Kč
	ŠROUB				
A0009951133	377,60 Kč	1,000	21%		377,60 Kč
	SPONA				

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:		
Cenový návrh		TB017678
Datum vystavení	Datum uskutečnění zdanitelného plnění	Strana
- .	- .	3
Datum splatnosti	Forma úhrady:	
- .		
Prodejní označení	Datum přijetí / Čas	
Sprinter 519 CDI	18.05.2026 08:26	
Číslo zákazníka	Uzavřel	
30017136		
První registrace	Poznámka	
29.11.2018		

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti		Forma úhrady	
	Z2025-046965	-			
RZ	7AH7095	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / čas	
		WDB9061531N757825	Sprinter 519 CDI	18.05.2026 08:26	
Stav km	207423	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzávěl	
			30017136		
Zakázka číslo	TB017678	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka	
		09.03.2026 202350	29.11.2018		

Materiál celkem:						11 072,60 Kč
4. AdBlue - celkem:						13 052,60 Kč
5. Zplodiny						
Pracovní operace						
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
070651		1 320,00 Kč	1,50 ČJ	21%		1 980,00 Kč
	ZKONTROLOVAT TĚSNOST SYSTÉMU PLNICÍHO VZDUCHU					
147620		1 320,00 Kč	0,60 ČJ	21%		792,00 Kč
	CHLADIČ ZPĚTNÉHO VEDENÍ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ DEMONTOVAT, NAMONTO VAT, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYMĚNIT (RECIRKULACE SPALIN DEMONT.)					
147790		1 320,00 Kč	3,70 ČJ	21%		4 884,00 Kč
	VEDENÍ RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ OD SBĚRNÉHO VÝFUKOVÉHO P OTRUBÍ KE Klapce vedlejšího vedení DEMONTOVAT, NAMONTOVAT, V					
Práce celkem:						7 656,00 Kč
Vydáný materiál						
Katalogové číslo / Název		Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena
447906	BRUSNÉ ROUNO	1 611,55 Kč	0,100	21%		161,16 Kč
A6421402108	TRUBKA	2 928,00 Kč	1,000	21%		2 928,00 Kč
A6421402175	CHLADIČ VÝFUKOVÝCH PLYNŮ	18 663,00 Kč	1,000	21%		18 663,00 Kč
A6421420181		256,40 Kč	2,000	21%		512,80 Kč

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh

TB017678

Datum vystavení

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění

Strana

4

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady
	Z2025-046965		
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AH7095	WDB9061531N757825	Sprinter 519 CDI	18.05.2026 08:26
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel
207423		30017136	
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TB017678	09.03.2026 202350	29.11.2018	

PŘÍLOŽKA TĚSNÍCÍ					
A6421421880	92,60 Kč	5,000	21%	463,00 Kč	
PŘÍLOŽKA TĚSNÍCÍ					
N000000003648	55,20 Kč	12,000	21%	662,40 Kč	
ŠROUB M6X25					
N910143006002	38,20 Kč	2,000	21%	76,40 Kč	
ŠROUB					
Materiál celkem:				23 466,76 Kč	
5. Zplodiny - celkem:				31 122,76 Kč	

6. Servis						
Pracovní operace						
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva	Cena
002950		1 320,00 Kč	0,40 ČJ	21%		528,00 Kč
SERVIS VÝMĚNY MOTOROVÉHO OLEJE A VÝMĚNY FILTRU PROVÉST						
003990		1 320,00 Kč	0,30 ČJ	21%		396,00 Kč
DOPLŇKOVÉ PRÁCE K ÚDRŽBĚ: CHLADICÍ KAPALINA VYMĚNIT						
Práce celkem:						924,00 Kč
Vydaný materiál						
Katalogové číslo / Název	Jedn.cena	Počet	DPH	Sleva	Cena	
A000989432515	113,60 Kč	5,000	21%		568,00 Kč	
KAPAL. CHLAD. NEMRZ. (325.5) 1L BAL. 210L						
A111997033065	98,10 Kč	1,000	21%		98,10 Kč	
UZÁVĚR						

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh

TB017678

Datum vystavení

Datum uskutečnění
zdanitelného plnění

Strana

5

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti		Forma úhrady:	
	Z2025-046965				
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas		
7AH7095	WDB9061531N757825	Sprinter 519 CDI	18.05.2026 08:26		
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel		
207423		30017136			
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka		
TB017678	09.03.2026 202350	29.11.2018			
A6421800009	648,60 Kč	1,000	21%	648,60 Kč	
VLOŽKA FILTRU OLEJE					
C089010810	69,40 Kč	2,000	21%	138,80 Kč	
BENZÍNOVÝ ČISTIČ 500ML					
N007603014106	33,90 Kč	1,000	21%	33,90 Kč	
KROUŽEK TĚSNÍCÍ					
O0009894804 FDEE	249,00 Kč	12,500	21%	3 112,50 Kč	
OLEJ MOTOROVÝ 228.51 LT (5W/30) 15C110					
Materiál celkem:				4 599,90 Kč	
				6. Servis - celkem:	
				5 523,90 Kč	
Nezařazené operace					
Pracovní operace					
Pozice	Popis	Sazba	Norma	DPH	Sleva Cena
DJM				21%	1 250,00 Kč
DROBNÝ JEDNICOVÝ MATERIÁL					
Práce celkem:					1 250,00 Kč
Nezařazené operace - celkem:					1 250,00 Kč

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

Korunní 2456/98

101 00 Praha 10- Vinohrady

IČ 00638927

DIČ CZ00638927

Při platbách a písemném styku uveďte, prosím:

Cenový návrh **TB017678**

Datum vystavení	Datum uskutečnění/zdanitelného plnění	Strana
.	.	6

Číslo střediska	Číslo objednávky	Datum splatnosti	Forma úhrady:
	Z2025-046965	.	.
RZ	Identifikační číslo vozidla	Prodejní označení	Datum přijetí / Čas
7AH7095	WDB9061531N757825	Sprinter 519 CDI	18.05.2026 08:26
Stav km	Číslo motoru	Číslo zákazníka	Uzavřel
207423		30017136	
Zakázka číslo	Datum posledního servisu / stav km	První registrace	Poznámka
TB017678	09.03.2026 202350	29.11.2018	

Rekapitulace DPH			CELKEM BEZ DPH	66 459,76 Kč
Sazba DPH	Základ DPH	DPH	DPH CELKEM	13 956,55 Kč
Základní 21%	66 459,76 Kč	13 956,55 Kč	ZAOKROUHLENÍ	0,00 Kč
Snížená 12%	0,00 Kč	0,00 Kč	CELKEM K ÚHRADĚ	80 416,31 Kč
0%	0,00 Kč			