



OBJEDNÁVKA

Objednávka č.:	1846/DO/2026	
Smlouva č.:	ZZS/306/2022	
Zveřejněná v registru smluv pod ID:	20763157	
Datum vystavení:	1. 7. 2026	
Dodavatel – fakturační adresa: ARC vehicles s.r.o. Na Návsí 3, 252 19 Drahelčice IČ: 02675609 DIČ: CZ02675609	Odběratel – fakturační adresa: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Korunní 98, 101 00 Praha 10 IČ: 00638927 DIČ: CZ00638927	
Zboží nebo službu dodejte: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8	Dodací lhůta: Způsob dodání: Vyřizuje: Útvar: Telefon/fax: E-mail:	30.9.2026 dodavatelsky dopravní oddělení
OBSAH OBJEDNÁVKY:		
Objednáváme u Vás na vozidlo RZ 9AY 3276 IČV 254 č. stř.: 55300		
1. Oprava vozidla dle ZL-135/2026		
Předpokládaná cena celkem včetně DPH:	63.000,- Kč	
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ. Na faktuře dodavatel uvede číslo objednávky.	Jméno a podpis odpovědného pracovníka, razítko útvaru	
Potvrzení objednávky dodavatelem:	Akceptujeme objednávku 1846/DO/2026 ARC vehicle s.r.o. 9.7.2026	



ARC vehicles s.r.o.

Na Návsí 3
25219 Drahelčice
Česká republika

IČ: 02675609
DIČ: CZ02675609

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou C 221534 ze dne 12.03.2014 u
Městského soudu v Praze.

ZAKÁZKOVÝ LIST PŘEDBĚŽNÁ CENA

ZL-135/2026

Zákazník:

Zdravotnická záchranná služba hlavního města
Prahy

Korunní 2456/98
101 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 00638927

DIČ: CZ00638927

Umístění: Kunderatka 19, Praha 8

Číslo objednávky: ZZS/306/22 obj. 1846/DO/2026

Předmět servisu:

IČV:

254

Model:

M 519 CDI

Datum přijetí:

01.07.2026

Datum dokončení:

30.09.2026

SPZ:

9AY 3276

Rok výroby:

2023

VIN:

W1V5M23Z9PN239407

Stav PHM:

1/1

Počet km:

77 833

Požadavek uživatele / uživatelský popis závady:

Specifikace závady:

- nefunkční klimatizace v amb prostoru

Další zjištěná závada:

chybí 12V pojistka stolu nosítek

č. položky / název položky	MJ	Počet	Cena/Jed.	Celkem
1 okruh klimatizace	x	3	600,00	1 800,00
Drobný spotřební materiál	x	2	250,00	500,00
Drobný elektroinstalační materiál	x	1	350,00	350,00
D/M kompresoru + testy	h	3	990,00	2 970,00
Chladivo R134	g	850	4,00	3 400,00
Klimakompresor AMZ	ks	1	38 000,00	38 000,00
Olej do klimatizace	g	20	10,00	200,00
Kontrola vozidla	h	1	990,00	990,00
Kontrola elektroinstalace klima okruhu	h	2	990,00	1 980,00
Kontrola elektroinstalace stolu nosítek	h	0,5	990,00	495,00
Pojistka 12V 80A	ks	1	80,00	80,00
Celkem bez DPH:			50 765,00 Kč	