

Restaurátorská nabídka - Odbor kultury, sportu a dotační politiky

I. Lokalizace objektu

Okres:
Obec: Praha 4
Místo: Jalodvorská 15, Krč
Sloh/datování: 1920
Autor:
Materiál: pískovec
Rozměry: v 320 cm

II.

pomník padlým, Krč

III.

Matka s dítětem, na vysokém podstavci s pamětní deskou
Popis stavu poškození památky

materiál, pískovec je na hraně své životnosti,
znečištění exhalacemi ,
porostlý mechy, lišejníky
polastika i podstavec vykazují drobná poškození
deska, písmo zašlé

X. – postup prací

Restaurátorský průzkum
čištění ,
Zpevnění povrchu,
vyplnění mikrotrhlin
doplnění chybějících detailů
biocidní postřik
barevná retuš
konzervace

rozpis položek

Restaurátorský průzkum		2 000
Celkové očištění ,	1	25 500
restaurování sochy		23 000
Oprava poškození podstavce		26 000
Doplnění chybějících částí		6 000
Zpevnění povrchu,		7 000
Vyplnění mikrotrhlin		6 500
lokální barevná retuš		2 000
konzervace povrchu		2 800
materiál		8 000
Restaurátorská dokumentace		3 000
úprava zeleně do 3.m		
celkem		88 800

dne : 10.9.2016

Josef Vítvar – restaurátor V ladech 11, 149 00 PRAHA 4

Tel. 606 91 91 12

Č. koncese 310011-3473 0-00, Restaurátorská licence lic. 11023/90-pp

www.udrzbapamatek.cz